




Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Verwaltungsgebäude

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege	Einstrahlung	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
			Stand Bauinventar 2017	rot: sehr hoch orange: hoch							
VG Erlacherhof Junkergasse 47/49	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	Instandsetzung		
KG Wankdorf + BFH Morgartenstrasse 2A	5		schützenswert	hoch	467.00	zwei grosse gemauerte Kamine und Ablufrohre vorhanden	schlecht	nein	-	Dachsanierung inkl. Erstellung PV-Anlage in Abklärung	
VG Meerhaus Effingerstrasse 21/23	3		schützenswert	sehr hoch	134.00	wenige Dachflächen- fenster vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Dachsanierung inkl. Erstellung PV-Anlage in Abklärung	
VG Bundesgasse Bundesgasse 38	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	Instandsetzung		



Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Verwaltungsgebäude

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VG Bundesgasse 33 Bundesgasse 33	3		schützenswert	hoch	815.00	viele Lukarnen und eine sehr komplizierte Dachform vorhanden	gut	nein	-	2014-16 Gesamtanierung	
VG Predigergasse Predigergasse 12	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		
VG Predigergasse Predigergasse 5	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		
Polizeistützpunkt Mitte VG Waisenhausplatz Waisenhausplatz 32	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Verwaltungsgebäude

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Polizeistützpunkt Mitte VG Hodlerstrasse Hodlerstrasse 6	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		
Polizeistützpunkt Mitte VG Waisenhausplatz Waisenhausplatz 32A	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		
Polizeistützpunkt Ost VG Brunnadernstrasse Brunnadernstrasse 42	4		nicht inventarisiert	sehr hoch	75.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen und einige Dachflächen- fenster vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-		
VG Predigergasse Predigergasse 10 (4, 6, 8, 10)	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Verwaltungsgebäude

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VG Schwarztorstrasse Schwarztorstrasse 71	3		nicht inventarisiert	sehr hoch	381.00	Aufbau Lüftungszentrale und einige Dachflächen- fenster vorhanden	schlecht	nein	-	Dachsanierung inkl. Erstellung PV-Anlage in Abklärung	
VG Zieglerstrasse Zieglerstrasse 62	3		nicht inventarisiert	hoch	351.00	Aufbau Lift und Lüftungszentrale vorhanden	gut	nein	-	Erstellung PV-Anlage in Abklärung (Verein Sunraising) Stockwerkeigentum > Zusatzabklärungen mit anderen Eigentümern notwendig	
VG Frankenstrasse Frankenstrasse 1	6		erhaltenswert	sehr hoch	327.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen und einige Dachflächen- fenster vorhanden	gut	nein	-	Erstellung PV-Anlage in Abklärung (Solarify GmbH) Stockwerkeigentum > Zusatzabklärungen mit anderen Eigentümern notwendig	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Verwaltungsgebäude

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Polizeistützpunkt West VG Bernstrasse Bernstrasse 100	6		nicht inventarisiert	hoch	308.00	diverse Abluftrohre vorhanden	gut	nein	-	Erstellung PV-Anlage in Abklärung (Solarify GmbH) Stockwerkeigentum > Zusatzabklärungen mit anderen Eigentümern notwendig	


 PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant

 PV-Anlage in Abklärung, in MIP enthalten


 PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig

 PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Schosshalde / Bitzius Bitziusstrasse 15	4		schützenswert	hoch	123.00	viele Lukarnen und eine sehr komplizierte Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	-		
VS Laubegg Laubeggstrasse 21	4		beachtenswert	hoch	90.00	unproblematisch	schlecht	nein	-	Dachzustand ist aktuell nicht geeignet für eine PV- Anlagen-Montage Prüfung bei nächster Instandsetzung	
VS Laubeggstrasse Laubeggstrasse 23	4		schützenswert	hoch	225.00	zwei Dachlukarnen und wenige Dachflächen- fenster vorhanden	mittelmässig	nein	-		
VS Laubegg Laubeggstrasse 21A	4		beachtenswert	hoch	223.00	unproblematisch	schlecht	nein	-	Dachzustand ist aktuell nicht geeignet für eine PV- Anlagen-Montage Prüfung bei nächster Instandsetzung	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Wylergut Dändlikerweg 60	5		erhaltenswert	sehr hoch	478.00	gemauerter Kamin und einige Dachflächen- fenster vorhanden	mittelmässig	nein	-	ungenügender Dachzustand, Instandsetzung nicht geplant in den nächsten 10 Jahren	
VS Sonnenhof Jolimontstrasse 1	4		erhaltenswert	hoch	820.00	diverse Abluftrohre vorhanden	mittelmässig bis gut	nein	-	Erstellung PV-Anlage in Abklärung (Verein Sunraising)	
VS Manuel Eifenaueweg 8	4		schützenswert	sehr hoch	432.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage in Erstellung (ewb)	Gesamtsanierung		
VS Manuel Eifenaueweg 10	4		schützenswert	hoch	383.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage in Erstellung (ewb)	Gesamtsanierung		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Manuel Mülinenstrasse 4	4		nicht inventarisiert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau dieses Trakts		
VS Manuel Schildknechtstrasse 3	4		schützenswert	sehr hoch	285.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage in Erstellung (ewb)	Gesamtsanierung		
VS Manuel Schildknechtstrasse 5	4		schützenswert	sehr hoch	293.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage in Erstellung (ewb)	Gesamtsanierung		
VS Manuel Schildknechtstrasse 7	4		schützenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau dieses Trakts		


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Manuel Turnhalle Schildknechtstrasse 7A	4		schützenswert	sehr hoch	498.00	Oblichter im Flachdachbereich, mehrere Abluftrohre bei den Steildächern vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-		
VS Hochfeld Hochfeldstrasse 40	2		erhaltenswert	hoch	1'538.00	Flachdach ohne Aufbauten, Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Sanierung Umgebung	ungenügender Dachzustand, Instandhaltung nicht geplant in den nächsten 10 Jahren	
VS Hochfeld Hochfeldstrasse 42	2		erhaltenswert	hoch	785.00	Flachdach ohne Aufbauten, Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Sanierung Umgebung	ungenügender Dachzustand, Instandhaltung nicht geplant in den nächsten 10 Jahren	
VS Hochfeld Turnhalle Hochfeldstrasse 44	2		erhaltenswert	hoch	404.00	Flachdach ohne Aufbauten, Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Sanierung Umgebung	ungenügender Dachzustand, Instandhaltung nicht geplant in den nächsten 10 Jahren	





Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Hochfeld DW Hochfeldstrasse 46	2		erhaltenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Sanierung Umgebung	ungenügender Dachzustand, Instandhaltung nicht geplant in den nächsten 10 Jahren	
VS Hochfeld 2 Hochfeldstrasse 50	2		erhaltenswert	hoch	594.00	Flachdach ohne Aufbauten, Ablufrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Sanierung Umgebung	ungenügender Dachzustand, Instandhaltung nicht geplant in den nächsten 10 Jahren	
VS Rossfeld Reichenbachstrasse 101	2		erhaltenswert	hoch	470.00	gemauerter Kamin und Oblichter vorhanden	schlecht	nein	-	Dachzustand ist aktuell nicht geeignet für eine PV- Anlagen-Montage Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der nächsten Instandsetzung	
VS Rossfeld Reichenbachstrasse 103	2		erhaltenswert	sehr hoch	497.00	unproblematisch	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Rossfeld Reichenbachstrasse 105	2		erhaltenswert	hoch	314.00	Oblichter und Abluftrohre vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	Orange
VS Wankdorf Morgartenstrasse 2	5		schützenswert	hoch	1'027.00	verschiedene Flachdächer, unproblematisch	mittelmässig	nein	-	Dachzustand ist aktuell nicht geeignet für eine PV- Anlagen-Montage Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der nächsten Instandsetzung	Red
VS Wankdorf Turnhalle I+II Morgartenstrasse 2B	5		schützenswert	hoch	1'129.00	mehrere Oblichter vorhanden	mittelmässig	ja, PV-Anlage vorhanden (Private)	-		Green
VS Wankdorf Sprachheilschule Morgartenstrasse 2C	5		nicht inventarisiert	hoch	1'077.00	mehrere Dachaufbauten vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ISB)	-	2016 Gesamtanierung inkl. PV-Anlage (im Baukredit)	Green

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Laubegg Schosshaldenstrasse 37	4		erhaltenswert	sehr hoch	888.00	viele Dachlukarnen und eine komplizierte Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	
VS Kirchenfeld Aegertenstrasse 46	4		nicht inventarisiert	hoch	1'224.00	viele Dachlukarnen und eine komplizierte Dachlandschaft vorhanden	schlecht	nein	Gesamtsanierung	Erstellung PV-Anlage in Abklärung	
VS Kirchenfeld Turnhalle Aegertenstrasse 46A	4		nicht inventarisiert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau der Turnhalle		
VS Breitenrain Breitenrainstrasse 42	5		schützenswert	sehr hoch	231.00	mehrere Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	




Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Breitenrain Turnhalle / GIBB Turnweg 3	5		schützenswert	hoch	160.00	Abluftröhre vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	
VS Breitfeld Standstrasse 61	5		schützenswert	hoch	519.00	viele Dachlukamen und eine komplizierte Dachlandschaft vorhanden beim Schulhaus / beim Turnhallendach nur wenige Abluftröhre vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage auf dem Turnhallendach	
Pavillon Mottastrasse Mottastrasse 50	4		erhaltenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
VS Markus Weingartstrasse 18	5		erhaltenswert	hoch	549.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Lorraine Lorrainestrasse 33	5		schützenswert	hoch	615.00	viele Dachlukarnen und eine komplizierte Dachlandschaft vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage auf dem Dach Turnhalle vorhanden	-	2016-2017 Gesamtsanierung	
VS Höhe Bernstrasse 35	6		beachtenswert	sehr hoch	336.00	viele Dachlukarnen und eine komplizierte Dachlandschaft vorhanden	schlecht	nein	Ersatzneubau	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung des Ersatzneubaus	
VS Höhe Turnhalle Bernstrasse 35B	6		beachtenswert	hoch	526.00	unproblematisch	schlecht	nein	Ersatzneubau	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung des Ersatzneubaus	
VS Höhe Bernstrasse 35C	6		beachtenswert	hoch	510.00	unproblematisch	schlecht	nein	Ersatzneubau	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung des Ersatzneubaus	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Oberbottigen alt Oberbottigenweg 39	6		erhaltenswert	sehr hoch	182.00	gemauerter Kamin, einige Dachlukarnen und Dachlächfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	
VS Oberbottigen Bottigenstrasse 293	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	184.00	gemauerter Kamin vorhanden	schlecht	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	
VS Oberbottigen Turnhalle Bottigenstrasse 293A	6		nicht inventarisiert	hoch	238.00	unproblematisch	schlecht	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	
VS Bethlemacker Flammehuus Kornweg 101	6		erhaltenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Instandsetzung		


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Bethlemacker Wulchehuus Kornweg 103	6		erhaltenswert	hoch	226.00	Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	
VS Bethlemacker Wällehuus Kornweg 105	6		erhaltenswert	hoch	170.00	Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	
VS Bethlemacker Bluemehuus Kornweg 107	6		erhaltenswert	sehr hoch	169.00	Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	
VS Bethlemacker VS/DW Kornweg 109	6		erhaltenswert	sehr hoch	168.00	Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Bethlemacker TH/Bad Kornweg 111	6		erhaltenswert	sehr hoch	1'109.00	Abluftröhre vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	
VS Bethlemacker Hauptgebäude Kornweg 113	6		nicht inventarisiert	-	-	-	mittelmässig	nein	Ersatzneubau	Erstellung PV-Anlage in Abklärung (ewb)	
VS Winterhalde Winterfeldweg 52	6		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
BS bsd Postgasse Postgasse 64	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	mittelmässig	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
BS bsd Postgasse Postgasse 13	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	mittelmässig	nein	-		
VS Matte Sprachheilschule Mühlenplatz 16	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	mittelmässig	nein	-		
VS Matte klein Schiffhaube 3	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	mittelmässig	nein	-		
VS Matte Turnhalle Schiffhaube 8	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Matte Turnhalle Schiffhaube 6	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		
VS Volkshochschule Grabenpromenade 3 / Brunngasse 66	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	mittelmässig	nein	-		
Schulhaus Enge Studerstrasse 56	2		schützenswert	hoch	304.00	gemauerter Kamin, mehrere Dachlukarnen und komplizierte Dachlandschaft vorhanden	schlecht	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	
Schulhaus Enge Studerstrasse 56B (TH)	2		schützenswert	hoch	149.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	



Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VG Seftigenstrasse 14	3		schützenswert	hoch	179.00	komplizierte Dachlandschaft vorhanden	mittelmässig	nein	-		
VS Munzinger Aula Munzingerstrasse 10	3		schützenswert	sehr hoch	109.00	mehrere Dachlukarnen und komplizierte Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	-		
VS Munzinger Munzingerstrasse 11	3		schützenswert	sehr hoch	268.00	viele Dachlukarnen und teilweise schwierige Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	-	Erstellung PV-Anlage in Abklärung (Verein Sunraising)	
VS Pestalozzi Weissensteinstrasse 41	3		beachtenswert	sehr hoch	1'189.00	einige Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen einer möglichen Verdichtung im Dachgeschoss	


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
BS Effingerstrasse Effingerstrasse 70	3		erhaltenswert	hoch	1'183.00	Lüftungszentrale auf Flachdach vorhanden	schlecht	nein	-		
BS Schösslistrasse Schösslistrasse 29	3		schützenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
Tscharnerstrasse HPS Tscharnerstrasse 10	3		erhaltenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
Hopfenrain 10	3		erhaltenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Länggasse gross Neufeldstrasse 40	2		schützenswert	sehr hoch	609.00	viele Dachlukarnen und schwierige Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	-	2013-2014 Gesamtsanierung	
VS Länggasse Turnhalle Neufeldstrasse 40A	2		erhaltenswert	sehr hoch	208.00	gemauerter Kamin vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	
VS Tscharnergut Fellerstrasse 18	6		nicht inventarisiert	hoch	996.00	Oblichter vorhanden	mittelmässig	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der nächsten Instandsetzung	
VS Tscharnergut Fellerstrasse 20	6		nicht inventarisiert	hoch	760.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der nächsten Instandsetzung	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Tscharnergut Fellerstrasse 22	6		nicht inventarisiert	hoch	775.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der nächsten Instandsetzung	
VS Tscharnergut (Turnhalle 3) Fellerstrasse 24	6		nicht inventarisiert	hoch	767.00	mehrere Dachaufbauten vorhanden	mittelmässig	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der nächsten Instandsetzung	
VS Bümpliz Dorf Bümplizstrasse 94	6		schützenswert	hoch	161.00	gemauerter Kamin, zwei Dachlukarnen und wenige Dachflächen- fenster vorhanden	mittelmässig	nein	-		
VS Bümpliz Bümplizstrasse 152	6		erhaltenswert	hoch	658.00	gemauerter Kamin, viele Dachlukarnen und grössere Dachflächen- fenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
SP Bümpliz Bümplizstrasse 152A	6		nicht inventarisiert	hoch	297.00	sechs Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	
VS Bümpliz Bümplizstrasse 152B	6		nicht inventarisiert	hoch	1'037.00	mehrere Flachdächer, teilweise Oblicher vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	
VS Statthalter Gfellerstöckli Wangenstrasse 7	6		schützenswert	sehr hoch	177.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	
VS Statthalter Wangenstrasse 9	6		schützenswert	sehr hoch	458.00	wenige Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Statthalter Wangenstrasse 9B	6		schützenswert	hoch	270.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	Yellow
VS Statthalter Wangenstrasse 9C	6		schützenswert	hoch	272.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	Yellow
VS Statthalter Wangenstrasse 11	6		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung		Red
VS Statthalter Wangenstrasse 13	6		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung		Red

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Stapfenacker Brünnenstrasse 40	6		schützenswert	hoch	2'153.00	gemauerter Kamin vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	2016-2018 Sanierung	
VS Stapfenacker Winterfeldweg 15	6		nicht inventarisiert	hoch	870.00	-	mittelmässig	ja, PV-Anlage in Erstellung (Investor ewb)	Ersatzneubau		
VS Schwabgut 2 Keltenstrasse 37	6		erhaltenswert	hoch	3'196.00	einige Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	
VS Schwabgut Lager / DW Keltenstrasse 39	6		erhaltenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Schwabgut 1 Keltenstrasse 41	6		erhaltenswert	hoch	839.00	einige Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	Orange
VS Schwabgut Turnhalle I+II Keltenstrasse 43	6		erhaltenswert	hoch	1'186.00	einige Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	ja, thermische Solaranlage vorhanden	Gesamtsanierung	thermische Solaranlage bereits vorhanden, es gibt aber noch Dachflächen für eine allfällige PV-Anlage	Green
VS Stöckacker Bienenstrasse 5	6		erhaltenswert	hoch	311.00	einige Abluftrohre vorhanden	schlecht	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	Orange
VS Stöckacker Bienenstrasse 7	6		erhaltenswert	mässig	-	-	schlecht	nein	Gesamtsanierung		Red

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Stöckacker Bienenstrasse 9	6		erhaltenswert	sehr hoch	367.00	einige Abluftrohre vorhanden	schlecht	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	
VS Stöckacker / Turnhalle Bienenstrasse 11	6		erhaltenswert	hoch	246.00	einige Abluftrohre vorhanden	schlecht	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	
VS Gäbelbach Weiermattstrasse 40C	6		nicht inventarisiert	hoch	963.00	unproblematisch	schlecht	nein	Teilsanierung		
VS Gäbelbach Turnhalle Weiermattstrasse 58A	6		nicht inventarisiert	gering	-	-	schlecht	nein	Sanierung		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Gäbelhaus Weiermattstrasse 56	6		nicht inventarisiert	hoch	211.00	unproblematisch	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	Orange
VS Fellergut Turnhalle Abendstrasse 35	6		nicht inventarisiert	hoch	102.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-		Red
VS Fellerstock Abendstrasse 37	6		schützenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		Red
VS Kleefeld Mädergutstrasse 52	6		nicht inventarisiert	hoch	873.00	-	mittelmässig	nein	Ersatzneubau	PV-Anlage wird bei Ersatzneubau realisiert (ewb)	Yellow


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Kleefeld Mädergutstrasse 54	6		nicht inventarisiert	hoch	569.00	-	mittelmässig	nein	Ersatzneubau	PV-Anlage wird bei Ersatzneubau realisiert (ewb)	Yellow
VS Kleefeld Mädergutstrasse 56	6		nicht inventarisiert	hoch	861.00	-	mittelmässig	nein	Ersatzneubau	PV-Anlage wird bei Ersatzneubau realisiert (ewb)	Yellow
VS Kleefeld Turnhalle / Bad Mädergutstrasse 58	6		nicht inventarisiert	hoch	973.00	mehrere Dachflächen, z.T. mit Oblichtern und Dachaufbauten vorhanden	mittelmässig	nein	-		Red
VS Brünen Turnhalle Brünenstrasse 15	6		nicht inventarisiert	hoch	219.00	unproblematisch	schlecht	nein	-	Abbruch mittelfristig	Red



Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Brünen Brünenstrasse 15A	6		nicht inventarisiert	hoch	244.00	gemauerter Kamin vorhanden	schlecht	nein	-	Abbruch mittelfristig	
VS Brünen Brünenstrasse 15B	6		nicht inventarisiert	hoch	247.00	gemauerter Kamin vorhanden	schlecht	nein	-	Abbruch mittelfristig	
VS Brünen Brünenstrasse 15C	6		nicht inventarisiert	hoch	283.00	gemauerter Kamin vorhanden	schlecht	nein	-	Abbruch mittelfristig	
VS Marzili Pavillon II Brückenstrasse 71A	3		schützenswert	hoch	151.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Realisierung PV-Anlage bei Gesamtsanierung	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Marzili Pavillon I Brückenstrasse 71D	3		schützenswert	hoch	154.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Realisierung PV-Anlage bei Gesamtsanierung	
VS Marzili Pavillon III/KG Brückenstrasse 70	3		schützenswert	hoch	349.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Realisierung PV-Anlage bei Gesamtsanierung	
TS Marzili Pavillon Brückenstrasse 71E	3		nicht inventarisiert	keine Angaben	-	-	gut	nein	-	Schulprovisorium	
VS Sulgenbach Eigerstrasse 38	3		schützenswert	hoch	115.00	gemauerter Kamin, einige Dachlukarnen und schwierige Dachlandschaft vorhanden	schlecht	nein	-	Dachzustand ist aktuell nicht geeignet für eine PV- Anlagen-Montage	



Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Sulgenbach Eigerstrasse 38C	3		nicht inventarisiert	hoch	373.00	Abluftröhre vorhanden	schlecht	nein	-	Dachzustand ist aktuell nicht geeignet für eine PV- Anlagen-Montage	
VS Sulgenbach Eigerstrasse 38D	3		nicht inventarisiert	mässig	-	-	gut	nein	-		
VS Spitalacker Gotthelfstrasse 40	5		schützenswert	hoch	981.00	grosse Kaminanlage, mehrere Lukarnen und sehr komplizierte Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	Sanierung + Erweiterung		
VS Spitalacker Turnhalle Gotthelfstrasse 32	5		erhaltenswert	sehr hoch	239.00	einige Dachlukarnen und komplizierte Dachlandschaft vorhanden	mittelmässig	nein	Sanierung + Erweiterung		


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Spitalacker Viktoriastrasse 60	5		nicht inventarisiert	hoch	230.00	gemauerter Kamin und einige Dachflächen- fenster vorhanden	mittelmässig	nein	Rückbau		Red
VS Spitalacker Turnhalle gross Gotthelfstrasse 30	5		nicht inventarisiert	hoch	1'113.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Sanierung + Erweiterung Turnhalle	Ostanbau Erstellung PV- Anlage (ewb) / Westanbau Erstellung PV-Anlage in Abklärung	Green
VS Pavillon Forrerstrasse Forrerstrasse 3	4		nicht inventarisiert	hoch	133.00	-	mittelmässig	nein	Ersatzneubau	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung des Ersatzneubaus	Yellow
VS Pavillon Kistlerweg Kistlerweg 25	4		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Ersatzneubau	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung des Ersatzneubaus	Yellow

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Steckgut Lorrainestrasse 84	5		schützenswert	hoch	143.00	gemauerter Kamin und zwölf Dachlukarnen vorhanden	schlecht	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	
VS Wittigkofen Jupiterstrasse 35	4		nicht inventarisiert	hoch	1'223.00	ein Oblicht beim Flachdach Schulhaus vorhanden / Abluftrohre beim Flachdach Turnhalle vorhanden	mittelmässig	nein	-	ungenügender Dachzustand, Instandhaltung nicht geplant in den nächsten 10 Jahren	
VS Länggasse alt Türmli Neufeldstrasse 20	2		schützenswert	sehr hoch	279.00	wenige Dachflächen- fenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	
VS Brunnmatt Brunnmattstrasse 16	3		schützenswert	hoch	465.00	gemauerter Kamin, einige Dachlukarnen und schwierige Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Brunnmatt Turnhalle Brunnmattstrasse 16A	3		nicht inventarisiert	hoch	959.00	über 50 Oblichter vorhanden	mittelmässig	nein	-		
VS Steigerhubel DW Steigerhubelstrasse 51	3		schützenswert	hoch	135.00	gemauerter Kamin und Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	
VS Steigerhubel Turnhalle Steigerhubelstrasse 53	3		schützenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung		
VS Steigerhubel Pavillon Blau Steigerhubelstrasse 55	3		schützenswert	hoch	166.00	Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Steigerhubel Pavillon Grün Steigerhubelstrasse 57	3		schützenswert	sehr hoch	158.00	Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	
VS Steigerhubel Pavillon Rot Steigerhubelstrasse 59	3		schützenswert	hoch	153.00	Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	
VS Steigerhubel Pavillon Gelb Steigerhubelstrasse 61	3		schützenswert	sehr hoch	158.00	Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Schulanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Brünen Hauptgebäude Billeweg 5	6		nicht inventarisiert	keine Angaben	-	Liftaufbau und Abluftrohre vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden	-	2015-16 Neubau mit PV- Anlage	

- PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant
- PV-Anlage in Abklärung, in MIP enthalten
- PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig
- PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kindergärten, KITAs, TAGIs

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
KG Haspelweg I+II Haspelweg 49	4		nicht inventarisiert	gering	-	-	gut	nein	-		
KG Dählhölzli I+II Thormannstrasse 80	4		nicht inventarisiert	hoch	99.00	gemauerter Kamin vorhanden	mittelmässig	nein	Sanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Sanierung	
KG Wylergut 2 Dändlikerweg 46	5		erhaltenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Sanierung		
KG Wylergut 1 Dändlikerweg 48	5		erhaltenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Sanierung		


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kindergärten, KITAs, TAGIs

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
KG Manuel 1+2 Schildknechtstrasse 9	4		schützenswert	mässig	-	-	gut	nein	-		
KG Hochfeld 1+2 Hochfeldstrasse 48	2		erhaltenswert	mässig	-	-	gut	nein	-		
KG Egelsee 2 Egelgasse 50	4		beachtenswert	gering	-	-	mittelmässig	nein	-		
KG Egelsee 1 Segantinistrasse 5	4		erhaltenswert	gering	-	-	mittelmässig	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kindergärten, KITAs, TAGIs

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Burgfeld Biderstrasse 22	4		erhaltenswert	hoch	113.00	gemauerter Kamin vorhanden	mittelmässig	nein	-		
KG Kleine Allmend Burgdorfholzstrasse 41	4		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
KG Tellstrasse Tellstrasse 27	5		erhaltenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
KG Tellstrasse Tellstrasse 29	5		erhaltenswert	hoch	93.00	-	mittelmässig	nein	Instandsetzung		


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kindergärten, KITAs, TAGIs

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
KG Breitenrain 1+2 Wylersstrasse 23	5		beachtenswert	hoch	72.00	eine komplizierte Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	-	2015-16 Ausbau Dachgeschoss / Umbau und Erweiterung	
KG Baumgarten Nussbaumstrasse 32A	4		nicht inventarisiert	hoch	176.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ISB)	-	2015-16 Erweiterungsbau mit PV-Anlage (im Baukredit)	
KG Winterhalde Winterfeldweg 44	6		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
KG Kirchacker 1 Benteliweg 21	6		beachtenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		



Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kindergärten, KITAs, TAGIs

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
KG Kirchacker 2 Benteliweg 23	6		beachtenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		rot
KG Tscharnergut 1 Waldmannstrasse 35	6		nicht inventarisiert	hoch	320.00	unproblematisch	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	orange
KG Tscharnergut 2+3 Waldmannstrasse 49	6		nicht inventarisiert	mässig	-	-	gut	nein	-		rot
KG Schwabgut 1+2 Keltenstrasse 38	6		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		rot


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kindergärten, KITAs, TAGIs

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
KG Kleefeld 3 Mädergutstrasse 97	6		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
KG Holenacker 1 Gäbelbachstrasse 12	6		nicht inventarisiert	hoch	163.00	unproblematisch	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	
KG Fricktreppe Fricktreppe 13	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	mittelmässig	nein	-		
KG Rossfeld 1+2 Rossfeldstrasse 61	2		beachtenswert	mässig	-	-	gut	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kindergärten, KITAs, TAGIs

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
KG Aaregg Oberer Aareggweg 51A	2		beachtenswert	hoch	123.00	unproblematisch	schlecht	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	Yellow
KG Bürenpark 1+2 Bürenstrasse 26	3		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		Red
KG Bridelstrasse 1+2 Bridelstrasse 55	3		nicht inventarisiert	hoch	265.00	gemauertes Kamin beim Flachdachbereich vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	Orange
KG Florastrasse Florastrasse 11	4		erhaltenswert	sehr hoch	49.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-		Red

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kindergärten, KITAs, TAGIs

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
KG Dalmaziquai Dalmaziquai 91	4		schützenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
KG Bonstettenstrasse Bonstettenstrasse 16a	2		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
KG Depotstrasse Depotstrasse 40	2		nicht inventarisiert	hoch	97.00	-	mittelmässig	nein	Ersatzneubau	Ersatzneubau mit Erstellung PV-Anlage	
KG Schlossmatt 1+2 Schlossmattstrasse 7	3		erhaltenswert	hoch	56.00	unproblematisch	schlecht	nein	-		



Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kindergärten, KITAs, TAGIs

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
KG Bethlehemacker 1-4 Kasparstrasse 15C	6		nicht inventarisiert	keine Angaben	-	-	mittelmässig	nein	-		
KG Bethlehemacker 1-4 Kasparstrasse 15B	6		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
KG Zelgstrasse 1 Zelgstrasse 13	6		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
KG Zelgstrasse 2 Zelgstrasse 15	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	63.00	mehrere Dachlukarnen und eine komplizierte Dachlandschaft vorhanden	mittelmässig	nein	-		


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kindergärten, KITAs, TAGIs

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
KG Stöckacker Langobardenstrasse 15	6		beachtenswert	hoch	91.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-		
KG Fellerhut 1+3 Stapfenstrasse 41	6		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
KG Fellerhut 2 Bümpfizstrasse 86	6		nicht inventarisiert	gering	-	-	mittelmässig	nein	-		
KG Kleefeld 1 Rehhagstrasse 41a	6		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kindergärten, KITAs, TAGIs

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
VS Sulgenbach Basisstufe Eigerstrasse 38A	3		nicht inventarisiert	hoch		unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage vorhanden, (Investor ewb)	-	2015 Ersatzneubau inkl. PV-Anlage	
KG Spitalacker 3 Gotthelfstrasse 12	5		nicht inventarisiert	hoch	204.00	unproblematisch	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	
KG Spitalacker 1+2 Spitalackerstrasse 34	5		schützenswert	hoch	331.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-		
KG Eifenau 1 Kistlerweg 20	4		nicht inventarisiert	gering	-	-	schlecht	nein	-		



Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kindergärten, KITAs, TAGIs

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
KG Neufeld 1 Neufeldstrasse 8	2		schützenswert	hoch	106.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-		
KG Neufeld 2+3 Neufeldstrasse 10	2		schützenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
KG Brunnenhaus Brunnmattstrasse 10	3		schützenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
KG Steigerhubel 1+2 Steigerhubelstrasse 63	3		schützenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		




Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kindergärten, KITAs, TAGIs

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
KG Breitfeld 1+2 Wylerefeldstrasse 23	5		schützenswert	hoch	58.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-		
KG Steinhölzli 2 Goumoënstrasse 46	3		nicht inventarisiert	hoch	102.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-		
KG Steinhölzli 1 Goumoënstrasse 48	3		nicht inventarisiert	hoch	92.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-		
KITA Tscharnergut Waldmannstrasse 33	6		nicht inventarisiert	hoch	173.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kindergärten, KITAs, TAGIs

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
KITA Holenacker KitaKI Gäbelbachstrasse 16	6		nicht inventarisiert	hoch	158.00	unproblematisch	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	Orange
KITA Aaregg oberer Aareggweg 51	2		beachtenswert	hoch	108.00	gemauerter Kamin vorhanden	mittelmässig	nein	Sanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	Yellow
KITA Matte Badgasse 53	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	-	nein	-		Red
KITA Ausserholligen Krippenstrasse 28	3		erhaltenswert	sehr hoch	99.00	komplizierte Dachlandschaft vorhanden	mittelmässig	nein	-		Red




Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kindergärten, KITAs, TAGIs

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
KITA Altenberg Altenbergstrasse 9	5		erhaltenswert	sehr hoch	104.00	mehrere Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	-		
KITA Wylser Wylerringstrasse 52	5		beachtenswert	hoch	67.00	komplizierte Dachlandschaft vorhanden	mittelmässig	nein	-		
KITA Statthalter Statthalterstrasse 10	6		erhaltenswert	sehr hoch	198.00	unproblematisch	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	thermische Solaranlage bereits vorhanden, es gibt aber noch Dachflächen für eine allfällige PV-Anlage	
KITA Gäbelbach Brünnenstrasse 15D	6		nicht inventarisiert	hoch	253.00	gemauerter Kamin vorhanden	schlecht	nein	-	Abbruch mittelfristig	



Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kindergärten, KITAs, TAGIs

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
KITA Gäbelbach Brünnenstrasse 15E	6		nicht inventarisiert	mässig	-	-	schlecht	nein	-	Abbruch mittelfristig	
KITA Gäbelbach Brünnenstrasse 15F	6		nicht inventarisiert	hoch	256.00	gemauerter Kamin vorhanden	schlecht	nein	-	Abbruch mittelfristig	
KITA & TAGI Brunnengut Brünnenstrasse 4	6		schützenswert	sehr hoch	208.00	viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
KITA Lorraine Lorrainestrasse 80	5		schützenswert	hoch	104.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kindergärten, KITAs, TAGIs

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
KITA Muristrasse Muristrasse 39	4		schützenswert	sehr hoch	52.00	komplizierte Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	-		
KITA Brünnen Colombstrasse 27	6		nicht inventarisiert	hoch	220.00	unproblematisch	gut	nein	-	Stockwerkeigentum > Zusatzabklärungen mit diversen anderen Eigentümern notwendig	
KITA Weissenstein Weberstrasse 15	3		beachtenswert	sehr hoch	38.00	unproblematisch	gut	nein	-	zu kleine Fläche	
KITA & TAGI Lorraine Lorrainestrasse 41	5		erhaltenswert	mässig	-	-	gut	nein	-		



Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kindergärten, KITAs, TAGIs

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
TAGI Lorraine Lorrainestrasse 43	5		erhaltenswert	mässig	-	-	gut	nein	-		
TAGI Lorraine Lorrainestrasse 45	5		erhaltenswert	mässig	-	-	gut	nein	-		
TAGI Lorraine Lorrainestrasse 60	5		schützenswert	sehr hoch	28.00	unproblematisch	gut	nein	-	zu kleine Fläche	
KITA & TAGI Wyleregg Wylerstrasse 25	5		nicht inventarisiert	sehr hoch	154.00	unproblematisch	schlecht	nein	-	Dachzustand ist aktuell nicht geeignet für eine PV- Anlagen-Montage Prüfung bei nächster Instandsetzung	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kindergärten, KITAs, TAGIs

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
TAGI Holenacker Kitaki Gäbelbachstrasse 14	6		nicht inventarisiert	hoch	177.00	unproblematisch	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	Orange
TAGI Weissenstein Weissensteinstrasse 47	3		beachtenswert	hoch	85.00	-	schlecht	nein	Ersatzneubau	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen des Ersatzneubaus	Yellow
TAGI Tscharnergut Waldmannstrasse 19A	6		nicht inventarisiert	mässig	-	-	gut	nein	-		Red
TAGI Kinderhaus Bümpliz Bümplizstrasse 92	6		schützenswert	sehr hoch	171.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-		Red

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kindergärten, KITAs, TAGIs


Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
KITA Spitalacker (Gemäss Gebäudekategorie eine Tagesstätte) Blumenbergstrasse 48	5		beachtenswert	gering	-	-	mittelmässig	nein	-		
TAGI Freieck Freieckweg 2	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	63.00	mehrere Lukarnen vorhanden	gut	nein	-		
TAGI Murifeld Alleeweg 12	4		nicht inventarisiert	sehr hoch	71.00	mehrere Lukarnen vorhanden	gut	nein	-		

-  PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant
-  PV-Anlage in Abklärung, in MIP enthalten
-  PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig
-  PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Sportanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
SP Wankdorf Sporthalle Papiermühlestrasse 91	5		nicht inventarisiert	hoch	3'179.00	diverse Dachaufbauten vorhanden	gut	nein	-	Erstellung PV-Anlage in Abklärung (Solarify GmbH)	Yellow
SP Wankdorf Leichtath- Tribüne Papiermühlestrasse 91e	5		nicht inventarisiert	gering	-	-	-	nein	-		Red
SP Bodenweid Tribüne Freiburgstrasse 201	6		beachtenswert	hoch	265.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Ersatzneubau	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung des Ersatzneubaus	Yellow
SP Bodenweid Turnhalle Freiburgstrasse 203	6		nicht inventarisiert	hoch	322.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Ersatzneubau	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung des Ersatzneubaus	Yellow


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Sportanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
TH Altenberg Altenbergstrasse 39	5		erhaltenswert	hoch	492.00	wenige kleine Dachlukarnen vorhanden	schlecht	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	
SP Lory Garderobengebäude Schlossstrasse 12	3		nicht inventarisiert	gering	-	-	-	nein	-		
SP Holenacker Holenackerstrasse 32	6		nicht inventarisiert	hoch	128.00	Erdreich überdeckt den Garderobenbau	gut	nein	-	Der nördliche Gebäudeteil (Garderoben) ist teilweise mit Erdreich (Hanglage) bedeckt. Die grosse Fläche im Süden ist ein Kunststoffbelag, welcher als Aussensportanlage genutzt wird.	
SP Fischermätteli Weissensteinstrasse 34	3		nicht inventarisiert	hoch	142.00	flache Betontonnen als Dach	mittelmässig	nein	-	Erstellung PV-Anlage in Abklärung (Verein Sunraising)	


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Sportanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
SP Brünen (Garderoben) Brünenstrasse 10	6		erhaltenswert	sehr hoch	438.00	Dachlukarne vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	
SP Wyler Garderobe Tribüne Scheibenstrasse 65b	5		nicht inventarisiert	hoch	599.00	unproblematisch	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	
SP Murifeld Jupiterstrasse 6	4		nicht inventarisiert	hoch	368.00	unproblematisch	gut	nein	-	Erstellung PV-Anlage in Abklärung	
SP Länggasse Neubrückstrasse 139	2		nicht inventarisiert	hoch	200.00	unproblematisch	schlecht	nein	Sanierung Garderobengebäude	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Sanierung	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Sportanlagen


Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
SP Viererfeld Studerstrasse 31	2		nicht inventarisiert	mässig	-	-	-	nein	Instandsetzung		
SP Steigerhubel Steigerhubelstrasse 55b	3		nicht inventarisiert	hoch	163.00	unproblematisch	gut	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	
SP Weissenstein Garderobe Somazzistrasse 18	3		nicht inventarisiert	hoch	577.00	Schwierige Dachlandschaft mit Oberlichtaufsätzen > Dach kann problemlos vom oberen Strassenniveau bestiegen werden	gut	nein	-	nicht geeignet für PV- Anlage	
SP Weissenstein Wander Garderobe Schwarzenburgstrasse 76	3		nicht inventarisiert	hoch	200.00	Kamin	schlecht	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Sportanlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege	Einstrahlung	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
			Stand Bauinventar 2017	rot: sehr hoch orange: hoch							
TH Philosophenweg Philosophenweg 22	3		nicht inventarisiert	hoch	1'020.00	unproblematisch	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	Stockwerkeigentum	

- PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant
- PV-Anlage in Abklärung, in MIP enthalten
- PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig
- PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Eis- und Wasseranlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
EW Hirschengraben Hallenbad Maulbeerstrasse 14	3		schützenswert	hoch	441.00	Aufbauten vorhanden und teilweise Nutzung als Terrasse	mittelmässig	nein	Stillegung mittelfristig		
EW Marzilstrasse Hauptgebäude Marzilstrasse 29	3		nicht inventarisiert	hoch	249.00	Zwei kleinere Dachaufbauten (Kamin und Abluft)	schlecht	nein	Gesamtsanierung Freibad mit Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Sanierung	
EW Aarstrasse Dienstgebäude Aarstrasse 111	3		nicht inventarisiert	hoch	66.00	gemauerter Kamin	schlecht	nein	Gesamtsanierung Freibad mit Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Sanierung	
EW KA-WE-DE Hauptgebäude Jubiläumsstrasse 101	4		schützenswert	hoch	1'433.00	Tragkonstruktion für Beleuchtung befindet sich auf dem Flachdach	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	kein Platz auf dem Flachdach, um eine PV- Anlage zu montieren	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Eis- und Wasseranlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
EW Wylerbad Garderobe DW Scheibenstrasse 65	5		nicht inventarisiert	hoch	1'621.00	mehrere Oblicherter vorhanden	schlecht	nein	Sanierung Freibad mit Ersatzneubau GGB Gesamtsanierung HB+Restaurant	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Sanierung	Yellow
EW Wylerbad Hallenbad Scheibenstrasse 65C	5		nicht inventarisiert	hoch	685.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Sanierung Freibad mit Ersatzneubau GGB Gesamtsanierung HB+Restaurant	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Sanierung	Yellow
EW Wylerbad Restaurant Scheibenstrasse 65E	5		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Sanierung Freibad mit Ersatzneubau GGB Gesamtsanierung HB+Restaurant		Red
EW Lorrainebad Betriebsgebäude Uferweg 70	5		erhaltenswert	mässig	-	-	gut	nein	Sanierung / Ertüchtigung Aaresteg		Red

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Eis- und Wasseranlagen




Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
EW Weyermannshaus Hauptgebäude Stöckackerstrasse 9	6		nicht inventarisiert	hoch	2'960.00	mehrere Flachdächer mit Oblichtern oder Abluftrohren	mittelmässig	nein	Sanierung Freibad Erneuerung Eis und Hallenbad	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	
EW Weyermannshaus DW Stöckackerstrasse 11	6		nicht inventarisiert	hoch	78.00	gemauerter Kamin	mittelmässig	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	
EW Weyermannshaus Garderobenge Stöckackerstrasse 15	6		nicht inventarisiert	hoch	79.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Eis- und Wasseranlagen

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
EW Weyermannshaus Garderobe Stöckackerstrasse 13	6		nicht inventarisiert	gering	-	-	mittelmässig	nein	-		

- PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant
- PV-Anlage in Abklärung, in MIP enthalten
- PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig
- PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kulturgebäude

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Altes Schlachthaus Rathausgasse 20	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		
Altes Schlachthaus Rathausgasse 22	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		
Stadtheater Hauptgebäude Kornhausplatz 20	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		
Theaterstock Nägelgasse 1	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kulturgebäude

Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege	Einstrahlung	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
			Stand Bauinventar 2017	rot: sehr hoch orange: hoch							
Theaterstock Nägelgasse 1A			Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-					
Alte Dampfzentrale Marzilistrasse 47	3		schützenswert	hoch	1'506.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen, Dachtürmchen und Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	-	Dachzustand ist aktuell nicht geeignet für eine PV- Anlagen-Montage	
Zeitglockenturm Bim Zytglogge 3	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		

 PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant

 PV-Anlage in Abklärung, in MIP enthalten

 PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig

 PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant