










Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Aarstrasse 62	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-	2016 Gesamtsanierung	Red
Aarstrasse 66	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-	2016 Gesamtsanierung	
Attinghausenstrasse 19	5		beachtenswert	sehr hoch	89.00	gemauerte Kamine und Dachflächen- fenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Innensanierung	2004 Sanierung Aussenhülle	Green
Attinghausenstrasse 21	5		beachtenswert	sehr hoch	97.00	gemauerte Kamine und Dachflächen- fenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Innensanierung	2004 Sanierung Aussenhülle	



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Attinghausenstrasse 23	5		beachtenswert	sehr hoch	93.00	gemauerte Kamine und Dachflächen- fenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Innensanierung	2004 Sanierung Aussenhülle	
Attinghausenstrasse 25	5		beachtenswert	sehr hoch	92.00	gemauerte Kamine und Dachflächen- fenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Innensanierung	2004 Sanierung Aussenhülle	
Attinghausenstrasse 27	5		beachtenswert	sehr hoch	88.00	gemauerte Kamine und Dachflächen- fenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Innensanierung	2004 Sanierung Aussenhülle	
Attinghausenstrasse 29	5		beachtenswert	sehr hoch	99.00	gemauerte Kamine und Dachflächen- fenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Innensanierung	2004 Sanierung Aussenhülle	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Attinghausenstrasse 31	5		beachtenswert	sehr hoch	88.00	gemauerte Kamine und Dachflächen- fenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Innensanierung	2004 Sanierung Aussenhülle	
Brünnenstrasse 119	6		erhaltenswert	hoch	139.00	gemauerte Kamine, Lukarnen, Dachflächen- fenster vorhanden	mittelmässig	nein	Ausführung Sanierung Wohnung OG		
Keltenstrasse 106	6		schützenswert	hoch	69.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-	2014/15 Gesamtsanierung	
Keltenstrasse 108	6		schützenswert	hoch	31.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-	2014/15 Gesamtsanierung	



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Keltenstrasse 104	6		schützenswert	hoch	79.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	-	2014/15 Zukauf der Liegenschaft	
Brunngasse 42	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		
Brunngasse 44	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		
Brunngasse 46	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Brunngasse 54	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		
Brunngasse 56	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		
Brunngasse 58	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		
Brunnhofweg 18	3		schützenswert	hoch	82.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Brunnhofweg 20	3		schützenswert	sehr hoch	59.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		
Brunnhofweg 22	3		schützenswert	sehr hoch	51.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		
Brunnhofweg 24	3		schützenswert	sehr hoch	58.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		
Brunnhofweg 26	3		schützenswert	hoch	41.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Brunnhofweg 28	3		schützenswert	hoch	183.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		
Mattenhofstrasse 29	3		erhaltenswert	sehr hoch	108.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-	2010/11 Gesamtsanierung	
Mattenhofstrasse 31	3		erhaltenswert	sehr hoch	110.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-	2010/11 Gesamtsanierung	
Mattenhofstrasse 33	3		erhaltenswert	sehr hoch	56.00	gemauerter Kamin und Dachlukarnen vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	2011/12 Gesamtsanierung	




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Mattenhofstrasse 35	3		erhaltenswert	sehr hoch	56.00	gemauerter Kamin und Dachlukarnen vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	2011/12 Gesamtsanierung	
Brunnmattstrasse 50	3		schützenswert	hoch	193.00	gemauerter Kamin und Lukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	
Wagnerstrasse 34	3		beachtenswert	hoch	90.00	gemauerter Kamin und Lukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	
Bümpfizstrasse 21	6		nicht inventarisiert	hoch	169.00	Kamine, Abluftrohre und wenige Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Verein Sunraising)	-	2012/13 Aussenhüllensanierung	



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Bümpfizstrasse 23/25	6		nicht inventarisiert	hoch	290.00	Kamine, Abluftröhre und wenige Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Verein Sunraising)	-	2012/13 Aussenhüllensanierung	
Bümpfizstrasse 98	6		beachtenswert	hoch	160.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	2014/15 Gesamtsanierung	
Bundesrain 8	3		beachtenswert	hoch	39.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	2015/16 Gesamtsanierung	
Dalmaziquai 67	4		nicht inventarisiert	hoch	39.00	gemauerte Kamine, viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	schlecht	nein	Gesamtsanierung		


Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Dalmazirain 30	4		nicht inventarisiert	hoch	10.00	gemauerte Kamine, viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	schlecht	nein	Gesamtsanierung		
Dalmazirain 32	4		nicht inventarisiert	sehr hoch	64.00	gemauerte Kamine, viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	schlecht	nein	Gesamtsanierung		
Dalmazirain 34	4		nicht inventarisiert	sehr hoch	54.00	gemauerte Kamine, viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	schlecht	nein	Gesamtsanierung		
Dalmazirain 36	4		nicht inventarisiert	sehr hoch	59.00	gemauerte Kamine, viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	schlecht	nein	Gesamtsanierung		




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Elfenauweg 90	4		nicht inventarisiert	hoch	145.00	Kamin, Ablufrohre und wenige Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Fassadensanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Sanierung	Yellow
Elfenauweg 91	4		schützenswert	hoch	111.00	gemauerte Kamine, viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Fassadensanierung		Red
Elfenauweg 83 (Pfadheim)	4		nicht inventarisiert	gering	-	-	mittelmässig	nein			Red
Spinnereiweg 4	2		schützenswert	hoch	141.00	gemauerte Kamine, Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	schlecht	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	Yellow




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Freiburgstrasse 145	3		beachtenswert	sehr hoch	68.00	gemauerter Kamin, viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Freiburgstrasse 147	3		beachtenswert	sehr hoch	78.00	gemauerter Kamin, viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Freiburgstrasse 149	3		beachtenswert	sehr hoch	67.00	gemauerter Kamin, viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Freiburgstrasse 173	3		beachtenswert	sehr hoch	95.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Freiburgstrasse 175	3		beachtenswert	sehr hoch	96.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	Yellow
Freiburgstrasse 332	6		beachtenswert	hoch	79.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig bis schlecht	nein	-		Red
Freiburgstrasse 57	3		nicht inventarisiert	hoch	136.00	sehr viele Dachaufbauten beim Flachdach vorhanden	gut	nein	-	2016 Dachsanierung	Red
Friedbühlstrasse 36	3		erhaltenswert	hoch	120.00	viele Dachlukarnen und einige Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Fassadensanierung	2014-16 Innensanierung und Umgebung	Red



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Fröschmattstrasse 14	6		beachtenswert	sehr hoch	46.00	im unteren Steildachbereich viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	
Fröschmattstrasse 16	6		beachtenswert	hoch	90.00	im unteren Steildachbereich viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	
Fröschmattstrasse 18	6		beachtenswert	hoch	44.00	im unteren Steildachbereich viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	
Waldmeisterstrasse 15	6		beachtenswert	hoch	75.00	gemauerter Kamin, grosse Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-		



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Waldmeisterstrasse 17	6		beachtenswert	hoch	80.00	gemauerter Kamin, grosse Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-		
Zypressenstrasse 8	6		beachtenswert	sehr hoch	46.00	im unteren Steildachbereich viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	
Zypressenstrasse 10	6		beachtenswert	sehr hoch	89.00	im unteren Steildachbereich viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	
Zypressenstrasse 12	6		beachtenswert	sehr hoch	89.00	im unteren Steildachbereich viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Zypressenstrasse 38	6		erhaltenswert	sehr hoch	123.00	gemauerter Kamin und Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	
Gerberngasse 5	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		
Greyerzstrasse 99	5		nicht inventarisiert	sehr hoch	126.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	
Heckenweg 15	3		beachtenswert	hoch	91.00	gemauerte Kamine und Dachflächen- fenster vorhanden	schlecht	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Heckenweg 17	3		beachtenswert	hoch	62.00	gemauerte Kamine und Dachflächen- fenster vorhanden	schlecht	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	
Herrengasse 36	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		
Herrengasse 15	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		
Herrengasse 17	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		


Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Herrengasse 19	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		
Herrengasse 21	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		
Lorrainestrasse 31	5		beachtenswert	hoch	234.00	nicht relevant	schlecht	nein	Ersatzneubau	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung des Ersatzneubaus	
Lorrainestrasse 51	5		erhaltenswert	sehr hoch	73.00	gemauerte Kamine und grosse Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung		


Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Hoderstrasse 18	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	mittelmässig	nein	-		
Hoderstrasse 20	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	mittelmässig	nein	-		
Freiburgstrasse 459	6		schützenswert	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	2012 Gebäudehüllen- sanierungen und Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 459a	6		schützenswert	hoch	39.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	2012 Gebäudehüllen- sanierungen und Teilrenovationen innen	

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Freiburgstrasse 459b	6		schützenswert	mässig	-	-	gut	nein	Instandsetzung	2012 Gebäudehüllen- sanierungen und Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 459c	6		schützenswert	mässig	-	-	gut	nein	Instandsetzung	2012 Gebäudehüllen- sanierungen und Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 461	6		schützenswert	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächen- fenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2013 Gebäudehüllen- sanierungen und Totalrenovationen innen	
Freiburgstrasse 461a	6		schützenswert	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächen- fenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2013 Gebäudehüllen- sanierungen und Totalrenovationen innen	


Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Freiburgstrasse 461b	6		schützenswert	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächen- fenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2013 Gebäudehüllen- sanierungen und Totalrenovationen innen	
Freiburgstrasse 461c	6		schützenswert	mässig	-	-	gut	nein	-	2013 Gebäudehüllen- sanierungen und Totalrenovationen innen	
Freiburgstrasse 463	6		schützenswert	hoch	38.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2013 Gebäudehüllen- sanierungen Teil- oder Totalrenovationen innen	
Freiburgstrasse 463a	6		schützenswert	hoch	40.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2013 Gebäudehüllen- sanierungen Teil- oder Totalrenovationen innen	

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Freiburgstrasse 463b	6		schützenswert	hoch	40.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2013 Gebäudehüllen- sanierungen Teil- oder Totalrenovationen innen	
Freiburgstrasse 463c	6		schützenswert	mässig	-	-	gut	nein	-	2013 Gebäudehüllen- sanierungen Teil- oder Totalrenovationen innen	
Freiburgstrasse 465	6		schützenswert	mässig	-	-	gut	nein	-	2007 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen	
Freiburgstrasse 465a	6		schützenswert	hoch	37.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2007 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen	



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Freiburgstrasse 465b	6		schützenswert	hoch	38.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2007 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen	
Freiburgstrasse 465c	6		schützenswert	hoch	40.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2007 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen	
Freiburgstrasse 467	6		schützenswert	hoch	40.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2007 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 467a	6		schützenswert	hoch	39.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2007 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Freiburgstrasse 467b	6		schützenswert	hoch	39.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2007 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 467c	6		schützenswert	hoch	40.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2007 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 469	6		schützenswert	hoch	38.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2008/09 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 469a	6		schützenswert	hoch	39.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2008/09 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Freiburgstrasse 469b	6		schützenswert	hoch	39.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2008/09 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 469c	6		schützenswert	hoch	38.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2008/09 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 471	6		schützenswert	hoch	42.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2012 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 471a	6		schützenswert	hoch	44.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2012 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Freiburgstrasse 471b	6		schützenswert	mässig	-	-	gut	nein	-	2012 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 473	6		schützenswert	hoch	43.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 473a	6		schützenswert	hoch	42.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 473b	6		schützenswert	hoch	43.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Freiburgstrasse 475	6		schützenswert	hoch	43.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 475a	6		schützenswert	hoch	43.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 475b	6		schützenswert	hoch	43.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 477	6		schützenswert	hoch	42.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Freiburgstrasse 477a	6		schützenswert	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 477b	6		schützenswert	hoch	38.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 479	6		schützenswert	hoch	42.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen	
Freiburgstrasse 479a	6		schützenswert	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Freiburgstrasse 479b	6		schützenswert	hoch	42.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen	
Freiburgstrasse 481	6		schützenswert	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2008 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 481a	6		schützenswert	hoch	42.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2008 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 481b	6		schützenswert	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2008 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Freiburgstrasse 483	6		schützenswert	hoch	39.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2008/2010 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 483a	6		schützenswert	hoch	42.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2008/2010 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 483b	6		schützenswert	hoch	43.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2008/2010 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 483c	6		schützenswert	mässig	-	-	gut	nein	-	2008/2010 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Freiburgstrasse 485	6		schützenswert	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 485a	6		schützenswert	hoch	43.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 485b	6		schützenswert	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
Freiburgstrasse 485c	6		schützenswert	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Freiburgstrasse 487	6		schützenswert	mässig	-	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2010/11 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen	
Freiburgstrasse 487a	6		schützenswert	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2010/11 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen	
Freiburgstrasse 487b	6		schützenswert	sehr hoch	42.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2010/11 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen	
Freiburgstrasse 487c	6		schützenswert	hoch	40.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2010/11 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Freiburgstrasse 489	6		schützenswert	hoch	37.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2011/12 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovierungen innen	
Freiburgstrasse 489a	6		schützenswert	sehr hoch	44.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2011/12 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovierungen innen	
Freiburgstrasse 489b	6		schützenswert	sehr hoch	36.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2011/12 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovierungen innen	
Freiburgstrasse 489c	6		schützenswert	sehr hoch	40.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2011/12 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovierungen innen	



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Moritzweg 7	4		nicht inventarisiert	hoch	590.00	gemauerter Kamin, Atriumverglasung, Liftaufbau und Abluftrohre vorhanden	schlecht	nein			
Gerechtigkeitsgasse 47 (Morlothaus)	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		
Junkergasse 32 (Morlothaus)	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	gut	nein	-		
Jurastrasse 44	5		erhaltenswert	mässig	-	-	gut	nein	-	2013/14 Gesamtanierung	



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Jurastrasse 47	5		erhaltenswert	mässig	-	-	gut	nein	-	2012 Gesamtsanierung	
Jurastrasse 51	5		nicht inventarisiert	hoch	93.00	gemauerter Kamin, grosse Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		
Jurastrasse 55	5		beachtenswert	sehr hoch	86.00	Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Verein Sunraising)	-	2013/14 Gesamtsanierung	
Jurastrasse 59	5		beachtenswert	hoch	159.00	viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	2012/13 Gesamtsanierung	




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Jurastrasse 58	5		erhaltenswert	keine Angaben	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung		
Jurastrasse 60	5		beachtenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung		
Jurastrasse 89	5		beachtenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung		
Bernstrasse 25	6		nicht inventarisiert	hoch	113.00	gemauerter Kamin vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	2010/11 Gebäudehüllensanierung	




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Bernstrasse 27	6		nicht inventarisiert	hoch	127.00	gemauerter Kamin vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	2010/11 Gebäudehüllensanierung	
Bernstrasse 29	6		nicht inventarisiert	hoch	106.00	gemauerter Kamin vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	2010/11 Gebäudehüllensanierung	
Burgunderstrasse 1	6		nicht inventarisiert	hoch	83.00	gemauerter Kamin vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	2010/11 Gebäudehüllensanierung	
Burgunderstrasse 3	6		nicht inventarisiert	hoch	105.00	gemauerter Kamin vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	2010/11 Gebäudehüllensanierung	




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Burgunderstrasse 5	6		nicht inventarisiert	hoch	83.00	gemauerter Kamin vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	2010/11 Gebäudehüllensanierung	
Kleefeldstrasse 2	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	115.00	nicht relevant	gut	ja, PV-Anlage in Planung, Indachlösung Eigen- verbrauchs- gemeinschaft ewb/ISB	Gebäudehüllen- und Heizungssanierung / Umgebung		
Kleefeldstrasse 4	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	113.00	nicht relevant	gut	ja, PV-Anlage in Planung, Indachlösung Eigen- verbrauchs- gemeinschaft ewb/ISB	Gebäudehüllen- und Heizungssanierung / Umgebung		
Kleefeldstrasse 6	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	117.00	nicht relevant	gut	ja, PV-Anlage in Planung, Indachlösung Eigen- verbrauchs- gemeinschaft ewb/ISB	Gebäudehüllen- und Heizungssanierung / Umgebung		




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Kleefeldstrasse 8	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	115.00	nicht relevant	gut	ja, PV-Anlage in Planung, Indachlösung Eigen- verbrauchs- gemeinschaft ewb/ISB	Gebäudehüllen- und Heizungssanierung		
Kleefeldstrasse 10	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	113.00	nicht relevant	gut	ja, PV-Anlage in Planung, Indachlösung Eigen- verbrauchs- gemeinschaft ewb/ISB	Gebäudehüllen- und Heizungssanierung		
Kleefeldstrasse 12	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	117.00	nicht relevant	gut	ja PV-Anlage in Planung, Indachlösung Eigen- verbrauchs- gemeinschaft ewb/ISB	Gebäudehüllen- und Heizungssanierung		
Laubeggstrasse 34	4		erhaltenswert	mässig	-	-	gut	nein	-	2015/16 Gesamtanierung (Wohnhaus)	




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Laubeggstrasse 36	4		erhaltenswert	hoch	201.00	gemauerter Kamin und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	Orange
Laubeggstrasse 38	4		schützenswert	hoch	191.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	2016 Heizungsersatz	Red
Laubeggstrasse 40	4		schützenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	2016 Heizungsersatz	Red
Lerchenweg 31	2		erhaltenswert	hoch	230.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen, Dachflächenfenster und Abluftrohre vorhanden	gut	nein	-	2010/11 Gebäudehüllensanierung	Red




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Lerchenweg 33	2		erhaltenswert	hoch	97.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen, Dachflächenfenster und Abluftrohre vorhanden	gut	nein	-	2010/11 Gebäudehüllensanierung	
Lerchenweg 35	2		erhaltenswert	hoch	46.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen, Dachflächenfenster und Abluftrohre vorhanden	gut	nein	-	2010/11 Gebäudehüllensanierung	
Marzilstrasse 35	3		erhaltenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Innensanierung und Umgebung		
Marzilstrasse 39	3		beachtenswert	hoch	42.00	gemauerter Kamin und mehrere Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung		




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Mittelstrasse 17	2		schützenswert	sehr hoch	147.00	gemauerter Kamin, viele Lukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	2007-2009 Gesamtsanierung mit Balkonanbauten 2015/2016 Renovation Fassade West Mittelstrasse 17	
Mittelstrasse 19	2		schützenswert	sehr hoch	141.00	gemauerter Kamin, viele Lukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Renovation Fassaden	2007-2009 Gesamtsanierung mit Balkonanbauten	
Mittelstrasse 21	2		schützenswert	hoch	122.00	gemauerter Kamin, viele Lukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Renovation Fassaden	2007-2009 Gesamtsanierung mit Balkonanbauten	
Monbijoustrasse 19	3		erhaltenswert	hoch	107.00	viele Lukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Innensanierungen		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Monbijoustrasse 21	3		schützenswert	sehr hoch	172.00	viele Lukarnen und Dachflächen- fenster vorhanden	gut	nein	Innensanierungen		
Kapellenstrasse 8	3		erhaltenswert	sehr hoch	78.00	viele Lukarnen und Dachflächen- fenster vorhanden	gut	nein	Innensanierungen		
Münzrain 1	3		schützenswert	hoch	156.00	Dachterrasse und viele Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Münzrain 3	3		schützenswert	sehr hoch	241.00	gemauerte Kamine und Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung		



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Gruberstrasse 2	4		erhaltenswert	hoch	125.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
Gruberstrasse 4	4		erhaltenswert	hoch	75.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
Gruberstrasse 6	4		erhaltenswert	hoch	73.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
Gruberstrasse 8	4		erhaltenswert	hoch	76.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Gruberstrasse 10	4		erhaltenswert	sehr hoch	93.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
Gruberstrasse 12	4		erhaltenswert	sehr hoch	92.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
Gruberstrasse 14	4		erhaltenswert	sehr hoch	78.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
Gruberstrasse 16	4		erhaltenswert	sehr hoch	80.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Gruberstrasse 18	4		erhaltenswert	sehr hoch	76.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
Gruberstrasse 20	4		erhaltenswert	sehr hoch	92.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
Jolimontstrasse 12	4		erhaltenswert	hoch	73.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
Jolimontstrasse 14	4		erhaltenswert	hoch	87.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Jolimontstrasse 16	4		erhaltenswert	hoch	86.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
Jolimontstrasse 18	4		erhaltenswert	sehr hoch	75.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
Jolimontstrasse 20	4		erhaltenswert	hoch	67.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
Jolimontstrasse 22	4		erhaltenswert	hoch	67.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Kasthoferstrasse 4	4		erhaltenswert	sehr hoch	79.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		Red
Kasthoferstrasse 6	4		erhaltenswert	sehr hoch	57.00	zwei gemauerte Kamin in Firstnähe vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	Orange
Kasthoferstrasse 8	4		erhaltenswert	hoch	78.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		Red
Kasthoferstrasse 10	4		erhaltenswert	hoch	57.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		Red





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Kasthoferstrasse 12	4		erhaltenswert	sehr hoch	82.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
Kasthoferstrasse 14	4		erhaltenswert	sehr hoch	79.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
Kasthoferstrasse 16	4		erhaltenswert	sehr hoch	74.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
Kasthoferstrasse 18	4		erhaltenswert	sehr hoch	75.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Kasthoferstrasse 20	4		erhaltenswert	sehr hoch	58.00	zwei gemauerte Kamin in Firstnähe vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	Orange
Kasthoferstrasse 22	4		erhaltenswert	sehr hoch	73.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		Red
Mindstrasse 3	4		erhaltenswert	sehr hoch	156.00	zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	Orange
Mindstrasse 4	4		erhaltenswert	sehr hoch	159.00	zwei gemauerte Kamine und zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	Orange




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Mindstrasse 5	4		erhaltenswert	hoch	154.00	ein gemauerter Kamin und zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	
Mindstrasse 6	4		erhaltenswert	sehr hoch	158.00	ein gemauerter Kamin und zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	
Mindstrasse 7	4		erhaltenswert	hoch	162.00	zwei gemauerte Kamine und zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	
Mindstrasse 8	4		erhaltenswert	sehr hoch	159.00	zwei gemauerte Kamine und zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Mindstrasse 9	4		erhaltenswert	sehr hoch	161.00	zwei gemauerte Kamine und zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	
Mindstrasse 10	4		erhaltenswert	sehr hoch	163.00	ein gemauerter Kamin und drei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	
Muristrasse 71	4		erhaltenswert	hoch	14.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
Muristrasse 73	4		erhaltenswert	hoch	113.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Muristrasse 75	4		erhaltenswert	hoch	118.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
Muristrasse 77	4		erhaltenswert	hoch	107.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
Muristrasse 79	4		erhaltenswert	hoch	103.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
Muristrasse 75a	4		erhaltenswert	mässig	-	-	gut	nein	Instandsetzung		

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Nydegasse 1	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Nydegasse 2	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Scheibenstrasse 36	5		beachtenswert	hoch	85.00	zwei gemauerte Kamine, Dachflächenfenster und eine Dachlukarne vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung		
Scheibenstrasse 38 (Wohnen+Schreinerei)	5		beachtenswert	hoch	82.00	zwei gemauerte Kamine, Dachflächenfenster und eine Dachlukarne vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung		


Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Schiffhaube 18	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe	-	-	-	mittelmässig	nein	-		
Burckhardtstrasse 2	3		erhaltenswert	hoch	118.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gebäudehüllensanierung		
Burckhardtstrasse 4	3		erhaltenswert	hoch	129.00	zwei Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gebäudehüllensanierung		
Burckhardtstrasse 6	3		erhaltenswert	hoch	118.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gebäudehüllensanierung		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Scheurerstrasse 2	3		erhaltenswert	hoch	122.00	zwei Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gebäudehüllensanierung		
Scheurerstrasse 4	3		erhaltenswert	hoch	102.00	drei Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gebäudehüllensanierung		
Scheurerstrasse 6	3		erhaltenswert	hoch	102.00	drei Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gebäudehüllensanierung		
Scheurerstrasse 8	3		erhaltenswert	hoch	6.00	zwei Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gebäudehüllensanierung		




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Stoosstrasse 2	3		erhaltenswert	hoch	141.00	zwei Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Gebäudehüllensanierung		
Stoosstrasse 4	3		erhaltenswert	hoch	102.00	fünf Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gebäudehüllensanierung		
Stoosstrasse 6	3		erhaltenswert	hoch	142.00	zwei Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Gebäudehüllensanierung		
Schützenmattstrasse 12	2		schützenswert	sehr hoch	89.00	zwei gemauerte Kamine und 3 Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Selibühlweg 11	4		schützenswert	mässig	-	-	gut	nein	-	2013 Gesamtanierung (inkl. neue Gasheizung)	
Bahnstrasse 151	3		erhaltenswert	sehr hoch	73.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Bahnstrasse 153	3		erhaltenswert	sehr hoch	73.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Bahnstrasse 155	3		erhaltenswert	sehr hoch	72.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Bahnstrasse 157	3		erhaltenswert	sehr hoch	71.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Bahnstrasse 159	3		erhaltenswert	sehr hoch	77.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Bahnstrasse 161	3		erhaltenswert	sehr hoch	76.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Bahnstrasse 163	3		erhaltenswert	sehr hoch	72.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Bahnstrasse 165	3		erhaltenswert	sehr hoch	72.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Eggimannstrasse 18	3		erhaltenswert	sehr hoch	54.00	zwei Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Eggimannstrasse 20	3		erhaltenswert	sehr hoch	46.00	zwei Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Eggimannstrasse 22	3		erhaltenswert	sehr hoch	46.00	zwei Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Eggimannstrasse 24	3		erhaltenswert	sehr hoch	97.00	zwei Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung	2016 Heizungsersatz	
Eggimannstrasse 26	3		erhaltenswert	sehr hoch	44.00	zwei Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Eggimannstrasse 28	3		erhaltenswert	sehr hoch	44.00	zwei Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Eggimannstrasse 17	3		erhaltenswert	sehr hoch	127.00	zwei gemauerte Kamine, zwei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Eggimannstrasse 19	3		erhaltenswert	sehr hoch	135.00	zwei gemauerte Kamine, zwei Dachlukarnen und vier Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung	2016 Heizungsersatz	
Eggimannstrasse 21	3		erhaltenswert	sehr hoch	135.00	zwei gemauerte Kamine, zwei Dachlukarnen und vier Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Eggimannstrasse 23	3		erhaltenswert	sehr hoch	118.00	zwei gemauerte Kamine, Dachlukarne und drei Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Eggimannstrasse 25	3		erhaltenswert	sehr hoch	116.00	zwei gemauerte Kamine, Dachlukarne und drei Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Eggimannstrasse 27	3		erhaltenswert	sehr hoch	131.00	zwei gemauerte Kamine, Dachlukarne und drei Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Krippenstrasse 16	3		erhaltenswert	sehr hoch	100.00	zwei gemauerte Kamine, zwei Dachlukarnen und zwei Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	-		
Krippenstrasse 18	3		erhaltenswert	sehr hoch	79.00	zwei gemauerte Kamine, zwei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	-		
Krippenstrasse 20	3		erhaltenswert	sehr hoch	63.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	-		



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Krippenstrasse 22	3		erhaltenswert	sehr hoch	80.00	zwei gemauerte Kamine, zwei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	-		
Krippenstrasse 24	3		erhaltenswert	sehr hoch	119.00	zwei gemauerte Kamine, drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	-		
Krippenstrasse 26	3		erhaltenswert	sehr hoch	117.00	zwei gemauerte Kamine, drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	-		
Bahnstrasse 69	3		beachtenswert	hoch	313.00	nicht relevant	schlecht	nein	Ersatzneubau in Modulbauweise		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Bahnstrasse 89	3		beachtenswert	hoch	320.00	nicht relevant	schlecht	nein	Ersatzneubau in Modulbauweise		
Bottigenstrasse 47	6		erhaltenswert	sehr hoch	84.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	2014 Fassadensanierung	
Bottigenstrasse 49	6		erhaltenswert	sehr hoch	87.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	2014 Fassadensanierung	
Bottigenstrasse 51	6		erhaltenswert	sehr hoch	76.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	2014 Fassadensanierung	



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Bottigenstrasse 53	6		erhaltenswert	sehr hoch	76.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	2014 Fassadensanierung	
Bottigenstrasse 55	6		erhaltenswert	sehr hoch	90.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	2015 Fassadensanierung	
Bottigenstrasse 57	6		erhaltenswert	sehr hoch	87.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	2015 Fassadensanierung	
Bottigenstrasse 59	6		erhaltenswert	sehr hoch	70.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	2015 Fassadensanierung	



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Bottigenstrasse 61	6		erhaltenswert	sehr hoch	71.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	2015 Fassadensanierung	
Bottigenstrasse 63	6		erhaltenswert	sehr hoch	72.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	2012 Heizungsersatz	
Bottigenstrasse 65	6		erhaltenswert	sehr hoch	76.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	2012 Heizungsersatz	
Bottigenstrasse 67	6		erhaltenswert	hoch	10.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung		




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Bottigenstrasse 69	6		erhaltenswert	hoch	41.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtanierung		
Bottigenstrasse 71	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	85.00	drei Dachlukarnen und zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-		
Brünackerstrasse 9	6		erhaltenswert	sehr hoch	39.00	Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Instandsetzung		
Brünackerstrasse 11	6		erhaltenswert	sehr hoch	27.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Instandsetzung		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Brünnackerstrasse 13	6		erhaltenswert	sehr hoch	26.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Instandsetzung		
Brünnackerstrasse 15	6		erhaltenswert	sehr hoch	27.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Instandsetzung		
Brünnackerstrasse 17	6		erhaltenswert	sehr hoch	27.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Instandsetzung		
Brünnackerstrasse 19	6		erhaltenswert	sehr hoch	45.00	Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Instandsetzung		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Brünnackerstrasse 21	6		erhaltenswert	sehr hoch	41.00	Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Instandsetzung		
Brünnackerstrasse 23	6		erhaltenswert	sehr hoch	28.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Instandsetzung		
Brünnackerstrasse 25	6		erhaltenswert	sehr hoch	26.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Instandsetzung		
Brünnackerstrasse 27	6		erhaltenswert	sehr hoch	28.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Instandsetzung		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Brünackerstrasse 29	6		erhaltenswert	hoch	26.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Instandsetzung		
Brünackerstrasse 31	6		erhaltenswert	hoch	8.00	Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Instandsetzung		
Brünackerstrasse 33	6		erhaltenswert	sehr hoch	42.00	Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Instandsetzung		
Brünackerstrasse 35	6		erhaltenswert	hoch	28.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Instandsetzung		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Brünnackerstrasse 37	6		erhaltenswert	hoch	26.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Instandsetzung		
Brünnackerstrasse 39	6		erhaltenswert	hoch	28.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Instandsetzung		
Brünnackerstrasse 41	6		erhaltenswert	sehr hoch	26.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Instandsetzung		
Brünnackerstrasse 43	6		erhaltenswert	sehr hoch	45.00	Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Instandsetzung		



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Bottigenstrasse 76	6		erhaltenswert	sehr hoch	138.00	fünf Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
Bottigenstrasse 74	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	132.00	Kamin und zwei Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		
Lentulusstrasse 26	3		erhaltenswert	sehr hoch	74.00	zwei Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	
Lentulusstrasse 28	3		erhaltenswert	sehr hoch	144.00	vier Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Lentulusstrasse 30	3		erhaltenswert	sehr hoch	106.00	mehrere Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	
Lentulusstrasse 32	3		erhaltenswert	sehr hoch	56.00	vier Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	
Lentulusstrasse 34	3		erhaltenswert	sehr hoch	36.00	zwei Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	
Pestalozzistrasse 25	3		erhaltenswert	sehr hoch	116.00	grosse Dachlukarne und mehrere Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Pestalozzistrasse 27	3		erhaltenswert	hoch	130.00	eine grosse und zwei kleinere Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		
Weberstrasse 10	3		erhaltenswert	hoch	114.00	grosse Dachlukarne und mehrere Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		
Weberstrasse 12	3		erhaltenswert	hoch	118.00	eine grosse und zwei kleinere Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	2017 Heizungsersatz	
Brünnenstrasse 67	6		erhaltenswert	hoch	35.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Brünnenstrasse 67a	6		erhaltenswert	hoch	29.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 67b	6		erhaltenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 67c	6		erhaltenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 69	6		erhaltenswert	sehr hoch	34.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Brünnenstrasse 69a	6		erhaltenswert	sehr hoch	28.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 69b	6		erhaltenswert	sehr hoch	28.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 69c	6		erhaltenswert	sehr hoch	34.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 71	6		erhaltenswert	sehr hoch	35.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		


Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Brünnenstrasse 71a	6		erhaltenswert	sehr hoch	29.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 71b	6		erhaltenswert	sehr hoch	29.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 71c	6		erhaltenswert	sehr hoch	35.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 73	6		erhaltenswert	sehr hoch	35.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		


Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Brünnenstrasse 73a	6		erhaltenswert	sehr hoch	29.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 73b	6		erhaltenswert	sehr hoch	29.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 73c	6		erhaltenswert	sehr hoch	35.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 75	6		erhaltenswert	sehr hoch	35.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Brünnenstrasse 75a	6		erhaltenswert	sehr hoch	29.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 75b	6		erhaltenswert	sehr hoch	29.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 75c	6		erhaltenswert	sehr hoch	35.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 77	6		erhaltenswert	gering	-	-	mittelmässig	nein	Instandsetzung		



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Brünnenstrasse 77a	6		erhaltenswert	gering	-	-	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 77b	6		erhaltenswert	gering	-	-	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 77c	6		erhaltenswert	gering	-	-	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 79	6		erhaltenswert	hoch	82.00	zwei Kamine vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Brünnenstrasse 81	6		erhaltenswert	hoch	46.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 83	6		erhaltenswert	sehr hoch	40.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 83a	6		erhaltenswert	sehr hoch	31.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 83b	6		erhaltenswert	sehr hoch	30.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Brünnenstrasse 83c	6		erhaltenswert	sehr hoch	30.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 83d	6		erhaltenswert	sehr hoch		unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 85	6		erhaltenswert	sehr hoch	39.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 85a	6		erhaltenswert	sehr hoch	32.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Brünnenstrasse 85b	6		erhaltenswert	sehr hoch	32.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 85c	6		erhaltenswert	sehr hoch	32.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Brünnenstrasse 85d	6		erhaltenswert	sehr hoch	38.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Stapfenstrasse 50	6		erhaltenswert	sehr hoch	36.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Stapfenstrasse 50a	6		erhaltenswert	sehr hoch	29.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Stapfenstrasse 50b	6		erhaltenswert	sehr hoch	29.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Stapfenstrasse 50c	6		erhaltenswert	sehr hoch	36.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Stapfenstrasse 52	6		erhaltenswert	sehr hoch	35.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Stapfenstrasse 52a	6		erhaltenswert	sehr hoch	29.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Stapfenstrasse 52b	6		erhaltenswert	sehr hoch	29.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Stapfenstrasse 52c	6		erhaltenswert	sehr hoch	36.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Stapfenstrasse 60	6		erhaltenswert	sehr hoch	38.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Stapfenstrasse 60a	6		erhaltenswert	sehr hoch	31.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Stapfenstrasse 60b	6		erhaltenswert	sehr hoch	31.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Stapfenstrasse 60c	6		erhaltenswert	sehr hoch	31.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
Stapfenstrasse 60d	6		erhaltenswert	sehr hoch	37.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Sulgenbachstrasse 5 (Clairmont)	3		schützenswert	sehr hoch	41.00	sehr komplizierte Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	2011/12 Fassadenanierung > Malerarbeiten	
Sulgenbachstrasse 5a	3		schützenswert	gering	-	-	gut	nein	-		
Sulgenbachstrasse 9	3		erhaltenswert	sehr hoch	59.00	Dachlukarne, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2012/13 Gesamtsanierung und Anbau	
Tscharnerstrasse 19	3		erhaltenswert	sehr hoch	92.00	drei Dachlukarnen vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	2012-14 Gesamtsanierung	


Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Tscharnerstrasse 21	3		erhaltenswert	sehr hoch	106.00	vier Dachlukarnen vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	2012-14 Gesamtsanierung	grün
Tscharnerstrasse 23	3		erhaltenswert	sehr hoch	116.00	gemauerter Kamin und vier Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-	2012-14 Gesamtsanierung	rot
Tscharnerstrasse 25	3		erhaltenswert	sehr hoch	108.00	vier Dachlukarnen vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ISB)	-	2012-14 Gesamtsanierung	grün
Tscharnerstrasse 27	3		erhaltenswert	sehr hoch	102.00	drei Dachlukarnen vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ISB)	-	2012-14 Gesamtsanierung	grün




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Undo-endo 24	4		schützenswert	sehr hoch	111.00	gemauerter Kamin und zwei Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		Red
Undo-endo 24a	4		schützenswert	sehr hoch	84.00	unproblematisch	gut	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	Yellow
Wachtelweg 11	2		nicht inventarisiert	sehr hoch	86.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Sanierungen Küche/Bad erfolgen jeweils bei Mieterwechsel	2012 Gebäudehüllensanierung	Green
Wachtelweg 13	2		nicht inventarisiert	sehr hoch	82.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Sanierungen Küche/Bad erfolgen jeweils bei Mieterwechsel	2012 Gebäudehüllensanierung	Green





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Wachtelweg 15	2		nicht inventarisiert	hoch	82.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Sanierungen Küche/Bad erfolgen jeweils bei Mieterwechsel	2012 Gebäudehüllensanierung	
Wachtelweg 17	2		nicht inventarisiert	sehr hoch	89.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Verein Sunraising)	Sanierungen Küche/Bad erfolgen jeweils bei Mieterwechsel	2012 Gebäudehüllensanierung	
Wachtelweg 19	2		nicht inventarisiert	sehr hoch	103.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Verein Sunraising)	Sanierungen Küche/Bad erfolgen jeweils bei Mieterwechsel	2012 Gebäudehüllensanierung	
Wachtelweg 21	2		nicht inventarisiert	sehr hoch	105.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Verein Sunraising)	Sanierungen Küche/Bad erfolgen jeweils bei Mieterwechsel	2012 Gebäudehüllensanierung	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Wachtelweg 23	2		nicht inventarisiert	sehr hoch	103.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Verein Sunraising)	Sanierungen Küche/Bad erfolgen jeweils bei Mietwechsel	2012 Gebäudehüllensanierung	
Wangenstrasse 27	6		nicht inventarisiert	hoch	83.00	drei Dachflächenfenster und Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	
Wangenstrasse 29	6		nicht inventarisiert	hoch	62.00	zwei Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	
Waldmeisterstrasse 20	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Waldmeisterstrasse 22	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Waldmeisterstrasse 24	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Waldmeisterstrasse 26	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Waldmeisterstrasse 28	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Winterfeldweg 61	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Winterfeldweg 63	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Winterfeldweg 65	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Winterfeldweg 66	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Winterfeldweg 67	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Winterfeldweg 68	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Winterfeldweg 69	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Winterfeldweg 70	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Winterfeldweg 71	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Winterfeldweg 72	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Winterfeldweg 73	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Winterfeldweg 74	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Winterfeldweg 76	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Winterfeldweg 78	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Winterfeldweg 80	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Winterfeldweg 84	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Winterfeldweg 86	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Winterfeldweg 88	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Winterfeldweg 90	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Winterfeldweg 92	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Winterfeldweg 94	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Winterfeldweg 96	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Winterfeldweg 98	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Winterfeldweg 102	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Winterfeldweg 104	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Winterfeldweg 106	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Winterfeldweg 108	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Winterfeldweg 110	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Winterfeldweg 112	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau		
Winterfeldweg 117c	6		erhaltenswert	hoch	23.00	gemauerter Kamin vorhanden	mittelmässig	nein	-		
Elisabethenstrasse 53	5		erhaltenswert	sehr hoch	105.00	drei Dachlukarnen und drei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Erstellung PV-Anlage oberhalb der Dachlukarnen im Rahmen der Instandsetzung überprüfen	
Elisabethenstrasse 55	5		erhaltenswert	hoch	112.00	vier Dachlukarnen und vier Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Erstellung PV-Anlage oberhalb der Dachlukarnen im Rahmen der Instandsetzung überprüfen	



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Elisabethenstrasse 57	5		erhaltenswert	sehr hoch	104.00	drei Dachlukarnen und drei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Erstellung PV-Anlage oberhalb der Dachlukarnen im Rahmen der Instandsetzung überprüfen	
Scheibenstrasse 51	5		erhaltenswert	sehr hoch	67.00	viele Dachlukarnen und für PV-Module ungünstige Dachform vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		
Scheibenstrasse 53	5		erhaltenswert	hoch	93.00	viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Erstellung PV-Anlage oberhalb der Dachlukarnen im Rahmen der Instandsetzung überprüfen	
Scheibenstrasse 55	5		erhaltenswert	hoch	86.00	viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Erstellung PV-Anlage oberhalb der Dachlukarnen im Rahmen der Instandsetzung überprüfen	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Scheibenstrasse 57	5		erhaltenswert	hoch	47.00	viele Dachlukarnen und für PV-Module ungünstige Dachform vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		
Standstrasse 24	5		erhaltenswert	sehr hoch	86.00	zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Verein Sunraising)	Instandsetzung		
Standstrasse 26	5		erhaltenswert	sehr hoch	93.00	zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Verein Sunraising)	Instandsetzung		
Wylerfeldstrasse 35	5		erhaltenswert	sehr hoch	85.00	zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Verein Sunraising)	Instandsetzung		



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Standstrasse 28	5		erhaltenswert	sehr hoch	85.00	zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Beim Elektrotabelleau hat es aktuell keinen Platz für die Installationen einer PV- Anlage	
Standstrasse 30	5		erhaltenswert	sehr hoch	91.00	zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Beim Elektrotabelleau hat es aktuell keinen Platz für die Installationen einer PV- Anlage	
Wylerfeldstrasse 39	5		erhaltenswert	sehr hoch	83.00	zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Beim Elektrotabelleau hat es aktuell keinen Platz für die Installationen einer PV- Anlage	
Wylerfeldstrasse 40	5		erhaltenswert	sehr hoch	111.00	mehrere gemauerte Kamine und drei Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Erstellung PV-Anlage oberhalb der Dachlukarnen im Tahmen der Instandsetzung überprüfen	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Wylersfeldstrasse 42	5		erhaltenswert	sehr hoch	86.00	mehrere gemauerte Kamine und drei Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Erstellung PV-Anlage oberhalb der Dachlukarnen im Rahmen der Instandsetzung überprüfen	
Wylersfeldstrasse 44	5		erhaltenswert	sehr hoch	114.00	mehrere gemauerte Kamine und drei Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Erstellung PV-Anlage oberhalb der Dachlukarnen im Rahmen der Instandsetzung überprüfen	
Wylerringstrasse 41	5		erhaltenswert	hoch	79.00	viele Dachlukarnen und für PV-Module ungünstige Dachform vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		
Wylerringstrasse 43	5		erhaltenswert	sehr hoch	95.00	viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Erstellung PV-Anlage oberhalb der Dachlukarnen im Rahmen der Instandsetzung überprüfen	




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Wylerringstrasse 45	5		erhaltenswert	sehr hoch	96.00	viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Erstellung PV-Anlage oberhalb der Dachlukarnen im Rahmen der Instandsetzung überprüfen	Yellow
Wylerringstrasse 47	5		erhaltenswert	hoch	53.00	viele Dachlukarnen und für PV-Module ungünstige Dachform vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		Red
Wylersfeldstrasse 8	5		nicht inventarisiert	sehr hoch	141.00	grosse Dachlukarne und zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	Orange
Zähringerstrasse 22	2		schützenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Umnutzung in Wohnungen		Red





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Zelgstrasse 18	6		nicht inventarisiert	hoch	101.00	Dachlukarnen und Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	-		
Zelgstrasse 20	6		nicht inventarisiert	hoch	97.00	Dachlukarnen und Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	-		
Zelgstrasse 22	6		nicht inventarisiert	hoch	105.00	Dachlukarnen und Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	-		
Zelgstrasse 24	6		nicht inventarisiert	hoch	102.00	Dachlukarnen und Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	-		



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Zelgstrasse 26	6		nicht inventarisiert	hoch	100.00	Dachlukarnen und Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	-		
Zelgstrasse 28	6		nicht inventarisiert	hoch	104.00	Dachlukarnen und Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	-		
Zieglerstrasse 7	3		erhaltenswert	hoch	51.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung		
Zieglerstrasse 9	3		erhaltenswert	hoch	38.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung		

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Selhofen 31, Kehrsatz	-		nicht inventarisiert	hoch	81.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	-		
Stauffacherstrasse 80	5		schützenswert	hoch	152.00	viele Dachlukarnen und ein Turmdach vorhanden	gut	nein	-	2012-2015 Gesamtsanierung	
Stauffacherstrasse 80a	5		schützenswert	sehr hoch	107.00	viele Dachlukarnen und ein Turmdach vorhanden	gut	nein	-	2012-2015 Gesamtsanierung	
Tunnelweg 11	2		schützenswert	sehr hoch	46.00	grosse Dachlukarne vorhanden	mittelmässig	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar 2017	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
Standstrasse 32	5		nicht inventarisiert	hoch	106.00	Kamin, Liftaufbau, Oberlicht und Ablufrohre vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	
Standstrasse 34	5		nicht inventarisiert	hoch	108.00	Kamin, Liftaufbau, Oberlicht und Ablufrohre vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage	

 PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant

 PV-Anlage in Abklärung, in Investitionsplanung enthalten

 PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig

 PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant