










Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5001G00101	Aarstrasse 62	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-	2016 Gesamtanierung	Red
5001G00102	Aarstrasse 66	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-	2016 Gesamtanierung	
5008G00101	Attinghausenstrasse 19	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	89.00	gemauerte Kamine und Dachflächen- fenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	Innensanierung	2004 Sanierung Aussenhülle 2018 Innensanierung 2019 Montage PV-Anlage durch Verein Sunraising (1. Etappe 19-23)	Green
5008G00102	Attinghausenstrasse 21	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	97.00	gemauerte Kamine und Dachflächen- fenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	Innensanierung	2004 Sanierung Aussenhülle 2018 Innensanierung 2019 Montage PV-Anlage durch Verein Sunraising (1. Etappe 19-23)	
5008G00103	Attinghausenstrasse 23	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	93.00	gemauerte Kamine und Dachflächen- fenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	Innensanierung	2004 Sanierung Aussenhülle 2018 Innensanierung 2019 Montage PV-Anlage durch Verein Sunraising (1. Etappe 19-23)	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5008G00104	Attinghausenstrasse 25	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	92.00	gemauerte Kamine und Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	Innensanierung	2004 Sanierung Aussenhülle 2019 Innensanierung 2019 Montage PV-Anlage durch Verein Sunraising (2. Etappe 25-31)	
5008G00105	Attinghausenstrasse 27	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	88.00	gemauerte Kamine und Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	Innensanierung	2004 Sanierung Aussenhülle 2019 Innensanierung 2019 Montage PV-Anlage durch Verein Sunraising (2. Etappe 25-31)	
5008G00106	Attinghausenstrasse 29	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	99.00	gemauerte Kamine und Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	Innensanierung	2004 Sanierung Aussenhülle 2019 Innensanierung 2019 Montage PV-Anlage durch Verein Sunraising (2. Etappe 25-31)	
5008G00107	Attinghausenstrasse 31	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	88.00	gemauerte Kamine und Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	Innensanierung	2004 Sanierung Aussenhülle 2019 Innensanierung 2019 Montage PV-Anlage durch Verein Sunraising (2. Etappe 25-31)	
5027G00101	Brünnenstrasse 119	6		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	139.00	gemauerte Kamine, Lukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	2018 Heizungsersatz	


Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5028G00101	Keltenstrasse 106	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	69.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-	2014/15 Gesamtsanierung	
5028G00102	Keltenstrasse 108	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	31.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-	2014/15 Gesamtsanierung	
5028G00103	Keltenstrasse 104	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	79.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	2014/15 Zukauf der Liegenschaft 2020 Heizungsersatz	
5030G00101	Brunngasse 42	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		
5030G00201	Brunngasse 44	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5030G00301	Brunngasse 46	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		
5030G00401	Brunngasse 54	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		
5030G00501	Brunngasse 56	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		
5030G00601	Brunngasse 58	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		
5032G00101	Brunnhofweg 18	3		schützenswert, K-Objekt	hoch	82.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung		






Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5032G00102	Brunnhofweg 20	3		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	59.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung		
5032G00103	Brunnhofweg 22	3		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	51.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung		
5032G00104	Brunnhofweg 24	3		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	58.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung		
5032G00105	Brunnhofweg 26	3		schützenswert, K-Objekt	hoch	41.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung		
5032G00106	Brunnhofweg 28	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	183.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	2017 Absage von Verein Sunraising	



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5032G00201	Mattenhofstrasse 29	3		erhaltenswert K-Objekt	sehr hoch	108.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-	2010/11 Gesamtsanierung	
5032G00202	Mattenhofstrasse 31	3		erhaltenswert K-Objekt	sehr hoch	110.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-	2010/11 Gesamtsanierung	
5032G00301	Mattenhofstrasse 33	3		erhaltenswert K-Objekt	sehr hoch	56.00	gemauerter Kamin und Dachlukarnen vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	2011/12 Gesamtsanierung	
5032G00302	Mattenhofstrasse 35	3		erhaltenswert K-Objekt	sehr hoch	56.00	gemauerter Kamin und Dachlukarnen vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	2011/12 Gesamtsanierung	
5036G00101	Bümplizstrasse 21	6		nicht inventarisiert	hoch	169.00	Kamine, Abflutrohre und wenige Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	-	2012/13 Aussenhüllensanierung 2017 Montage PVA durch Verein Sunraising	



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5036G00102	Bümpplizstrasse 23/25	6		nicht inventarisiert	hoch	290.00	Kamine, Ablufrohre und wenige Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	-	2012/13 Aussenhüllensanierung 2017 Montage PVA durch Verein Sunraising	
5039G00101	Bümpplizstrasse 98	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	160.00	gemauerter Kamin, 2 Dachlukarnen und 2 Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	2014/15 Gesamtsanierung Dez. 2019 > Angebot an Verein Sunraising > Kein Interesse	
5040G00101	Bundesrain 8	3		nicht inventarisiert	hoch	39.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	2015/16 Gesamtsanierung	
5043G00101	Centralweg 15 Solarkataster stellt noch alten Ausschnitt zur Verfügung.	5		nicht inventarisiert	hoch	350.00	Flachdach mit wenigen Aufbauten	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Investor Solarify GmbH)	Ersatzneubau	Montage PV-Anlage (Aufdach) während Realisierung Ersatzneubau	
5047G00101	Dalmaziquai 67	4		nicht inventarisiert	hoch	39.00	gemauerte Kamine, viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	schlecht	nein	Gesamtsanierung	Gesamtsanierung	



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5047G00301	Dalmazirain 30	4		nicht inventarisiert	hoch	10.00	gemauerte Kamine, viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	2018-2019 Gesamtsanierung (1. Etappe)	
5047G00401	Dalmazirain 32	4		nicht inventarisiert	sehr hoch	64.00	gemauerte Kamine, viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	2018-2019 Gesamtsanierung (1. Etappe)	
5047G00104	Dalmazirain 34	4		nicht inventarisiert	sehr hoch	54.00	gemauerte Kamine, viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	schlecht	nein	-	2020-2021 Gesamtsanierung (2. Etappe)	
5047G00105	Dalmazirain 36	4		nicht inventarisiert	sehr hoch	59.00	gemauerte Kamine, viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	schlecht	nein	-	2020-2021 Gesamtsanierung (2. Etappe)	
5052G00101	Elfenauweg 90	4		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	145.00	Kamin, Abluftrohe und wenige Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Fassadensanierung	ISB erlaubt wegen dem historischen Wert des Gebäude-Ensemble keine PV-Anlagen	



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5052G00201	Elfenauweg 91	4		schützenswert, K-Objekt	hoch	111.00	gemauerte Kamine, viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Fassadensanierung	ISB erlaubt wegen dem historischen Wert des Gebäude-Ensemble keine PV-Anlagen	
5052G00301	Elfenauweg 83 (Pfadheim)	4		erhaltenswert, K-Objekt	gering	-	-	mittelmässig	nein	-		
5058G00101	Eymattstrasse 158	6		nicht inventarisiert	hoch	108.00	-	schlecht	nein	-		
5058G00201	Eymattstrasse 160	6		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mitelmässig	nein	-		
5061G00601	Spinnereiweg 4	2		schützenswert, K-Objekt	hoch	141.00	gemauerte Kamine, Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	2018/2019 Gesamtsanierung Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung ist erfolgt > es kann weder eine PVA noch eine thermische Solaranlage auf lange Sicht rentabel betrieben werden	






Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5065G00101	Freiburgstrasse 121	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	60.00	3 grosse Dachlukarnen vorhanden	sehr schlecht	nein	Ersatzneubau	Beim Ersatzneubau wird eine PV-Anlage erstellt	
5065G00102	Freiburgstrasse 121a	3		nicht inventarisiert	mässig	107.00	Flachdach	sehr schlecht	nein	Ersatzneubau	Beim Ersatzneubau wird eine PV-Anlage erstellt	
5066G00101	Freiburgstrasse 145	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	68.00	gemauerter Kamin, viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	2017 Absage von Verein Sunraising	
5066G00102	Freiburgstrasse 147	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	78.00	gemauerter Kamin, viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	2017 Absage von Verein Sunraising	
5066G00103	Freiburgstrasse 149	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	67.00	gemauerter Kamin, viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	2017 Absage von Verein Sunraising	




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5066G00201	Freiburgstrasse 173	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	95.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	Yellow
5066G00202	Freiburgstrasse 175	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	96.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	Yellow
5067G00101	Freiburgstrasse 332	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	79.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig bis schlecht	nein	Gesamtsanierung		Red
5069G00101	Freiburgstrasse 57	3	 Feder...	nicht inventarisiert	hoch	136.00	sehr viele Dachaufbauten beim Flachdach vorhanden	gut	nein	-	2016 Dachsanierung 2017 Absage von Verein Sunraising	Red
5072G00101	Friedbühlstrasse 36	3	 Friedbühlstrasse	erhaltenswert	hoch	120.00	viele Dachlukarnen und einige Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Fassadensanierung	2014-16 Innensanierung und Umgebung	Red





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5074G00101	Fröschmattstrasse 14	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	46.00	im unteren Steildachbereich viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Angebot an Verein Sunraising > es wurde eine Anlage von 114 m2 auf die Zypressenstrasse 10-12 installiert	
5074G00102	Fröschmattstrasse 16	6		nicht inventarisiert	hoch	90.00	im unteren Steildachbereich viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Angebot an Verein Sunraising > es wurde eine Anlage von 114 m2 auf die Zypressenstrasse 10-12 installiert	
5074G00103	Fröschmattstrasse 18	6		nicht inventarisiert	hoch	44.00	im unteren Steildachbereich viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Angebot an Verein Sunraising > es wurde eine Anlage von 114 m2 auf die Zypressenstrasse 10-12 installiert	
5074G00201	Waldmeisterstrasse 15	6		nicht inventarisiert	hoch	75.00	gemauerter Kamin, grosse Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	Dez. 2019 > Angebot an Verein Sunraising > Kein Interesse Aktuell Abklärung ZEV durch Solarify GmbH	
5074G00202	Waldmeisterstrasse 17	6		nicht inventarisiert	hoch	80.00	gemauerter Kamin, grosse Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	Dez. 2019 > Angebot an Verein Sunraising > Kein Interesse Aktuell Abklärung ZEV durch Solarify GmbH	




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5074G00301	Zypressenstrasse 8	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	46.00	im unteren Steildachbereich viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Angebot an Verein Sunraising > es wurde eine Anlage von 114 m2 auf die Zypressenstrasse 10-12 installiert	
5074G00302	Zypressenstrasse 10	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	89.00	im unteren Steildachbereich viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	-	2019 Montage PV-Anlage durch Verein Sunraising	
5074G00303	Zypressenstrasse 12	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	89.00	im unteren Steildachbereich viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	-	2019 Montage PV-Anlage durch Verein Sunraising	
5074G00401	Zypressenstrasse 38	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	123.00	gemauerter Kamin und Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung oder Ersatzneubau	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung / Ersatzneubau	
5076G00101	Gerbergasse 5	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert K-Objekt	-	-	-	gut	nein	Instandsetzung		

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5083G00101	Greyerzstrasse 99	5		nicht inventarisiert	sehr hoch	126.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung Absage von Verein Sunraising im Sommer 2017	
5092G00101	Heckenweg 15	3		nicht inventarisiert	hoch	91.00	gemauerte Kamine und Dachflächen- fenster vorhanden	schlecht	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung Absage von Verein Sunraising im Sommer 2017 (wegen schlechtem Dachzustand)	
5092G00102	Heckenweg 17	3		nicht inventarisiert	hoch	62.00	gemauerte Kamine und Dachflächen- fenster vorhanden	schlecht	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung Absage von Verein Sunraising im Sommer 2017 (wegen schlechtem Dachzustand)	
5094G00101	Herrengasse 36	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		
5095G00101	Herrengasse 15	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5095G00102	Herrengasse 17	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		
5095G00103	Herrengasse 19	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		
5095G00104	Herrengasse 21	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		
5096G00101	Lorrainestrasse 31	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	234.00	nicht relevant	schlecht	nein	Ersatzneubau oder Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung des Ersatzneubaus oder der Gesamtsanierung	
5096G00201	Lorrainestrasse 51	5		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	73.00	gemauerte Kamine und grosse Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-	2019 Gesamtsanierung	



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5098G00101	Hodlerstrasse 18	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe erhaltenswert K-Objekt	-	-	-	mittelmässig	nein	-		
5098G00201	Hodlerstrasse 20	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe erhaltenswert K-Objekt	-	-	-	mittelmässig	nein	-		
5099G00101	Freiburgstrasse 459	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	2012 Gebäudehüllen- sanierungen und Teilrenovationen innen	
5099G00102	Freiburgstrasse 459a	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	39.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	2012 Gebäudehüllen- sanierungen und Teilrenovationen innen	
5099G00103	Freiburgstrasse 459b	6		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	gut	nein	Instandsetzung	2012 Gebäudehüllen- sanierungen und Teilrenovationen innen	

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5099G00104	Freiburgstrasse 459c	6		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	gut	nein	Instandsetzung	2012 Gebäudehüllen- sanierungen und Teilrenovationen innen	
5099G00201	Freiburgstrasse 461	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächen- fenster und Abflutrohr vorhanden	gut	nein	-	2013 Gebäudehüllen- sanierungen und Totalrenovationen innen	
5099G00202	Freiburgstrasse 461a	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächen- fenster und Abflutrohr vorhanden	gut	nein	-	2013 Gebäudehüllen- sanierungen und Totalrenovationen innen	
5099G00203	Freiburgstrasse 461b	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächen- fenster und Abflutrohr vorhanden	gut	nein	-	2013 Gebäudehüllen- sanierungen und Totalrenovationen innen	
5099G00204	Freiburgstrasse 461c	6		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	gut	nein	-	2013 Gebäudehüllen- sanierungen und Totalrenovationen innen	




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5099G00301	Freiburgstrasse 463	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	38.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2013 Gebäudehüllen- sanierungen Teil- oder Totalrenovierungen innen	
5099G00302	Freiburgstrasse 463a	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	40.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2013 Gebäudehüllen- sanierungen Teil- oder Totalrenovierungen innen	
5099G00303	Freiburgstrasse 463b	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	40.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2013 Gebäudehüllen- sanierungen Teil- oder Totalrenovierungen innen	
5099G00304	Freiburgstrasse 463c	6		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	gut	nein	-	2013 Gebäudehüllen- sanierungen Teil- oder Totalrenovierungen innen	
5099G00401	Freiburgstrasse 465	6		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	gut	nein	-	2007 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovierungen	

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5099G00402	Freiburgstrasse 465a	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	37.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2007 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen	
5099G00403	Freiburgstrasse 465b	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	38.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2007 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen	
5099G00404	Freiburgstrasse 465c	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	40.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2007 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen	
5099G00501	Freiburgstrasse 467	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	40.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2007 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G00502	Freiburgstrasse 467a	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	39.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2007 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5099G00503	Freiburgstrasse 467b	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	39.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2007 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G00504	Freiburgstrasse 467c	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	40.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2007 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G00601	Freiburgstrasse 469	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	38.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2008/09 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G00602	Freiburgstrasse 469a	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	39.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2008/09 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G00603	Freiburgstrasse 469b	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	39.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2008/09 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5099G00604	Freiburgstrasse 469c	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	38.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2008/09 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G00701	Freiburgstrasse 471	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	42.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2012 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G00702	Freiburgstrasse 471a	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	44.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2012 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G00703	Freiburgstrasse 471b	6		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	gut	nein	-	2012 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G00801	Freiburgstrasse 473	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	43.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	


Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5099G00802	Freiburgstrasse 473a	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	42.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G00803	Freiburgstrasse 473b	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	43.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G00901	Freiburgstrasse 475	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	43.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G00902	Freiburgstrasse 475a	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	43.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G00903	Freiburgstrasse 475b	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	43.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5099G01001	Freiburgstrasse 477	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	42.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G01002	Freiburgstrasse 477a	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G01003	Freiburgstrasse 477b	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	38.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G01101	Freiburgstrasse 479	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	42.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen	
5099G01102	Freiburgstrasse 479a	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen	



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5099G01103	Freiburgstrasse 479b	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	42.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen	
5099G01201	Freiburgstrasse 481	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2008 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G01202	Freiburgstrasse 481a	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	42.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2008 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G01203	Freiburgstrasse 481b	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2008 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G01301	Freiburgstrasse 483	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	39.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2008/2010 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5099G01302	Freiburgstrasse 483a	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	42.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2008/2010 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G01303	Freiburgstrasse 483b	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	43.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2008/2010 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G01304	Freiburgstrasse 483c	6		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	gut	nein	-	2008/2010 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G01401	Freiburgstrasse 485	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G01402	Freiburgstrasse 485a	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	43.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5099G01403	Freiburgstrasse 485b	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G01404	Freiburgstrasse 485c	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2009 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G01501	Freiburgstrasse 487	6		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2010/11 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen	
5099G01502	Freiburgstrasse 487a	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	41.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2010/11 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen	
5099G01503	Freiburgstrasse 487b	6		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	42.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2010/11 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen	



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5099G01504	Freiburgstrasse 487c	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	40.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2010/11 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen	
5099G01601	Freiburgstrasse 489	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	37.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2011/12 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G01602	Freiburgstrasse 489a	6		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	44.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2011/12 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G01603	Freiburgstrasse 489b	6		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	36.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2011/12 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	
5099G01604	Freiburgstrasse 489c	6		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	40.00	gemauerter Kamin, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2011/12 Gebäudehüllen- sanierungen und Total- oder Teilrenovationen innen	



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5102G00101	Moritzweg 7	4		nicht inventarisiert	hoch	590.00	gemauerter Kamin, Atriumverglasung, Liftaufbau und Ablufrohre vorhanden	schlecht	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	
5103G00101	Gerechtigkeitsgasse 47 (Morlothaus)	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		
5103G00102	Junkerngasse 32 (Morlothaus)	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		
5104G00101	Jurastrasse 44	5		erhaltenswert	mässig	-	-	gut	nein	-	2013/14 Gesamtsanierung	
5104G00201	Jurastrasse 47	5		erhaltenswert, K-Objekt	mässig	-	-	gut	nein	-	2012 Gesamtsanierung	


Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5104G00301	Jurastrasse 51	5		nicht inventarisiert	hoch	93.00	gemauerter Kamin, grosse Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	2017 Absage von Verein Sunraising	
5104G00401	Jurastrasse 55	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	86.00	Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	-	2013/14 Gesamtanierung 2016 Montage PV-Anlage durch Verein Sunraising	
5104G00501	Jurastrasse 59	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	159.00	viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	2012/13 Gesamtanierung	
5104G00601	Jurastrasse 58	5		erhaltenswert	keine Angaben	-	-	gut	nein	-	2018/2019 Gesamtanierung	
5104G00701	Jurastrasse 60	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtanierung	2021/2021 Gesamtanierung	




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5104G00801	Jurastrasse 89	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	2019/2020 Gesamtsanierung	
5109G00101	Bernstrasse 21	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	44.00	Lukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Grosszyklische Instandsetzung		
5109G00102	Bernstrasse 11	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	25.00	Lukarne vorhanden	mittelmässig	nein	-		
5110G00101	Bernstrasse 25	6		nicht inventarisiert	hoch	113.00	gemauerter Kamin vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	2010/2011 Gebäudehüllensanierung Aktuell Abklärung ZEV durch Solarify GmbH	
5110G00102	Bernstrasse 27	6		nicht inventarisiert	hoch	127.00	gemauerter Kamin vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	2010/2011 Gebäudehüllensanierung Aktuell Abklärung ZEV durch Solarify GmbH	




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5110G00103	Bernstrasse 29	6		nicht inventarisiert	hoch	106.00	gemauerter Kamin vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	2010/2011 Gebäudehüllensanierung Aktuell Abklärung ZEV durch Solarify GmbH	
5110G00201	Burgunderstrasse 1	6		nicht inventarisiert	hoch	83.00	gemauerter Kamin vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	2010/2011 Gebäudehüllensanierung Aktuell Abklärung ZEV durch Solarify GmbH	
5110G00202	Burgunderstrasse 3	6		nicht inventarisiert	hoch	105.00	gemauerter Kamin vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	2010/2011 Gebäudehüllensanierung Aktuell Abklärung ZEV durch Solarify GmbH	
5110G00203	Burgunderstrasse 5	6		nicht inventarisiert	hoch	83.00	gemauerter Kamin vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	2010/2011 Gebäudehüllensanierung Aktuell Abklärung ZEV durch Solarify GmbH	
5111G00101	Kleefeldstrasse 2	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	115.00	PV-Indachanlage auf der Südseite / Ziegel auf der Nordseite	gut	ja, PV-Anlage vorhanden, Indachlösung ZEV (ewb/ISB)	-	2018/2019 Gebäudehüllen- und Heizungssanierung	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
				Stand Bauinventar ab 2018								
5111G00102	Kleefeldstrasse 4	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	113.00	PV-Indachanlage auf der Südseite / Ziegel auf der Nordseite	gut	ja, PV-Anlage vorhanden, Indachlösung ZEV (ewb/ISB)	-	2018/2019 Gebäudehüllen- und Heizungssanierung	
5111G00103	Kleefeldstrasse 6	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	117.00	PV-Indachanlage auf der Südseite / Ziegel auf der Nordseite	gut	ja, PV-Anlage vorhanden, Indachlösung ZEV (ewb/ISB)	-	2018/2019 Gebäudehüllen- und Heizungssanierung	
5111G00301	Kleefeldstrasse 8	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	115.00	PV-Indachanlage auf der Südseite / Ziegel auf der Nordseite	gut	ja, PV-Anlage vorhanden, Indachlösung ZEV (ewb/ISB)	-	2018/2019 Gebäudehüllen- und Heizungssanierung	
5111G00302	Kleefeldstrasse 10	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	113.00	PV-Indachanlage auf der Südseite / Ziegel auf der Nordseite	gut	ja, PV-Anlage vorhanden, Indachlösung ZEV (ewb/ISB)	-	2018/2019 Gebäudehüllen- und Heizungssanierung	
5111G00303	Kleefeldstrasse 12	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	117.00	PV-Indachanlage auf der Südseite / Ziegel auf der Nordseite	gut	ja, PV-Anlage vorhanden, Indachlösung ZEV (ewb/ISB)	-	2018/2019 Gebäudehüllen- und Heizungssanierung	






Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5122G00101	Laubeggstrasse 34	4		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	gut	nein	-	2015/16 Gesamtsanierung (Wohnhaus)	
5122G00201	Laubeggstrasse 36	4		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	201.00	gemauerter Kamin und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	2018 Absage von Verein Sunraising	
5122G00301	Laubeggstrasse 38	4		schützenswert, K-Objekt	hoch	191.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	2016 Heizungsersatz	
5122G00401	Laubeggstrasse 40	4		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	2016 Heizungsersatz	
5124G00101	Lerchenweg 31	2		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	230.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen, Dachflächenfenster und Abluftrohre vorhanden	gut	nein	Innensanierung	2010/2011 Gebäudehüllensanierung	



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5124G00102	Lerchenweg 33	2		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	97.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen, Dachflächenfenster und Abluftrohre vorhanden	gut	nein	Innensanierung	2010/2011 Gebäudehüllensanierung	
5124G00103	Lerchenweg 35	2		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	46.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen, Dachflächenfenster und Abluftrohre vorhanden	gut	nein	Innensanierung	2010/2011 Gebäudehüllensanierung	
5125G00101	Marzilistrasse 35	3		erhaltenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Innensanierung und Umgebung	evtl. Entwidmung ins Verwaltungsvermögen	
5125G00201	Marzilistrasse 39	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	42.00	gemauerter Kamin und mehrere Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	evtl. Entwidmung ins Verwaltungsvermögen	
5131G00101	Mittelstrasse 17	2		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	147.00	gemauerter Kamin, viele Lukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	2007-2009 Gesamtsanierung mit Balkonanbauten 2015/2016 Renovation Fassade West Mittelstrasse 17	

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5131G00102	Mittelstrasse 19	2		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	141.00	gemauerter Kamin, viele Lukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Renovation Fassaden	2007-2009 Gesamtsanierung mit Balkonanbauten	
5131G00103	Mittelstrasse 21	2		schützenswert, K-Objekt	hoch	122.00	gemauerter Kamin, viele Lukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Renovation Fassaden	2007-2009 Gesamtsanierung mit Balkonanbauten	
5132G00101	Monbijoustrasse 19	3		schützenswert, K-Objekt	hoch	107.00	viele Lukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Innensanierungen		
5132G00102	Monbijoustrasse 21	3		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	172.00	viele Lukarnen und Dachflächen- fenster vorhanden	gut	nein	Innensanierungen		
5132G00103	Kapellenstrasse 8	3		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	78.00	viele Lukarnen und Dachflächen- fenster vorhanden	gut	nein	Innensanierungen		






Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5134G00101	Morgenstrasse 15 (Bild im Solarkataster noch nicht aktualisiert)	6		nicht inventarisiert	hoch (Annahme)	287.00	gut	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ISB) ZEV (ewb/ISB)	-	2018 Neubau	
5136G00201	Morillonstrasse 89	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	264.00	gemauerter Kamin und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Arealentwicklung		
5136G00301	Morillonstrasse 91	3		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	257.00	gemauerter Kamin vorhanden	mittelmässig	nein	Arealentwicklung		
5141G00101	Münzrain 1	3		schützenswert, K-Objekt	hoch	156.00	Dachterrasse und viele Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5141G00201	Münzrain 3	3		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	241.00	gemauerte Kamine und Abluftrohre vorhanden	gut	nein	-	2019-2021 Gesamtsanierung	






Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5142G00101	Gruberstrasse 2	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	125.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G00102	Gruberstrasse 4	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	75.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G00103	Gruberstrasse 6	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	73.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G00201	Gruberstrasse 8	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	76.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G00202	Gruberstrasse 10	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	93.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		






Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5142G00203	Gruberstrasse 12	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	92.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G00204	Gruberstrasse 14	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	78.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G00301	Gruberstrasse 16	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	80.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G00302	Gruberstrasse 18	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	76.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G00303	Gruberstrasse 20	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	92.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5142G00401	Jolimontstrasse 12	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	73.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G00402	Jolimontstrasse 14	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	87.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G00403	Jolimontstrasse 16	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	86.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G00404	Jolimontstrasse 18	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	75.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G00501	Jolimontstrasse 20	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	67.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		






Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5142G00502	Jolimontstrasse 22	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	67.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G00601	Kasthoferstrasse 4	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	79.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G00602	Kasthoferstrasse 6	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	57.00	zwei gemauerte Kamin in Firstnähe vorhanden	gut	nein	-	nicht von Interesse für unsere PV-Partner (zu kleine Fläche)	
5142G00603	Kasthoferstrasse 8	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	78.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G00701	Kasthoferstrasse 10	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	57.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5142G00702	Kasthoferstrasse 12	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	82.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G00703	Kasthoferstrasse 14	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	79.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G00704	Kasthoferstrasse 16	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	74.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G00801	Kasthoferstrasse 18	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	75.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G00802	Kasthoferstrasse 20	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	58.00	zwei gemauerte Kamin in Firströhre vorhanden	gut	nein	-	nicht von Interesse für unsere PV-Partner (zu kleine Fläche)	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5142G00803	Kasthoferstrasse 22	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	73.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G00901	Mindstrasse 3	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	156.00	zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage 2016 Absage von Verein Sunraising Aktuell Abklärung ZEV durch Solarify GmbH	
5142G01001	Mindstrasse 4	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	159.00	zwei gemauerte Kamine und zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage 2016 Absage von Verein Sunraising Aktuell Abklärung ZEV durch Solarify GmbH	
5142G01101	Mindstrasse 5	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	154.00	ein gemauerter Kamin und zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage 2016 Absage von Verein Sunraising Aktuell Abklärung ZEV durch Solarify GmbH	
5142G01201	Mindstrasse 6	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	158.00	ein gemauerter Kamin und zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage 2016 Absage von Verein Sunraising Aktuell Abklärung ZEV durch Solarify GmbH	

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5142G01301	Mindstrasse 7	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	162.00	zwei gemauerte Kamine und zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage 2016 Absage von Verein Sunraising Aktuell Abklärung ZEV durch Solarify GmbH	
5142G01401	Mindstrasse 8	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	159.00	zwei gemauerte Kamine und zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage 2016 Absage von Verein Sunraising Aktuell Abklärung ZEV durch Solarify GmbH	
5142G01501	Mindstrasse 9	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	161.00	zwei gemauerte Kamine und zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage 2016 Absage von Verein Sunraising Aktuell Abklärung ZEV durch Solarify GmbH	
5142G01601	Mindstrasse 10	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	163.00	ein gemauerter Kamin und drei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage 2016 Absage von Verein Sunraising Aktuell Abklärung ZEV durch Solarify GmbH	
5142G01701	Muristrasse 71	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	14.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		


Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5142G01702	Muristrasse 73	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	113.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G01703	Muristrasse 75	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	118.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G01801	Muristrasse 77	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	107.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G01802	Muristrasse 79	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	103.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
5142G01901	Muristrasse 75a	4		nicht inventarisiert	mässig	-	-	gut	nein	Instandsetzung		




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5149G00101	Niederbottigenweg 87	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	417.00	über 20 Flächen mit transparenten Ziegeln, gemauerter Kamin, Dachflächenfenster grosse Dachlukarne	mittelmässig	nein	-	2021 Anschluss an Nahwärmeverbund geplant	
5149G00201	Niederbottigenweg 91	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	77.00	mehrere Flächen mit transparenten Ziegeln, gemauerter Kamin	mittelmässig	nein	-	2021 Anschluss an Nahwärmeverbund geplant	
5151G00101	Nydegasse 1	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5151G00201	Nydegasse 2	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5161G00???	Reichenbachstrasse Haus 1 Solarkataster stellt noch alten Ausschnitt zur Verfügung.	2		nicht inventarisiert	hoch	600.00	Flachdach mit wenigen Aufbauten	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb)	Ersatzneubau	Montage PV-Anlage (Aufdach) während Realisierung Ersatzneubau	

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5161G00???	Reichenbachstrasse Haus 2 Solarkataster stellt noch alten Ausschnitt zur Verfügung.	2		nicht inventarisiert	hoch	700.00	Flachdach mit wenigen Aufbauten	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb)	Ersatzneubau	Montage PV-Anlage (Aufdach) während Realisierung Ersatzneubau	
5161G00101	Reichenbachstrasse Haus 3 Solarkataster stellt noch alten Ausschnitt zur Verfügung.	2		nicht inventarisiert	hoch	600.00	Flachdach mit wenigen Aufbauten	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb)	Ersatzneubau	Montage PV-Anlage (Aufdach) während Realisierung Ersatzneubau	
5161G00???	Reichenbachstrasse Haus 4 Solarkataster stellt noch alten Ausschnitt zur Verfügung.	2		nicht inventarisiert	hoch	700.00	Flachdach mit wenigen Aufbauten	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb)	Ersatzneubau	Montage PV-Anlage (Aufdach) während Realisierung Ersatzneubau	
5168G00101	Scheibenstrasse 36	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	85.00	zwei gemauerte Kamine, Dachflächenfenster und eine Dachlukarne vorhanden	mittelmässig	nein	Rückbau	2021 Entwidmung ins Verwaltungsvermögen	
5168G00102	Scheibenstrasse 38 (Wohnen+Schreinerei)	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	82.00	zwei gemauerte Kamine, Dachflächenfenster und eine Dachlukarne vorhanden	mittelmässig	nein	Rückbau	2021 Entwidmung ins Verwaltungsvermögen	


Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5170G00101	Schiffлаube 18	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	mittelmässig	nein	-		
5171G00101	Burckhardtstrasse 2	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	118.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	ja, PV-Anlage in Planung (Investor Solarify GmbH)	Gebäudehüllensanierung	Solarify GmbH realisiert während Gebäudehüllensanierung eine ZEV-Lösung (Indach)	
5171G00102	Burckhardtstrasse 4	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	129.00	zwei Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	ja, PV-Anlage in Planung (Investor Solarify GmbH)	Gebäudehüllensanierung	Solarify GmbH realisiert während Gebäudehüllensanierung eine ZEV-Lösung (Indach)	
5171G00103	Burckhardtstrasse 6	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	118.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	ja, PV-Anlage in Planung (Investor Solarify GmbH)	Gebäudehüllensanierung	Solarify GmbH realisiert während Gebäudehüllensanierung eine ZEV-Lösung (Indach)	
5171G00201	Scheurerstrasse 2	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	122.00	zwei Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gebäudehüllensanierung	Solarify GmbH überprüft eine ZEV-Lösung	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5171G00202	Scheurerstrasse 4	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	102.00	drei Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gebäudehüllensanierung	Solarify GmbH überprüft eine ZEV-Lösung	
5171G00203	Scheurerstrasse 6	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	102.00	drei Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gebäudehüllensanierung	Solarify GmbH überprüft eine ZEV-Lösung	
5171G00204	Scheurerstrasse 8	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	mässig	-	zwei Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gebäudehüllensanierung	Solarify GmbH überprüft eine ZEV-Lösung	
5171G00301	Stoosstrasse 2	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	141.00	zwei Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Gebäudehüllensanierung	Solarify GmbH überprüft eine ZEV-Lösung	
5171G00302	Stoosstrasse 4	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	102.00	fünf Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gebäudehüllensanierung	Solarify GmbH überprüft eine ZEV-Lösung	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5171G00303	Stoosstrasse 6	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	142.00	zwei Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Gebäudehüllensanierung	Solarify GmbH überprüft eine ZEV-Lösung	
5172G00101	Huberstrasse 18	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	267.00	gemauerter Kamin vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	
5172G00102	Huberstrasse 20	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	262.00	gemauerter Kamin vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	
5172G00201	Schlossstrasse 86	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	271.00	gemauerter Kamin vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	
5172G00202	Schlossstrasse 88	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	271.00	gemauerter Kamin vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5179G00101	Schützenmattstrasse 12	2		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	89.00	zwei gemauerte Kamine und 3 Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung		
5182G00101	Selibühlweg 11	4		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	gut	nein	-	2013 Gesamtsanierung (inkl. neue Gasheizung)	
5184G00101	Bahnstrasse 151	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	73.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5184G00102	Bahnstrasse 153	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	73.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5184G00201	Bahnstrasse 155	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	72.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		






Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5184G00202	Bahnstrasse 157	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	71.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5184G00301	Bahnstrasse 159	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	77.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5184G00302	Bahnstrasse 161	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	76.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5184G00401	Bahnstrasse 163	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	72.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5184G00402	Bahnstrasse 165	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	72.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5184G00501	Eggimannstrasse 18	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	54.00	zwei Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5184G00601	Eggimannstrasse 20	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	46.00	zwei Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5184G00701	Eggimannstrasse 22	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	46.00	zwei Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5184G00801	Eggimannstrasse 24	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	97.00	zwei Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5184G00901	Eggimannstrasse 26	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	44.00	zwei Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5184G01001	Eggimannstrasse 28	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	44.00	zwei Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5184G01101	Eggimannstrasse 17	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	127.00	zwei gemauerte Kamine, zwei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5184G01201	Eggimannstrasse 19	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	135.00	zwei gemauerte Kamine, zwei Dachlukarnen und vier Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5184G01301	Eggimannstrasse 21	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	135.00	zwei gemauerte Kamine, zwei Dachlukarnen und vier Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5184G01401	Eggimannstrasse 23	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	118.00	zwei gemauerte Kamine, Dachlukarne und drei Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		






Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5184G01501	Eggimannstrasse 25	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	116.00	zwei gemauerte Kamine, Dachlukarne und drei Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5184G01601	Eggimannstrasse 27	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	131.00	zwei gemauerte Kamine, Dachlukarne und drei Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5184G01701	Krippenstrasse 16	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	100.00	zwei gemauerte Kamine, zwei Dachlukarnen und zwei Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	-		
5184G01801	Krippenstrasse 18	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	79.00	zwei gemauerte Kamine, zwei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	-		
5184G01802	Krippenstrasse 20	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	63.00	zwei gemauerte Kamine und Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	-		






Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5184G01803	Krippenstrasse 22	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	80.00	zwei gemauerte Kamine, zwei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	-		
5184G01901	Krippenstrasse 24	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	119.00	zwei gemauerte Kamine, drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	-		
5184G01902	Krippenstrasse 26	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	117.00	zwei gemauerte Kamine, drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	-		
5184G02201	Bahnstrasse 69 (Bild im Solarkataster noch nicht aktualisiert)	3		nicht inventarisiert	hoch	313.00	Modulbauweise	gut	nein	-	2018 Ersatzneubau (dreigeschossige modulare Bauweise) > keine PV-Montage auf Modulbau	
5184G02301	Bahnstrasse 89 (Bild im Solarkataster noch nicht aktualisiert)	3		nicht inventarisiert	hoch	320.00	Modulbauweise	gut	nein	-	2019 Ersatzneubau (dreigeschossige modulare Bauweise) > keine PV-Montage auf Modulbau	






Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5185G00101	Bottigenstrasse 47	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	84.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	2014 Fassadensanierung	
5185G00102	Bottigenstrasse 49	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	87.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	2014 Fassadensanierung	
5185G00201	Bottigenstrasse 51	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	76.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	2014 Fassadensanierung	
5185G00202	Bottigenstrasse 53	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	76.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	2014 Fassadensanierung	
5185G00301	Bottigenstrasse 55	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	90.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	2015 Fassadensanierung	






Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5185G00302	Bottigenstrasse 57	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	87.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	2015 Fassadensanierung	
5185G00401	Bottigenstrasse 59	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	70.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	2015 Fassadensanierung	
5185G00402	Bottigenstrasse 61	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	71.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	2015 Fassadensanierung	
5185G00501	Bottigenstrasse 63	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	72.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	2012 Heizungsersatz	
5185G00502	Bottigenstrasse 65	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	76.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	2012 Heizungsersatz	






Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5185G00601	Bottigenstrasse 67	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	10.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung		
5185G00602	Bottigenstrasse 69	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	41.00	drei Dachlukarnen und ein Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung		
5185G00701	Bottigenstrasse 71	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	85.00	drei Dachlukarnen und zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung		
5185G00801	Brännackerstrasse 9	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	39.00	Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Arealentwicklung	2019 Absage von ISB an Verein Sunraising wegen laufender Arealentwicklung	
5185G00802	Brännackerstrasse 11	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	27.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Arealentwicklung	2019 Absage von ISB an Verein Sunraising wegen laufender Arealentwicklung	






Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5185G00803	Brünnackerstrasse 13	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	26.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Arealentwicklung	2019 Absage von ISB an Verein Sunraising wegen laufender Arealentwicklung	
5185G00804	Brünnackerstrasse 15	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	27.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Arealentwicklung	2019 Absage von ISB an Verein Sunraising wegen laufender Arealentwicklung	
5185G00805	Brünnackerstrasse 17	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	27.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Arealentwicklung	2019 Absage von ISB an Verein Sunraising wegen laufender Arealentwicklung	
5185G00806	Brünnackerstrasse 19	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	45.00	Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Arealentwicklung	2019 Absage von ISB an Verein Sunraising wegen laufender Arealentwicklung	
5185G00901	Brünnackerstrasse 21	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	41.00	Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Arealentwicklung	2019 Absage von ISB an Verein Sunraising wegen laufender Arealentwicklung	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5185G00902	Brünnackerstrasse 23	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	28.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Arealentwicklung	2019 Absage von ISB an Verein Sunraising wegen laufender Arealentwicklung	
5185G00903	Brünnackerstrasse 25	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	26.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Arealentwicklung	2019 Absage von ISB an Verein Sunraising wegen laufender Arealentwicklung	
5185G00904	Brünnackerstrasse 27	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	28.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Arealentwicklung	2019 Absage von ISB an Verein Sunraising wegen laufender Arealentwicklung	
5185G00905	Brünnackerstrasse 29	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	26.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Arealentwicklung	2019 Absage von ISB an Verein Sunraising wegen laufender Arealentwicklung	
5185G00906	Brünnackerstrasse 31	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	8.00	Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Arealentwicklung	2019 Absage von ISB an Verein Sunraising wegen laufender Arealentwicklung	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5185G01001	Brünnackerstrasse 33	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	42.00	Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Arealentwicklung	2019 Absage von ISB an Verein Sunraising wegen laufender Arealentwicklung	
5185G01002	Brünnackerstrasse 35	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	28.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Arealentwicklung	2019 Absage von ISB an Verein Sunraising wegen laufender Arealentwicklung	
5185G01003	Brünnackerstrasse 37	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	26.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Arealentwicklung	2019 Absage von ISB an Verein Sunraising wegen laufender Arealentwicklung	
5185G01004	Brünnackerstrasse 39	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	28.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Arealentwicklung	2019 Absage von ISB an Verein Sunraising wegen laufender Arealentwicklung	
5185G01005	Brünnackerstrasse 41	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	26.00	Dachlukarne und Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Arealentwicklung	2019 Absage von ISB an Verein Sunraising wegen laufender Arealentwicklung	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5185G01006	Brünnackerstrasse 43	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	45.00	Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Arealentwicklung	2019 Absage von ISB an Verein Sunraising wegen laufender Arealentwicklung	Red
5185G01301	Bottigenstrasse 76	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	138.00	fünf Dachlukarnen vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	-	2018 Montage PVA durch Verein Sunraising	Green
5185G01401	Bottigenstrasse 74	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	132.00	Kamin und zwei Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		Red
5187G00101	Lentulusstrasse 26	3		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	74.00	zwei Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	Yellow
5187G00102	Lentulusstrasse 28	3		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	144.00	vier Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	Yellow





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5187G00103	Lentulusstrasse 30	3		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	106.00	mehrere Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	
5187G00104	Lentulusstrasse 32	3		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	56.00	vier Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	
5187G00105	Lentulusstrasse 34	3		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	36.00	zwei Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	
5187G00201	Pestalozzistrasse 25	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	116.00	grosse Dachlukarne und mehrere Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		
5187G00301	Pestalozzistrasse 27	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	130.00	eine grosse und zwei kleinere Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege	Einstrahlung	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
				Stand Bauinventar ab 2018								
5187G00401	Weberstrasse 10	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	114.00	grosse Dachlukarne und mehrere Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		
5187G00501	Weberstrasse 12	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	118.00	eine grosse und zwei kleinere Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		
5188G00101	Brünnenstrasse 67	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	35.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00102	Brünnenstrasse 67a	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	29.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00103	Brünnenstrasse 67b	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Instandsetzung		

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5188G00104	Brünnenstrasse 67c	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00201	Brünnenstrasse 69	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	34.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00202	Brünnenstrasse 69a	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	28.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00203	Brünnenstrasse 69b	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	28.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00204	Brünnenstrasse 69c	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	34.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5188G00301	Brünnenstrasse 71	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	35.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00302	Brünnenstrasse 71a	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	29.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00303	Brünnenstrasse 71b	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	29.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00304	Brünnenstrasse 71c	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	35.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00401	Brünnenstrasse 73	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	35.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5188G00402	Brünnenstrasse 73a	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	29.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00403	Brünnenstrasse 73b	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	29.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00404	Brünnenstrasse 73c	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	35.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00501	Brünnenstrasse 75	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	35.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00502	Brünnenstrasse 75a	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	29.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5188G00503	Brünnenstrasse 75b	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	29.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00504	Brünnenstrasse 75c	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	35.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00601	Brünnenstrasse 77	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	gering	-	-	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00602	Brünnenstrasse 77a	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	gering	-	-	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00603	Brünnenstrasse 77b	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	gering	-	-	mittelmässig	nein	Instandsetzung		






Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5188G00604	Brünnenstrasse 77c	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	gering	-	-	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00701	Brünnenstrasse 79	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	82.00	zwei Kamine vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00702	Brünnenstrasse 81	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	46.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00801	Brünnenstrasse 83	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	40.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00802	Brünnenstrasse 83a	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	31.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5188G00803	Brünnenstrasse 83b	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	30.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00804	Brünnenstrasse 83c	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	30.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00805	Brünnenstrasse 83d	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	39.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00901	Brünnenstrasse 85	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	39.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00902	Brünnenstrasse 85a	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	32.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5188G00903	Brünnenstrasse 85b	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	32.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00904	Brünnenstrasse 85c	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	32.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G00905	Brünnenstrasse 85d	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	38.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G01001	Stapfenstrasse 50	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	36.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G01002	Stapfenstrasse 50a	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	29.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5188G01003	Stapfenstrasse 50b	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	29.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G01004	Stapfenstrasse 50c	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	36.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G01101	Stapfenstrasse 52	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	35.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G01102	Stapfenstrasse 52a	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	29.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G01103	Stapfenstrasse 52b	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	29.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5188G01104	Stapfenstrasse 52c	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	36.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G01201	Stapfenstrasse 60	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	38.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G01202	Stapfenstrasse 60a	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	31.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G01203	Stapfenstrasse 60b	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	31.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5188G01204	Stapfenstrasse 60c	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	31.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		






Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5188G01205	Stapfenstrasse 60d	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	37.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5191G01701 -G01704	Stöckacker Süd Bethlehemstrasse 161-167 (Wohnhaus B) (Bild im Solarkataster noch nicht aktualisiert)	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	k.A.	Flachdach mit Solarthermieanlage , Liftaufbau, Waschküche etc.	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-		
5191G01801 G01803	Stöckacker Süd Bethlehemstrasse 169-173 (Wohnhaus C) (Bild im Solarkataster noch nicht aktualisiert)	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	k.A.	Flachdach mit Gartenanteil für Townhouses, Liftaufbau beim Kopfbau	gut	nein	-		
5191G01901 G01905	Stöckacker Süd Bethlehemstrasse 175-183 (Wohnhaus A) (Bild im Solarkataster noch nicht aktualisiert)	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	k.A.	Flachdach mit Solarthermieanlage , Liftaufbau, Waschküche etc.	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-		
5192G00101	Sulgenbachstrasse 5 (Clairmont)	3		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	41.00	sehr komplizierte Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	2011/12 Fassadensanierung > Malerarbeiten	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5192G00201	Sulgenbachstrasse 5a	3		schützenswert, K-Objekt	gering	-	-	gut	nein	-		
5192G00301	Sulgenbachstrasse 9	3		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	59.00	Dachlukarne, Dachflächenfenster und Abluftrohr vorhanden	gut	nein	-	2012/13 Gesamtsanierung und Anbau	
5195G00101	Tiefenastrasse 108	2		nicht inventarisiert	hoch	397.00	grösserer Liftaufbau vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Objektstrategie wird erstellt (abhängig vom Tiefenauspital)	
5198G00101	Tscharnerstrasse 19	3		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	92.00	drei Dachlukarne vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	2012-14 Gesamtsanierung	
5198G00102	Tscharnerstrasse 21	3		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	106.00	vier Dachlukarne vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	2012-14 Gesamtsanierung	



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5198G00103	Tschamerstrasse 23	3		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	116.00	gemauerter Kamin und vier Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-	2012-14 Gesamtsanierung	
5198G00104	Tschamerstrasse 25	3		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	108.00	vier Dachlukarnen vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ISB)	-	2012-14 Gesamtsanierung	
5198G00105	Tschamerstrasse 27	3		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	102.00	drei Dachlukarnen vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ISB)	-	2012-14 Gesamtsanierung	
5199G00101	Undo-endo 24	4		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	111.00	gemauerter Kamin und zwei Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		
5199G00102	Undo-endo 24a	4		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	84.00	unproblematisch	gut	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege	Einstrahlung	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
				Stand Bauinventar ab 2018								
5202G00101	Wachtelweg 11	2		nicht inventarisiert	sehr hoch	86.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	Sanierungen Küche/Bad erfolgen jeweils bei Mieterwechsel	2012 Gebäudehüllensanierung 2018 Montage PV-Anlage durch Verein Sunraising	
5202G00102	Wachtelweg 13	2		nicht inventarisiert	sehr hoch	82.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	Sanierungen Küche/Bad erfolgen jeweils bei Mieterwechsel	2012 Gebäudehüllensanierung 2018 Montage PV-Anlage durch Verein Sunraising	
5202G00103	Wachtelweg 15	2		nicht inventarisiert	hoch	82.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	Sanierungen Küche/Bad erfolgen jeweils bei Mieterwechsel	2012 Gebäudehüllensanierung 2018 Montage PV-Anlage durch Verein Sunraising	
5202G00104	Wachtelweg 17	2		nicht inventarisiert	sehr hoch	89.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	Sanierungen Küche/Bad erfolgen jeweils bei Mieterwechsel	2012 Gebäudehüllensanierung 2018 Montage PV-Anlage durch Verein Sunraising	
5202G00201	Wachtelweg 19	2		nicht inventarisiert	sehr hoch	103.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	Sanierungen Küche/Bad erfolgen jeweils bei Mieterwechsel	2012 Gebäudehüllensanierung 2016 Montage PV-Anlage durch Verein Sunraising	






Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege	Einstrahlung	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
				Stand Bauinventar ab 2018								
5202G00202	Wachtelweg 21	2		nicht inventarisiert	sehr hoch	105.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	Sanierungen Küche/Bad erfolgen jeweils bei Mietenwechsel	2012 Gebäudehüllensanierung 2016 Montage PV-Anlage durch Verein Sunraising	
5202G00203	Wachtelweg 23	2		nicht inventarisiert	sehr hoch	103.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	Sanierungen Küche/Bad erfolgen jeweils bei Mietenwechsel	2012 Gebäudehüllensanierung 2016 Montage PV-Anlage durch Verein Sunraising	
5206G00101	Wangenstrasse 27	6		nicht inventarisiert	hoch	83.00	drei Dachflächenfenster und Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	
5206G00102	Wangenstrasse 29	6		nicht inventarisiert	hoch	62.00	zwei Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	
5215G00101	Waldmeisterstrasse 20	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	






Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege	Einstrahlung	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
				Stand Bauinventar ab 2018								
5215G00201	Waldmeisterstrasse 22	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G00202	Waldmeisterstrasse 24	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G00301	Waldmeisterstrasse 26	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G00302	Waldmeisterstrasse 28	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G00401	Winterfeldweg 61	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	






Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege	Einstrahlung	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
				Stand Bauinventar ab 2018								
5215G00501	Winterfeldweg 63	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G00502	Winterfeldweg 65	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G00601	Winterfeldweg 66	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G00701	Winterfeldweg 67	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G00801	Winterfeldweg 68	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege	Einstrahlung	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
				Stand Bauinventar ab 2018								
5215G00901	Winterfeldweg 69	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G01001	Winterfeldweg 70	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G01101	Winterfeldweg 71	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G01201	Winterfeldweg 72	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G01301	Winterfeldweg 73	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege	Einstrahlung	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
				Stand Bauinventar ab 2018								
5215G01401	Winterfeldweg 74	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G01501	Winterfeldweg 76	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G01601	Winterfeldweg 78	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G01602	Winterfeldweg 80	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G01801	Winterfeldweg 84	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege	Einstrahlung	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
				Stand Bauinventar ab 2018								
5215G01802	Winterfeldweg 86	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G01901	Winterfeldweg 88	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G01902	Winterfeldweg 90	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G02001	Winterfeldweg 92	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G02002	Winterfeldweg 94	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	


Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5215G02101	Winterfeldweg 96	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G02102	Winterfeldweg 98	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G02201	Winterfeldweg 102	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G02202	Winterfeldweg 104	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G02301	Winterfeldweg 106	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	






Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5215G02302	Winterfeldweg 108	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G02401	Winterfeldweg 110	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G02402	Winterfeldweg 112	6		erhaltenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau	Objektstrategie	
5215G02501	Winterfeldweg 117c	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	46.00	gemauerter Kamin vorhanden	mittelmässig	nein	-	Seit 2014 im Fonds Objektstrategie muss noch definiert werden	
5215G02601	Winterfeldweg 117d	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	52.00	gemauerter Kamin vorhanden	mittelmässig	nein	-	Seit 2017 im Fonds Objektstrategie muss noch definiert werden	




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5215G02701	Winterfeldweg 118b	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	52.00	gemauerter Kamin vorhanden	mittelmässig	nein	-	Seit 2017 im Fonds Objektstrategie muss noch definiert werden	
5215G02801	Bottigenstrasse 94	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	41.00	gemauerter Kamin vorhanden	mittelmässig	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	2019 Zukauf	
5215G02901	Winterfeldweg 118	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	52.00	gemauerter Kamin vorhanden	mittelmässig	nein	-	2019 Zukauf (ehemaliges Baurecht) Verwaltung ab 30.12.2019 Objektstrategie muss noch definiert werden	
5217G00101	Elisabethenstrasse 53	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	105.00	drei Dachlukarnen und drei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Erstellung PV-Anlage oberhalb der Dachlukarnen im Rahmen der Instandsetzung überprüfen	
5217G00102	Elisabethenstrasse 55	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	112.00	vier Dachlukarnen und vier Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Erstellung PV-Anlage oberhalb der Dachlukarnen im Rahmen der Instandsetzung überprüfen	






Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5217G00103	Elisabethenstrasse 57	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	104.00	drei Dachlukarnen und drei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Erstellung PV-Anlage oberhalb der Dachlukarnen im Rahmen der Instandsetzung überprüfen	
5217G00201	Scheibenstrasse 51	5		erhaltenswert	sehr hoch	67.00	viele Dachlukarnen und für PV-Module ungünstige Dachform vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		
5217G00202	Scheibenstrasse 53	5		erhaltenswert	hoch	93.00	viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Erstellung PV-Anlage oberhalb der Dachlukarnen im Rahmen der Instandsetzung überprüfen	
5217G00203	Scheibenstrasse 55	5		erhaltenswert	hoch	86.00	viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Erstellung PV-Anlage oberhalb der Dachlukarnen im Rahmen der Instandsetzung überprüfen	
5217G00204	Scheibenstrasse 57	5		erhaltenswert	hoch	47.00	viele Dachlukarnen und für PV-Module ungünstige Dachform vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5217G00301	Standstrasse 24	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	86.00	zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	Instandsetzung	2017 Montage PVA durch Verein Sunraising	
5217G00302	Standstrasse 26	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	93.00	zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	Instandsetzung	2017 Montage PVA durch Verein Sunraising	
5217G00303	Wylfeldstrasse 35	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	85.00	zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	Instandsetzung	2017 Montage PVA durch Verein Sunraising	
5217G00401	Standstrasse 28	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	85.00	zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Investor Verein Sunraising)	Instandsetzung	2019/2020 Montage PVA durch Verein Sunraising	
5217G00402	Standstrasse 30	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	91.00	zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Investor Verein Sunraising)	Instandsetzung	2019/2020 Montage PVA durch Verein Sunraising	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5217G00403	Wylersfeldstrasse 39	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	83.00	zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Investor Verein Sunraising)	Instandsetzung	2019/2020 Montage PVA durch Verein Sunraising	
5217G00501	Wylersfeldstrasse 40	5		erhaltenswert	sehr hoch	111.00	mehrere gemauerte Kamine und drei Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Erstellung PV-Anlage oberhalb der Dachlukarnen im Rahmen der Instandsetzung überprüfen	
5217G00502	Wylersfeldstrasse 42	5		erhaltenswert	sehr hoch	86.00	mehrere gemauerte Kamine und drei Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Erstellung PV-Anlage oberhalb der Dachlukarnen im Rahmen der Instandsetzung überprüfen	
5217G00503	Wylersfeldstrasse 44	5		erhaltenswert	sehr hoch	114.00	mehrere gemauerte Kamine und drei Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Erstellung PV-Anlage oberhalb der Dachlukarnen im Rahmen der Instandsetzung überprüfen	
5217G00601	Wylerringstrasse 41	5		erhaltenswert	hoch	79.00	viele Dachlukarnen und für PV-Module ungünstige Dachform vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5217G00602	Wylerringstrasse 43	5		erhaltenswert	sehr hoch	95.00	viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Erstellung PV-Anlage oberhalb der Dachlukarnen im Rahmen der Instandsetzung überprüfen	Yellow
5217G00603	Wylerringstrasse 45	5		erhaltenswert	sehr hoch	96.00	viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Erstellung PV-Anlage oberhalb der Dachlukarnen im Rahmen der Instandsetzung überprüfen	Yellow
5217G00604	Wylerringstrasse 47	5		erhaltenswert	hoch	53.00	viele Dachlukarnen und für PV-Module ungünstige Dachform vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		Red
5219G00101	Wylersfeldstrasse 8	5		nicht inventarisiert	sehr hoch	141.00	grosse Dachlukarne und zwei Dachflächenfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage 2017 Absage durch Verein Sunraising	Orange
5221G00101	Zähringerstrasse 22	2		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	gut	nein	-	2018 Gesamtanierung (Umnutzung in Wohnungen)	Red




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5222G00101	Zelgstrasse 18	6		nicht inventarisiert	hoch	101.00	Dachlukarnen und Abflurohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Während der Gesamtsanierung wird eine PV-Anlage erstellt	
5222G00102	Zelgstrasse 20	6		nicht inventarisiert	hoch	97.00	Dachlukarnen und Abflurohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Während der Gesamtsanierung wird eine PV-Anlage erstellt	
5222G00103	Zelgstrasse 22	6		nicht inventarisiert	hoch	105.00	Dachlukarnen und Abflurohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Während der Gesamtsanierung wird eine PV-Anlage erstellt	
5222G00301	Zelgstrasse 24	6		nicht inventarisiert	hoch	102.00	Dachlukarnen und Abflurohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Während der Gesamtsanierung wird eine PV-Anlage erstellt	
5222G00302	Zelgstrasse 26	6		nicht inventarisiert	hoch	100.00	Dachlukarnen und Abflurohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Während der Gesamtsanierung wird eine PV-Anlage erstellt	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5222G00303	Zelgstrasse 28	6		nicht inventarisiert	hoch	104.00	Dachlukarnen und Abflurohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Während der Gesamtsanierung wird eine PV-Anlage erstellt	
5225G00101	Zieglerstrasse 7	3		schützenswert, K-Objekt	hoch	51.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Die Dachform eignet sich nicht für eine Anlagenmontage.	
5225G00201	Zieglerstrasse 9	3		schützenswert, K-Objekt	hoch	38.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	-	2021 Gesamtsanierung Die Dachform eignet sich nicht für eine Anlagenmontage.	
5226G00201	Zwyssigstrasse 12 (Bild im Solarkataster noch nicht aktualisiert)	3		nicht inventarisiert	gut bis sehr gut (Annahme)		viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-	2018 Neubau Die Walmdachform eignet sich nicht für eine Anlagenmontage.	
5226G00301	Zwyssigstrasse 14 (Bild im Solarkataster noch nicht aktualisiert)	3		nicht inventarisiert	gut bis sehr gut (Annahme)		viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-	2018 Neubau Die Walmdachform eignet sich nicht für eine Anlagenmontage.	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5229G00101	Selhofen 31, Kehrsatz	-		nicht inventarisiert	hoch	81.00	gemauerter Kamin und viele Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	-		
5235G00101	Matzenriedstrasse 94	6		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	gemauerter Kamin, Beschattung durch Bäume	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung		
5236G00101	Morellhaus, Postgasse 14	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-	2018/2019 Gesamtsanierung	
5237G00201	Lorrainestrasse 60	5		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	28.00	gemauerter Kamin, viele Dachlukarnen und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Die Walmdachform eignet sich nicht für eine Anlagenmontage.	
5242G00101	Stauffacherstrasse 80	5		schützenswert, K-Objekt	hoch	152.00	viele Dachlukarnen und ein Turmdach vorhanden	gut	nein	-	2012-2015 Gesamtsanierung	





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5242G00102	Stauffacherstrasse 80a	5		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	107.00	viele Dachlukarnen und ein Turmdach vorhanden	gut	nein	-	2012-2015 Gesamtsanierung	
5243G00101	Tunnelweg 11	2		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	46.00	grosse Dachlukarne vorhanden	mittelmässig	nein	-		
5244G00101	Standstrasse 32	5		nicht inventarisiert	hoch	106.00	Kamin, Liftaufbau, Oberlicht und Abluftrohre vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	2018 Absage von Verein Sunraising Erstellung PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung überprüfen Aktuell Abklärung ZEV durch Solarify GmbH	
5244G00102	Standstrasse 34	5		nicht inventarisiert	hoch	108.00	Kamin, Liftaufbau, Oberlicht und Abluftrohre vorhanden	gut	nein	Gesamtsanierung	2018 Absage von Verein Sunraising Erstellung PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung überprüfen Aktuell Abklärung ZEV durch Solarify GmbH	
5248G00101	Brünnenstrasse 50	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	33.00	geknicktes Walmdach, gemauerter Kamin, zwei Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig bis schlecht	nein	Gesamtsanierung	Seit 2016 im Fonds	




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5250G00101	Effingerstrasse 43	3		erhaltenswert	sehr hoch	100.00	gemauerter Kamin und Dachflächen- fenster vorhanden	gut	nein	-	2019 Innensanierung Dez. 2019 > Angebot an Verein Sunraising > Situation mit dem Estrichzugang ist geklärt > Machbarkeitsabklärung läuft	
5252G00101	Werkgasse 10	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	113.00	Steildacheinschnitt (Balkon), gemauerter Kamin, Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Seit 2017 im Fonds Erstellung PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung überprüfen	
5252G00102	Werkgasse 12	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	182.00	Steildacheinschnitt (Balkon), gemauerter Kamin, Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Seit 2017 im Fonds Erstellung PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung überprüfen	
5253G001	Schwarztorstrasse 72	3		nicht inventarisiert	sehr hoch	114.00	Dachlukarne vorhanden, es sollen Dachflächenfenster eingebaut werden	mittelmässig	nein	Instandsetzung	2018 Zukauf Verwaltung ab 01.05.2018 2020 Absage Solarify GmbH. Überprüfung PVA hat stattgefunden. Nicht rentabel als Indachlösung (Lukarnen, DFF).	
5254G00101	Brünnenstrasse 87	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	40.00	spezielle Dachform mit kleinen Flächen	mittelmässig	nein	-	2018 Zukauf Verwaltung ab 01.01.2019	

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5254G00201	Brünnenstrasse 89	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	41.00	spezielle Dachform mit kleinen Flächen	mittelmässig	nein	-	2018 Zukauf Verwaltung ab 01.01.2019	
5256G00101	Stöckackerstrasse 74	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	62.00	gemauerter Kamin und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung	2018 Zukauf Verwaltung ab 01.07.2019	
5257G00101	Melchiorstrasse 9	6		nicht inventarisiert	sehr hoch hoch	61.00 115.00	Flachdach mit Liftaufbau und anderen kleinen Aufbauten	mittelmässig	nein	-	2019 Zukauf Verwaltung ab 01.07.2019	
5259G00101	Sandrainstrasse 16	3		nicht inventarisiert	hoch	44.00	Dachlukarnen vorhanden, hohe Bäume vorhanden	schlecht	nein	-	2019 Zukauf Verwaltung ab 01.12.2019	
5260G00101	Keltenstrasse 97	6		nicht inventarisiert	hoch	59.00	viele Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	-	2019 Zukauf Verwaltung ab 01.02.2020	

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege	Einstrahlung	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
				Stand Bauinventar ab 2018								
5261G00101	Güterstrasse 12	3		nicht inventarisiert	hoch	155.00	wenige Dachflächenfenster vorhanden	schlecht (Überprüfung im April 2020)	nein	-	2019 Zukauf Verwaltung ab 01.02.2020 noch zuwarten mit PV wegen schlechtem Dachzustand	
5262G00101	Güterstrasse 16	3		nicht inventarisiert	hoch	139.00	wenige Dachflächenfenster vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	-	2019 Zukauf Verwaltung ab 01.02.2020 2021 Montage PVA durch Verein Sunraising	
5263G00101	Looslistrasse 31	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	122.00	Dacheinschnitte, Kamin und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	-	2020 Zukauf Verwaltung ab 01.06.2020	
5263G00201	Looslistrasse 33	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	121.00	Dacheinschnitte, Kamin und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	-	2020 Zukauf Verwaltung ab 01.06.2020	
5263G00301	Looslistrasse 35	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	124.00	Dacheinschnitte, Kamin und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	-	2019 Zukauf Verwaltung ab 01.03.2020	

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften


Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5263G00401	Looslistrasse 37	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	118.00	Dacheinschnitte, Kamin und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	-	2019 Zukauf Verwaltung ab 01.02.2020	
5263G00501	Looslistrasse 39	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	124.00	Dacheinschnitte, Kamin und Dachflächenfenster vorhanden	mittelmässig	nein	-	2019 Zukauf Verwaltung ab 01.02.2020	
5264G00101	Hallerstrasse 60	2		erhaltenswert, K	hoch	174.00	Flachdach mit vielen Dachaufbauten, Nutzung als Aufenthaltsfläche durch Mieterschaft	mittelmässig bis schlecht	nein	Flachdachsanie rung	2020 Zukauf Verwaltung ab 01.05.2020	
5265G001	Weberstrasse 15	3		nicht inventarisiert	sehr hoch	38.00	unproblematisch	gut	nein	-	2020 Widmung von Verwaltungsvermögen in den Fonds	
5266G001	Weissensteinstrasse 47	3		nicht inventarisiert	hoch	85.00	-	schlecht	nein	Ersatzneubau	2020 Widmung von Verwaltungsvermögen in den Fonds Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen des Ersatzneubaus	

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Wohnliegenschaften


Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system

- PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant
- PV-Anlage in Abklärung, in Investitionsplanung enthalten
- PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig
- PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant


Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Geschäftsliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5005G00101	Alexandraweg 20	4		nicht inventarisiert	mässig	65.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-	Alexandraweg 20a/b > Gewächshäuser aus Glas > PV-Anlagen-Installation unmöglich	
5007G00101	Altenbergstrasse 24	5		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	60.00	sehr komplizierte Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	-		
5007G00102	Altenbergstrasse 26	5		erhaltenswert, K-Objekt	mässig	73.00	sehr komplizierte Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	-		
5007G00103	Altenbergstrasse 28	5		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	78.00	sehr komplizierte Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	-	2014 Sanierung Kanalisation / WC-Anlagen 2017 Gebäude- hüllensanierung Gewerbeteil	
5010G00101	Grosser Muristalden 2	4		schützenswert, K-Objekt	mässig	14.00	sehr kleines Walmdach	gut	nein	-	2015 Sanierung Zollhaus 2018 Einbau Hotelzimmer	


Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Geschäftsliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5023G00101	Brasserie Bärengaben, Grosser Muristalden 1	4		schützenswert, K-Objekt	hoch	23.00	sehr kleines Walmdach	mittelmässig	nein	Dachsanie rung	2011 Energetische Sanierung / Heizungersatz	
5026G00101	Brünnenstrasse 114	6		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	155.00	vier Dachlukarnen auf dem Südteil des Steildachs vorhanden	gut	nein	-	2012/2013 Gesamtsanierung	
5028G00201	Brünnenstrasse 123	6		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	94.00	drei Dachlukarnen auf dem Südteil des Steildachs vorhanden	gut	nein	-	2009 Gesamtsanierung mit Bank- und Büroeinbau	
5035G00101	Bümplizstrasse 119	6		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	34.00	Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung	2013/2014 Ersatz Lüftungsanlage, Malerarbeiten Sternensaal, Ton- und Lichtenlage Sternensaal, Ersatz Inventar, Kellerdeckendämmung	
5035G00102	Bümplizstrasse 121 (Sternen)	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	314.00	Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung	2013/2014 Ersatz Lüftungsanlage, Malerarbeiten Sternensaal, Ton- und Lichtenlage Sternensaal, Ersatz Inventar, Kellerdeckendämmung	


Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Geschäftsliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5037G00101	Bümplizstrasse 89 (Altes Schloss)	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	185.00	schwierige Beschattungs- situation vorhanden (Bäume)	gut	nein	Instandsetzung	2014 Ersatz Beleuchtung und Mobiliar	
5038G00101	Bümplizstrasse 93 (Wohnhaus Stöckli)	6		schützenswert, K-Objekt	mässig	122.00	schwierige Beschattungs- situation vorhanden (Bäume)	mittelmässig	nein	Instandsetzung	2017 Heizungsersatz	
5038G00201	Bümplizstrasse 97 (Neues Schloss)	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	169.00	komplizierte Dachlandschaft vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5045G00101	Christoffel-Unterführung	1		nicht inventarisiert	-	-	-	gut	nein	Instandsetzung	Standort Unterführung > nicht relevant	
5048G00101	Dalmaziquai 69	4		nicht inventarisiert	-	-	-	gut	nein	-	Standort Brückenpfeiler > keine effizienten Flächen	


Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Geschäftsliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5059G00101	Eymattstrasse 180c	6		nicht inventarisiert	mässig	127.00	gemauerter Kamin vorhanden	mittelmässig	nein	-	Dez. 2019 > Angebot an Verein Sunraising > kein Interesse	Orange
5061G00201	Felsenaustrasse 19	2		schützenswert, K-Objekt	mässig	55.00	sehr kleines Walmdach	mittelmässig	nein	-		Red
5061G00301	Felsenaustrasse 17	2		schützenswert, K-Objekt	hoch	840.00	unproblematische Sheddachflächen vorhanden	mittelmässig	ja, PV- Anlagen auf Sheddächern vorhanden (Private)	Instandsetzung		Green
5061G00401	Felsenaustrasse 21d (Lagerhalle)	2		nicht inventarisiert	hoch	1'239.00	unproblematisch	schlecht	nein	Anschluss an Heizung Gewerbebepark	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Dachsanierung	Yellow
5061G00701	Spinnereiweg 7 (Trafo)	2		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	gering	-	-	mittelmässig	nein	-		Red



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Geschäftsliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5061G01001	Spinnereiweg 7a (Kesselhaus)	2		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	gering	-	-	mittelmässig	nein	-		
5076G00201	Gerberngasse 27	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	Instandsetzung		
5076G00202	Gerberngasse 31	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	Instandsetzung		
5078G00101	Gerechtigkeitsgasse 62	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	Instandsetzung		
5112G00101	Klosterlistutz 16	4		schützenswert, K-Objekt	hoch	57.00	komplizierte Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		





Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Geschäftsliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5112G00102	Klosterlistutz 18	4		schützenswert, K-Objekt	hoch	49.00	komplizierte Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	Instandsetzung		
5120G00101	Langmauerweg 1	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	schlecht	nein	Instandsetzung		
5122G00101	Laubeggstrasse 34a	4		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	98.00	schwierige Dachlandschaft (Lukarne beim Steildach und Gaspultdach beim Anbau) vorhanden	gut	nein	Gebäudehüllensanierung		
5123G00101	Laupenstrasse 49	3		schützenswert, K-Objekt	hoch	146.00	viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-	2016 Instandsetzung	
5123G00201	Laupenstrasse 51	3		erhaltenswert, K-Objekt	gering	-	-	mittelmässig	nein	-	2016 Anschluss an Quartierwärmeverbund	




Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Geschäftsliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5136G00101	HH Morillonstrasse 87	3		erhaltenswert, K-Objekt	sehr gut	237.00	vier Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Arealentwicklung		
5136G00401	Zieglerspital Bettenhochhaus Morillonstrasse 75	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr gut	1'318.00	sehr viele Dachaufbauten vorhanden	mittelmässig	nein	Arealentwicklung		
5136G00501	Zieglerspital Personalhaus Ost Morillonstrasse 77	3		nicht inventarisiert	sehr gut	403.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Arealentwicklung		
5136G00502	Zieglerspital Personalhaus West Morillonstrasse 77	3		nicht inventarisiert	sehr gut	803.00	sehr viele Dachaufbauten vorhanden	mittelmässig	nein	Arealentwicklung		
5136G00601	Morillonstrasse 79	3		erhaltenswert	sehr gut	621.00	viele Dachflächen- fenster vorhanden	mittelmässig	nein	Arealentwicklung		



Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Geschäftsliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5147G00101	Neuengass-Unterführung	1		nicht inventarisiert	-	-	-	gut	nein	Instandsetzung	Standort Unterführung > nicht relevant	
5157G00101	Postgasse 6	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung		
5158G00101	Postgasse 62 (Kirche)	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	mittelmässig	nein	-	2013 Sanierung Dach und Fassade	
5166G00101	Sandrainstrasse 3	3		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	706.00	sehr komplizierte Dachlandschaft vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5166G00102	Sandrainstrasse 3a	3		schützenswert, K-Objekt	hoch	516.00	sehr komplizierte Dachlandschaft vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		


Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Geschäftsliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5166G00103	Sandrainstrasse 3b	3		schützenswert, K-Objekt	hoch	321.00	sehr komplizierte Dachlandschaft vorhanden	mittelmässig	nein	Instandsetzung		
5181G00101	Dalmaziquai 7 (Lounge)	4		nicht inventarisiert	gering	-	-	gut	nein	-	2011/2012 Gesamtsanierung	
5181G00201	Dalmaziquai 9 (Stöckli)	4		erhaltenswert	gering	-	-	mittelmässig	nein	-	2017/2018 Anpassung der Logistik	
5181G00301	Dalmaziquai 11 (Flussrestaurant, Terrasse)	4		Gebäude nach 1990 (keine rechtswirksame Einstufung)	mässig	323.00	grosser Dachaufbau vorhanden, schwierige Beschattungs- situation (Bäume und Brücke) vorhanden	gut	nein	-		
5181G00401	Dalmaziquai 13 (Casa)	4		erhaltenswert	gering	-	-	gut	nein	-		


Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Geschäftsliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5193G00101	Theaterplatz 13	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	Instandsetzung		
5196G00101	Klinische Tumorforschung Tiefenaustrasse 120c	3		nicht inventarisiert	mässig	943.00	viele Dachaufbauten vorhanden	schlecht	nein	-		
5197G00101	Tierparkweg 2	4		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	221.00	schwierige Beschattungs- situation (Bäume) vorhanden	gut	nein	Realisierung Wettbewerbsprojekt Erweiterungsneubau im SR zurückgewiesen > weitere Vorgehen wird geplant		
5200G00101	Veichenweg 6	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	49.00	mehrere Dachflächen- fenster vorhanden	gut	nein	Instandsetzung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Instandsetzung	
5223G00201	Zeughausgasse 16	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-	2016 Gebäudehüllensanierung	

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Geschäftsliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5223G00202	Nägeligasse 5	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-	2016 Gebäudehüllensanierung	
5234G00101	Falkenplatz 10a	2		nicht inventarisiert	mässig	-	-	gut	nein	-		
5238G00101	Restaurant Münsterplattform, Plattform 5	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		
5242G00201	Stauffacherstrasse 82 Waaghaus	5		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	52.00	suboptimale Dachfläche (Dreieck)	gut	nein	-	2017 Gesamtanierung	
5246G00101	Restaurant Rosengarten, Alter Aargauerstalden 31b	4		erhaltenswert, K-Objekt	mässig	320.00	schwierige Beschattungs- situation und diverse Dachaufbauten vorhanden	gut	nein	Gesamtanierung	2017 Brand im Heizungsraum, Schadensbehebung	

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Geschäftsliegenschaften

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5247G001	Restaurant Parkcafé Kleine Schanze, Bundesgasse 7	1		nicht inventarisiert	gering	-	-	gut	nein	Instandsetzung		
5500G001	Kornhausplatz 18	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		

 PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant

 PV-Anlage in Abklärung, in Investitionsplanung enthalten


 PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig

 PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant


Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Landwirtschaft

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5600G00101	Stegenweg 20	6		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	369.00	Dacheinschnitt für Hochzufahrt vorhanden	schlecht (Überprüfung im April 2020)	nein	-	2013 Gebäudehüllen- sanierung und Neuinstallation Heizung Dez. 2019 > Angebot an Verein Sunraising > Absage wegen schlechtem Dachzustand	
5600G00106	Stegenweg 22	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	271.00	unproblematisch	schlecht (Überprüfung im April 2020)	nein	-	2014 Sanierung Nebengebäude Dez. 2019 > Angebot an Verein Sunraising > Absage wegen schlechtem Dachzustand	
5601G00101	Matzenriedstrasse 95	6		nicht inventarisiert	hoch	94.00	vier Dachflächen- fenster vorhanden	gut	nein	-	2012 Gebäudehüllen- sanierung und Heizungersatz 2017 ewb realisierte den verstärkten Netzanschluss Dez. 2019 > Angebot an Verein Sunraising > kein Interesse	
5601G00102	Matzenriedstrasse 95b	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	371.00	unproblematisch	schlecht	nein	-		
5601G00103	Matzenriedstrasse 95a	6		nicht inventarisiert	hoch	113.00	gemauerter Kamin vorhanden	gut	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Landwirtschaft

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5601G00104	Matzenriedstrasse 95c	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	755.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb)	-	2015 Neubau Laufstall 2017 ewb realisiert den verstärkten Netzanschluss 2019 Realisation PVA durch ewb	
5602G00101	Elfenauweg 110	4		nicht inventarisiert	hoch	154.00	gemauerter Kamin und Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Arealentwicklung		
5602G00102	Elfenauweg 110a	4		nicht inventarisiert	hoch	96.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Arealentwicklung		
5602G00103	Elfenauweg 110b	4		nicht inventarisiert	hoch	415.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Arealentwicklung		
5602G00104	Elfenauweg 110c	4		nicht inventarisiert	hoch	73.00	Kamin vorhanden	mittelmässig	nein	Arealentwicklung		

Solarkataster (Photovoltaik) - Fonds Landwirtschaft

Teil-Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse Teilgebäude	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dachbe- schaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In Investitionsplanung enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
5602G00105	Elfenauweg 110e	4		nicht inventarisiert	hoch	190.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Arealentwicklung		

 PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant

 PV-Anlage in Abklärung, in Investitionsplanung enthalten

 PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig

 PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant