




Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Verwaltungsgebäude

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1001G001	VG Erlacherhof Junkerngasse 47/49	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		
1010G002	VS/VG Wankdorf (AfU) Morgartenstrasse 2A	5		schützenswert, K-Objekt	hoch	467.00	zwei grosse gemauerte Kamine und Abluftrohre vorhanden	schlecht	nein	Gebäudehülle, Sanierung Kanalisation, Rollpark	Dachsanierung inkl. Erstellung PV-Anlage in Abklärung	
1025G001	VG Meerhaus Effingerstrasse 21/23	3		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	134.00	wenige Dachflächen- fenster vorhanden	gut	nein	-	2019-2020 Fassadensanierung, Fensterersatz und partielle Innensanierung Machbarkeit einer PV- Anlage ist abzuklären	
1040G001	VG Bundesgasse Bundesgasse 38	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	Instandhaltung / Instandsetzung		
1043G001	VG Bundesgasse 33 Bundesgasse 33	3		schützenswert, K-Objekt	hoch	815.00	viele Lukarnen und eine sehr komplizierte Dachform vorhanden	gut	nein	-	2014-16 Gesamtsanierung	


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Verwaltungsgebäude

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1044G001	VG Predigergasse Predigergasse 12	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		
1045G001	VG Predigergasse Predigergasse 5	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		
1046G001	Waisenhausplatz 32	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		
1046G002	Hodlerstrasse 6	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		
1046G003	Waisenhausplatz 32A	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Verwaltungsgebäude

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1051G001	Brunnadernstrasse 42	4		nicht inventarisiert	sehr hoch	75.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen und einige Dachflächen- fenster vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-		grün
1076G001	VG Predigerstrasse 4-10 Predigerstrasse 4-10	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		rot
1186G001	AZ Riedbach Mannenriedstrasse 29	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	1'861.00	Lift- und Kaminaufbauten	mittelmässig bis schlecht	nein	-		rot
1255G001	VG Schwarztorstrasse Schwarztorstrasse 71	3		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	381.00	Aufbau Lüftungszentrale und einige Dachflächen- fenster vorhanden	schlecht	ja, PV-Anlage in Planung (Investor Solarify GmbH)	-	Dachsanieierung inkl. Erstellung PV-Anlage in Planung ewb hat 2020 Interesse an der Erstellung der PV- Anlage zurückgezogen 2020 wurde Dachfläche Solarify GmbH zur Verfügung gestellt	grün
1450G001	VG Zieglerstrasse Zieglerstrasse 62	3		nicht inventarisiert	hoch	351.00	Aufbau Lift und Lüftungszentrale vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	-	2020 Montage PV-Anlage durch Verein Sunraising Stockwerkeigentum > Zustimmung von bernmobil erhalten	grün

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Verwaltungsgebäude

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1451G001	VG Frankenstrasse Frankenstrasse 1	6		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	327.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen und einige Dachflächen- fenster vorhanden	gut	nein	-	Erstellung PV-Anlage wurde abgeklärt (Solarify GmbH) > baulich möglich Aber: Stockwerkeigentum > Post Immobilien wollte keine Photovoltaikanlage	
1543G001	Bernstrasse 100	6		nicht inventarisiert	hoch	308.00	diverse Abluftrohre vorhanden	gut	nein	-	Erstellung PV-Anlage wurde abgeklärt (Solarify GmbH) > baulich möglich Aber: Stockwerkeigentum > Eigentümer haben gegen eine Photovoltaikanlage gestimmt	



 PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant

 PV-Anlage in Abklärung, in MIP enthalten


 PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig

 PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1002G001	VS Schosshalde / Bitzius Bitziusstrasse 15 Bild Solarkataster noch nicht auf dem neuesten Stand.	4		schützenswert, K-Objekt	hoch	123.00	viele Lukarnen und eine sehr komplizierte Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	-		
1002G004	VS Bitzius Doppel-TH Bitziusstrasse 15a Bild Solarkataster noch nicht auf dem neuesten Stand.	4		nicht inventarisiert	-	-	Flachdach mit Pausenplatz- nutzung (Spielfeld)	gut	nein	-	2015-2017 Ersatzneubau	
1003G001	VS Stalden Laubeggstrasse 21	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	90.00	unproblematisch	schlecht	nein	Ersatzneubau + Gesamtsanierung	Planung PV-Anlage bei Ersatzneubau	
1003G002	VS Stalden Laubeggstrasse 23	4		schützenswert, K-Objekt	hoch	225.00	zwei Dachlukarnen und wenige Dachflächen- fenster vorhanden	mittelmässig	nein	Ersatzneubau + Gesamtsanierung	Planung PV-Anlage bei Gesamtsanierung	
1003G004	VS Stalden Laubeggstrasse 21A	4		nicht inventarisiert	hoch	223.00	unproblematisch	schlecht	nein	Ersatzneubau + Gesamtsanierung	Planung PV-Anlage bei Ersatzneubau	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1005G003	VS Wylergut Dändlikerweg 60	5		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	478.00	gemauerter Kamin und einige Dachflächen- fenster vorhanden	mittelmässig	nein	-	ungenügender Dachzustand, Instandsetzung nicht geplant in den nächsten 10 Jahren	
1006G001	VS Sonnenhof Joimontstrasse 1	4		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	820.00	diverse Abluftrohre vorhanden	mittelmässig bis gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	-	2018 Montage PV-Anlage durch Verein Sunraising	
1007G001	VS Manuel Elfenauweg 8	4		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	432.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage in Erstellung (Investor ewb)	-	2018-2019 Gesamtsanierung inkl. Photovoltaik-Indachanlage	
1007G002	VS Manuel Elfenauweg 10	4		schützenswert, K-Objekt	hoch	383.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage in Erstellung (Investor ewb)	-	2018-2019 Gesamtsanierung inkl. Photovoltaik-Indachanlage	
1007G003	VS Manuel Mülinenstrasse 4	4		nicht inventarisiert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau dieses Trakts		


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1007G005	VS Manuel Schildknechtstrasse 3	4		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	285.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb)	-	2019-2020 Gesamtsanierung inkl. Photovoltaik-Indachanlage	
1007G006	VS Manuel Schildknechtstrasse 5	4		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	293.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb)	-	2019-2020 Gesamtsanierung inkl. Photovoltaik-Indachanlage	
1007G008	VS Manuel TH Schildknechtstrasse 7A	4		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	498.00	Oblichter im Flachdachbereich, mehrere Abluftrohre bei den Steildächern vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-		
1007G010	VS Manuel Gemeinschaftstrakt Mülinenstrasse 6 Bild Solarkataster noch nicht auf dem neuesten Stand.	4		nicht inventarisiert	k.A.	k.A.	Steildach	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb)	-	2017-2019 Neubau Gemeinschaftstrakt 2018 Inbetriebnahme Photovoltaikanlage Indachlösung (Investor ewb)	
1007G011	VS Manuel Basisstufe Mülinenstrasse 8 Bild Solarkataster noch nicht auf dem neuesten Stand.	4		nicht inventarisiert	k.A.	k.A.	Flachdach	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (investor ewb)	-	2017-2018 Neubau Basisstufenstrakt 2018 Inbetriebnahme Photovoltaikanlage Indachlösung (Investor ewb)	





Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1008G001	VS Hochfeld Hochfeldstrasse 40	2		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	1'538.00	Flachdach ohne Aufbauten, Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung	
1008G003	VS Hochfeld Hochfeldstrasse 42	2		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	785.00	Flachdach ohne Aufbauten, Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung	
1008G005	VS TH Hochfeld Hochfeldstrasse 44	2		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	404.00	Flachdach ohne Aufbauten, Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung	
1008G007	VS Hochfeld DW Hochfeldstrasse 46	2		erhaltenswert, K-Objekt	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung	
1008G009	VS Hochfeld 2 Hochfeldstrasse 50	2		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	594.00	Flachdach ohne Aufbauten, Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1009G001	VS Rossfeld Reichenbachstrasse 101	2		schützenswert, K-Objekt	hoch	470.00	gemauerter Kamin und Oblichter vorhanden	schlecht	nein	-	Dachzustand ist aktuell nicht geeignet für eine PV- Anlagen-Montage Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der nächsten Instandsetzung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	Red
1009G002	VS Rossfeld Reichenbachstrasse 103	2		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	497.00	unproblematisch	schlecht	nein	-	Dachzustand ist aktuell nicht geeignet für eine PV- Anlagen-Montage Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der nächsten Instandsetzung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	Red
1009G003	VS Rossfeld Reichenbachstrasse 105	2		schützenswert, K-Objekt	hoch	314.00	Oblichter und Abluftrohre vorhanden	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Investor Verein Sunraising)	-	2014 Gesamtanierung 2020 BSS hat abgesagt für ein Jugendsolarprojekt > Angebot Dachfläche an Verein Sunraising > Vorbereitungen zu Baugesuch PV-Anlage laufen	Green
1010G001	VS Wankdorf Morgartenstrasse 2	5		schützenswert, K-Objekt	hoch	1'027.00	verschiedene Flachdächer, unproblematisch	mittelmässig	nein	-	Dachzustand ist aktuell nicht geeignet für eine PV- Anlagen-Montage Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der nächsten Instandsetzung ewb hat Interesse für PVA angemeldet (nach Sanierung)	Red
1010G003	VS Wankdorf TH I+II Morgartenstrasse 2B	5		schützenswert, K-Objekt	hoch	1'129.00	mehrere Oblichter vorhanden	mittelmässig	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Private)	-		Green


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1010G004	VS Wankdorf Sprachheilschule Morgartenstrasse 2C	5		nicht inventarisiert	hoch	1'077.00	mehrere Dachaufbauten vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (im Baukredit)	-	2016 Gesamtanierung inkl. PV-Anlage (im Baukredit)	
1011G001	VS Laubegg Schosshaldenstrasse 37	4		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	888.00	viele Dachlukarnen und eine komplizierte Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage (ewb hat aktuell kein Interesse an diesem Projekt, da K- Objekt und komplizierte Dachlandschaft)	
1012G001	VS Kirchenfeld Aegertenstrasse 46	4		schützenswert, K-Objekt	hoch	1'224.00	viele Dachlukarnen und eine komplizierte Dachlandschaft vorhanden	schlecht	nein	Gesamtanierung	Erstellung PV-Anlage in Abklärung (im Baukredit)	
1012G002	VS Kirchenfeld TH Aegertenstrasse 46A	4		nicht inventarisiert	-	-	-	mittelmässig	nein	Rückbau der Turnhalle		
1013G001	VS Breitenrain Breitenrainstrasse 42	5		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	231.00	mehrere Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage > Rückmeldung Solarify GmbH: K-Status und neu renoviert, nur langfristig für Indachanlagen interessant	


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1013G002	VS Breitenrain TH Turnweg 3	5		schützenswert, K-Objekt	hoch	160.00	Ablufrohre vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Solarify GmbH)	-	2018 Montage PV-Anlage durch Solarify GmbH	
1014G001	VS Breitfeld Standstrasse 61	5		schützenswert, K-Objekt	hoch	519.00	viele Dachlukarnen und eine komplizierte Dachlandschaft vorhanden beim Schulhaus / beim Turnhallendach nur wenige Ablufrohre vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage auf dem Turnhallendach (ewb hat aktuell kein Interesse an diesem Projekt, da K- Objekt)	
1019G002	VS Burgfeld Burgdorfholzstrasse 35	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	622.00	Ablufrohre und Kamin beim Flachdach vorhanden	mittelmässig	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb)	-	2018-19 Ehemaliges Gemeindehaus wird zum Schulhaus umgenutzt 2019 Montage PV-Anlage durch ewb	
1021G001	VS Markus Weingartstrasse 18	5		schützenswert, K-Objekt	hoch	549.00	unproblematisch	mittelmässig	ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb)	Gesamtsanierung	Gesamtsanierung inkl. Montage PV-Anlage in Planung	
1022G001	VS Lorraine Lorrainestrasse 33	5		schützenswert, K-Objekt	hoch	615.00	viele Dachlukarnen und eine komplizierte Dachlandschaft vorhanden	gut	ja, thermische Solaranlage auf dem Dach Turnhalle vorhanden	-	2016-2017 Gesamtsanierung	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1027G001	VS Höhe Bernstrasse 35	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	336.00	viele Dachlukarnen und eine komplizierte Dachlandschaft vorhanden	schlecht	nein	Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung	
1027G003	VS Höhe TH Bernstrasse 35B	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	526.00	unproblematisch	schlecht	nein	Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung	
1027G004	VS Höhe Bernstrasse 35C	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	510.00	unproblematisch	schlecht	nein	Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung	
1028G001	VS Oberbottigen alt Oberbottigenweg 39	6		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	182.00	gemauerter Kamin, einige Dachlukarnen und Dachlächfenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage > Rückmeldung Solarify GmbH: K-Status. Dach nur für Indachanlagen geeignet. Bei einer nächsten Sanierung zu prüfen.	
1028G002	VS Oberbottigen Bottigenstrasse 293	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	184.00	gemauerter Kamin vorhanden	schlecht	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung	


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1028G003	VS Oberbottigen TH Bottigenstrasse 293A	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	238.00	unproblematisch	schlecht	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung	
1029G002	VS Bethlemacker Flammehuus Kornweg 101	6		schützenswert, K-Objekt	mässig	180.00 (Süd) 180.00 (Nord)	Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb) Jugendsolar- projekt	Sanierung und Erweiterung inkl. Umgebung	PV-Anlage in Planung (dachintegrierte, grosse Module = Indachanlage wie VS Manuel) Inbetriebnahme PVA im März 2022	
1029G003	VS Bethlemacker Wulchehuus Kornweg 103	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	180.00 (Süd) 180.00 (Nord)	Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb) Jugendsolar- projekt	Sanierung und Erweiterung inkl. Umgebung	PV-Anlage in Planung (dachintegrierte, grosse Module = Indachanlage wie VS Manuel) Inbetriebnahme PVA im März 2022	
1029G004	VS Bethlemacker Wällehuus Kornweg 105	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	120.00 (Süd) 120.00 (Nord)	Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb) Jugendsolar- projekt	Sanierung und Erweiterung inkl. Umgebung	PV-Anlage in Planung (dachintegrierte, grosse Module = Indachanlage wie VS Manuel) Inbetriebnahme PVA im März 2022	
1029G005	VS Bethlemacker Bluemehuus Kornweg 107	6		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	120.00 (Süd) 120.00 (Nord)	Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb) Jugendsolar- projekt	Sanierung und Erweiterung inkl. Umgebung	PV-Anlage in Planung (dachintegrierte, grosse Module = Indachanlage wie VS Manuel) Inbetriebnahme PVA im März 2022	


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1029G006	VS Bethlemacker VS/DW Kornweg 109	6		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	120.00 (Süd) 120.00 (Nord)	Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb) Jugendsolar- projekt	Sanierung und Erweiterung inkl. Umgebung	PV-Anlage in Planung (dachintegrierte, grosse Module = Indachanlage wie VS Manuel) Inbetriebnahme PVA im März 2022	
1029G007	VS Bethlemacker TH/Bad Kornweg 111 West	6		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	390.00	Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb) Jugendsolar- projekt	Sanierung und Erweiterung inkl. Umgebung	PV-Anlage in Planung (dachintegrierte, grosse Module = Indachanlage wie VS Manuel) Inbetriebnahme PVA im März 2022	
1029G007	VS Bethlemacker TH/Bad Kornweg 111 Ost	6		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	445.00	Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb)	Sanierung und Erweiterung inkl. Umgebung	PV-Anlage in Planung (dachintegrierte, grosse Module = Indachanlage wie VS Manuel) Inbetriebnahme PVA ca. 2024	
1029G009	Ersatzneubau VS Bethlemacker Kornweg 113	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	-	-	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb)	Ersatzneubau	PV-Anlage in Planung Inbetriebnahme PVA ca. 2024	
1030G002	VS Winterhalde Winterfeldweg 52	6		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-	ewb hat Interesse angemeldet, aber: Dach hat mässige Einstrahlung, Dachzustand aktuell mittelmässig	




Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1057G001	BS bsd Postgasse Postgasse 64	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	mittelmässig	nein	-		
1058G001	BS bsd Postgasse Postgasse 13	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	mittelmässig	nein	-		
1059G001	VS Matte Sprachheilschule Mühlenplatz 16	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung		
1059G002	VS Matte klein Schiffhaube 3	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung		
1059G003	VS Matte TH Schiffhaube 8	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		




Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1059G004	VS Matte TH Schiffлаube 6	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		
1060G001	VS Volkshochschule Grabenpromenade 3 / Brunngasse 66	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	mittelmässig	nein	-		
1062G001	Schulhaus Enge Studerstrasse 56	2		schützenswert, K-Objekt	hoch	304.00	gemauerter Kamin, mehrere Dachlukarnen und komplizierte Dachlandschaft vorhanden	schlecht	nein	Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Zu komplizierte Dachform mit vielen Dachaufbauten und K-Objekt	
1062G002	Schulhaus Enge Studerstrasse 56B (TH)	2		schützenswert, K-Objekt	hoch	149.00	unproblematisch	mittelmässig	ja, PV-Anlage in Planung (Investor Solarify GmbH)	Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung (Indachanlage)	
1065G001	Seftigenstrasse 14	3		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	179.00	komplizierte Dachlandschaft vorhanden	mittelmässig	nein	-		


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1066G001	VS Munzinger Aula Munzingerstrasse 10	3		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	109.00	mehrere Dachlukarnen und komplizierte Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	-		
1066G003	VS Munzinger Munzingerstrasse 11	3		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	268.00	viele Dachlukarnen und teilweise schwierige Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	-		
1067G001	VS Pestalozzi Weissensteinstrasse 41	3		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	1'189.00	einige Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-	Angebot Dachfläche an Verein Sunraising > Rückmeldung noch offen (Abklärungen laufen)	
1067G003	VS Pestalozzi 2 Weissensteinstrasse 58b Bild Solarkataster noch nicht auf dem neuesten Stand.	3		nicht inventarisiert	sehr hoch	383.00	Flachdach	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Solarify GmbH)	-	2019 Neubau inkl. Photovoltaikanlage (Solarify GmbH)	
1069G001	BS Effingerstrasse Effingerstrasse 70	3		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	1'183.00	Lüftungszentrale auf Flachdach vorhanden	schlecht	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1069G002	BS Schösslistrasse Schösslistrasse 29	3		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1097G001	Tscharnerstrasse HPS Tscharnerstrasse 10	3		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1097G003	Hopfenrain 10	3		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1123G001	VS Länggasse gross Neufeldstrasse 40	2		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	609.00	viele Dachlukarnen und schwierige Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	-	2013-2014 Gesamtsanierung	
1123G002	VS Länggasse TH Neufeldstrasse 40A	2		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	208.00	gemauerter Kamin vorhanden	schlecht	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage > Rückmeldung Solarify GmbH: Gebäude wurde untersucht. Wegen dem fehlenden Unterdach und dem schlechtem Zustand der Ziegel ist die Montage einer PVA aktuell nicht möglich.	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1132G001	VS Tscharnergut Fellerstrasse 18	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	996.00	Oblichter vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	
1132G002	VS Tscharnergut Fellerstrasse 20	6		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	760.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	
1132G004	VS Tscharnergut Fellerstrasse 22	6		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	775.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	
1132G005	VS Tscharnergut TH Fellerstrasse 24	6		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	767.00	mehrere Dachaufbauten vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	
1132G007	Bibliothek Waldmannstrasse 19	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1133G002	VS Bümpliz Dorf Bümplizstrasse 94	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	161.00	gemauerter Kamin, zwei Dachlukarnen und wenige Dachflächen- fenster vorhanden	mittelmässig	nein	-		
1134G001	VS Bümpliz Bümplizstrasse 152	6		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	658.00	gemauerter Kamin, viele Dachlukarnen und grössere Dachflächen- fenster vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	
1134G002	SP Bümpliz Bümplizstrasse 152A	6		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	297.00	sechs Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	
1134G003	VS Bümpliz Bümplizstrasse 152B	6		nicht inventarisiert	hoch	626.00	mehrere Flachdächer, teilweise Oblichter vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	
1134G004	VS Statthalter Gfellerstöckli Wangenstrasse 7	6		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	177.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1134G005	VS Statthalter Wangenstrasse 9	6		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	458.00	wenige Ablufrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	
1134G007	VS Statthalter Wangenstrasse 9B	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	270.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	
1134G008	VS Statthalter Wangenstrasse 9C	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	272.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	
1134G010	VS Statthalter Wangenstrasse 11	6		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	
1134G001	VS Statthalter Wangenstrasse 13	6		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	



Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1134G016	VS Bümpliz Bümplizstrasse 152C (eigene Gebäudenummer seit 2019)	6		nicht inventarisiert	hoch	559.00	Flachdach	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	
1136G001	VS Stapfenacker Brünnenstrasse 40	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	2'153.00	gemauerter Kamin vorhanden	gut	nein	-	2016-2018 Sanierung	
1136G004	VS Stapfenacker Ersatzneubau Winterfeldweg 15 Bild Solarkataster noch vom alten Gebäude.	6		nicht inventarisiert	k.A.	k.A.	Flachdach	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb)	-	2019 Ersatzneubau inkl. Montage PV-Anlage durch ewb	
1141G001	VS Schwabgut 2 Keltenstrasse 37	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	3'196.00	einige Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	
1141G002	VS Schwabgut Lager / DW Keltenstrasse 39	6		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1141G003	VS Schwabgut 1 Keltenstrasse 41	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	839.00	einige Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	
1141G005	VS Schwabgut TH I+II Keltenstrasse 43	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	1'186.00	einige Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	ja, thermische Solaranlage vorhanden	Gesamtsanierung inkl. Umgebung	thermische Solaranlage bereits vorhanden, es gibt aber noch Dachflächen für eine allfällige PV-Anlage ewb hat Interesse für PVA angemeldet	
1142G001	VS Stöckacker Bienenstrasse 5	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	311.00	einige Abluftrohre vorhanden	schlecht	nein	Erweiterung + Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	
1142G002	VS Stöckacker Bienenstrasse 7	6		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	schlecht	nein	Erweiterung + Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	
1142G004	VS Stöckacker Bienenstrasse 9	6		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	367.00	einige Abluftrohre vorhanden	schlecht	nein	Erweiterung + Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1142G006	VS Stöckacker TH Bienenstrasse 11	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	246.00	einige Abluftrohre vorhanden	schlecht	nein	Erweiterung + Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse für PVA angemeldet	
1143G001	VS Gäbelbach Weiermattstrasse 40C	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	963.00	unproblematisch	schlecht	nein	-		
1143G005	TH Gäbelbach Weiermattstrasse 58A	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	gering	-	-	schlecht	nein	-		
1143G008	VS Gäbelhaus Weiermattstrasse 56	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	211.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage > Rückmeldung Solarify GmbH: Die Fläche ist zu klein.	
1144G001	VS Fellergut Turnhalle Abendstrasse 35	6		nicht inventarisiert	hoch	102.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-		


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1144G002	VS Fellerstock Abendstrasse 37	6		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1147G006	VS Kleefeld TH / Bad Mädergutstrasse 58	6		nicht inventarisiert	hoch	973.00	mehrere Dachflächen, z.T. mit Oblichtern und Dachaufbauten vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb)	Gesamtsanierung		
1147G009	VS Kleefeld Ersatzneubau PS Mädergutstrasse 52 Bild Solarkataster noch vom alten Gebäudepark.	6		nicht inventarisiert	hoch	k.A.	Flachdach	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb)	Ersatzneubau		
1147G010	VS Kleefeld Ersatzneubau BS Mädergutstrasse 54 Bild Solarkataster noch vom alten Gebäudepark.	6		nicht inventarisiert	hoch	k.A.	Flachdach	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb)	Ersatzneubau		
1150G001	VS Brünnpark Turnhalle Brünnparkstrasse 15	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	219.00	unproblematisch	schlecht	nein	-		




Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1150G008	VS Brünnpark Gebäude A Brünnparkstrasse 15a Bild Solarkataster noch vom alten Gebäudepark.	6		nicht inventarisiert	hoch	648.00	Flachdach Modulbau	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb)	Modulbau neu	2020 Aufrichten Modulbau inkl. Montage PV-Anlage	
1150G009	VS Brünnpark Gebäude C Brünnparkstrasse 15c Bild Solarkataster noch vom alten Gebäudepark.	6		nicht inventarisiert	hoch	591.00	Flachdach Modulbau	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb)	Modulbau neu	2020 Aufrichten Modulbau inkl. Montage PV-Anlage	
1150G010	VS Brünnpark Gebäude B Brünnparkstrasse 15b Bild Solarkataster noch vom alten Gebäudepark.	6		nicht inventarisiert	hoch	648.00	Flachdach Modulbau	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb)	Modulbau neu	2020 Aufrichten Modulbau inkl. Montage PV-Anlage	
1153G001	VS Marzili Pavillon II Sulgeneckstrasse 59b	3		schützenswert, K-Objekt	hoch	151.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb) Jugendsolar- projekt	Gesamtsanierung	2020 Montage PV-Anlage bei Gesamtsanierung (Indachanlage)	
1153G002	VS Marzili Pavillon I Sulgeneckstrasse 59a	3		schützenswert, K-Objekt	hoch	154.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb) Jugendsolar- projekt	Gesamtsanierung	2020 Montage PV-Anlage bei Gesamtsanierung (Indachanlage)	




Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1153G004	VS Marzili Pavillon III/KG Sulgeneckstrasse 59c	3		schützenswert, K-Objekt	hoch	349.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung		rot
1153G009	VS Marzili Hauptgebäude Sulgeneckstrasse 59 Bild Solarkataster noch nicht auf dem neuesten Stand.	3		nicht inventarisiert	k.A.	1'282.00	Flachdach	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb)	-	2019 Neubau inkl. Montage PV-Anlage durch ewb	grün
1155G001	VS Sulgenbach Eigerstrasse 38	3		schützenswert, K-Objekt	hoch	115.00	gemauerter Kamin, einige Dachlukarnen und schwierige Dachlandschaft vorhanden	schlecht	nein	Gesamtsanierung	keine zusammenhängende grossen Dachflächen vorhanden	rot
1155G003	VS Sulgenbach TH Eigerstrasse 38C	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	373.00	Abluftrohre vorhanden	schlecht	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung	gelb
1155G004	VS Sulgenbach Eigerstrasse 38D	3		Gebäude nach 1990 (keine rechtswirksame Einstufung)	mässig	-	-	gut	nein	-		rot




Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1155G006	VS Sulgenbach Basisstufe Eigerstrasse 38A Bild Solarkataster noch nicht auf dem neuesten Stand.	3		nicht inventarisiert	hoch	170.00	Flachdach	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb)	-	2015 Ersatzneubau inkl. Montage PV-Anlage (durch ewb)	
1195G001	VS Spitalacker Gothelfstrasse 40	5		schützenswert, K-Objekt	hoch	981.00	grosse Kaminanlage, mehrere Lukarnen und sehr komplizierte Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	Sanierung + Erweiterung		
1195G005	VS Spitalacker Turnhalle Gothelfstrasse 32	5		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	239.00	einige Dachlukarnen und komplizierte Dachlandschaft vorhanden	mittelmässig	nein	Sanierung + Erweiterung		
1195G007	VS Spitalacker Turnhalle gross Gothelfstrasse 30	5		nicht inventarisiert	hoch	1'113.00	unproblematisch	mittelmässig	ja, PV- und Solaranlage vorhanden (Investor PVA ewb)	Sanierung + Erweiterung Turnhalle	2019-2020 Sanierung und Erweiterung inkl. Montage PV- und Solaranlage	
1198G001	VS Pavillon Forrerstrasse Forrerstrasse 3	4		erhaltenswert	hoch	133.00	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung	



Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1198G002	VS Pavillon Kistlerweg Kistlerweg 25	4		erhaltenswert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung	
1200G001	VS Steckgut Lorrainestrasse 84	5		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	143.00	gemauerter Kamin und zwölf Dachlukarnen vorhanden	schlecht	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung > nicht geeignetes Dach (Abklärungen sind erfolgt)	
1201G001	VS Wittigkofen Jupiterstrasse 35	4		nicht inventarisiert	hoch	1'223.00	ein Oblicht beim Flachdach Schulhaus vorhanden / Abluftrohre beim Flachdach Turnhalle vorhanden	mittelmässig	nein	-	ungenügender Dachzustand, Instandhaltung nicht geplant in den nächsten 10 Jahren	
1228G001	VS Länggasse alt Türmli Neufeldstrasse 20	2		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	279.00	wenige Dachflächen- fenster vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage > Rückmeldung Solarify GmbH: K-Status, wohl nur für Indachanlage geeignet. PVA-Projekt verschoben.	
1230G001	VS Brunnmatt Brunnmattstrasse 16	3		schützenswert, K-Objekt	hoch	465.00	gemauerter Kamin, einige Dachlukarnen und schwierige Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1230G002	TH Brunnmatt Brunnmattstrasse 16A	3		nicht inventarisiert	hoch	959.00	über 50 Oblichter vorhanden	mittelmässig	nein	-		
1344G001	VS Steigerhubel DW Steigerhubelstrasse 51	3		schützenswert, K-Objekt	hoch	135.00	gemauerter Kamin und Abluftröhre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse an PVA angemeldet	
1344G002	TH Steigerhubel Steigerhubelstrasse 53	3		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse an PVA angemeldet	
1344G003	VS Steigerhubel Pavillon Blau Steigerhubelstrasse 55	3		schützenswert, K-Objekt	hoch	166.00	Abluftröhre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse an PVA angemeldet	
1344G005	VS Steigerhubel Pavillon Grün Steigerhubelstrasse 57	3		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	158.00	Abluftröhre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse an PVA angemeldet	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1344G006	VS Steigerhubel Pavillon Rot Steigerhubelstrasse 59	3		schützenswert, K-Objekt	hoch	153.00	Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse an PVA angemeldet	
1344G007	VS Steigerhubel Pavillon Gelb Steigerhubelstrasse 61	3		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	158.00	Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung ewb hat Interesse an PVA angemeldet	
1533G001	Konservatorium Kramgasse 36	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	mittelmässig	nein	-		
1533G002	Konservatorium Kramgasse 40	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	mittelmässig	nein	-		
1533G003	Konservatorium Rathausgasse 31	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	mittelmässig	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1678G001	VS + TH Brünnen Billeweg 5, 5a, 5b Bild Solarkataster noch nicht auf dem neuesten Stand.	6		nicht inventarisiert	hoch	726.00	Liftaufbau und Abluftrohre vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb)	-	2015-2016 Neubau inkl. PV-Anlage (durch ewb)	
1689G001	Neubau HPS Morgenstrasse Bild Solarkataster noch nicht vorhanden > Baustelle	6		nicht inventarisiert	hoch	k.A.	Sheddach	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb)	Neubau		
1689G002	Neubau TH Morgenstrasse Bild Solarkataster noch nicht vorhanden > Baustelle	6		nicht inventarisiert	hoch	k.A.	Sheddach	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb)	Neubau		


 PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant

 PV-Anlage in Abklärung, in MIP enthalten


 PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig

 PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1002G005	KG Haspelweg I + II Haspelweg 49	4		Gebäude nach 1990 (keine rechtswirksame Einstufung)	gering	-	-	gut	nein	-		
1004G001	KG Dählhölzli 1+2 Thormannstrasse 80	4		schützenswert, K-Objekt	hoch	99.00	gemauerter Kamin vorhanden	mittelmässig	nein	Sanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Sanierung	
1005G001	KG Wylergut 2 Dändlikerweg 46	5		erhaltenswert, K-Objekt	mässig	-	-	gut	nein	-	2019-2020 Sanierung > Keine PVA wegen starker Beschattung durch grosse Bäume	
1005G002	KG Wylergut 1 Dändlikerweg 48	5		erhaltenswert, K-Objekt	mässig	-	-	gut	nein	-	2019-2020 Sanierung > Keine PVA wegen starker Beschattung durch grosse Bäume	
1007G009	KG Manuel 1+2 Schildknechtstrasse 9	4		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	gut	nein	-		




Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1008G008	KG Hochfeld 1+2 Hochfeldstrasse 48	2		erhaltenswert, K-Objekt	mässig	-	-	gut	nein	-		
1015G001	KG Egelsee 2 Egelgasse 50	4		erhaltenswert	gering	-	-	mittelmässig	nein	-		
1015G002	KG Egelsee 1 Segantinistrasse 5	4		erhaltenswert	gering	-	-	mittelmässig	nein	-		
1018G001	Biderstrasse 22	4		erhaltenswert	hoch	113.00	gemauerter Kamin vorhanden	mittelmässig	nein	-		
1019G001	KG Kleine Allmend Burgdorfholzstrasse 41	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	mässig	-	-	gut	nein	-	2019-2020 Gesamtsanierung	


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1020G001	KG Pavillon Mottastrasse Mottastrasse 50	4		erhaltenswert, K-Objekt	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1021G002	KG Tellstrasse Tellstrasse 27	5		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung inkl. Umgebung	PV-Anlage entsteht auf dem Hauptgebäude auf derselben Parzelle	
1021G003	KG Tellstrasse Tellstrasse 29	5		schützenswert, K-Objekt	hoch	93.00	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung inkl. Umgebung	PV-Anlage entsteht auf dem Hauptgebäude auf derselben Parzelle	
1022G004	Kita & Tagi Lorraine Lorrainestrasse 41	5		erhaltenswert, K-Objekt	mässig	-	-	gut	nein	-		
1022G005	Kita Lorraine Lorrainestrasse 43	5		erhaltenswert, K-Objekt	mässig	-	-	gut	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1022G006	Tagi Lorraine Lorrainestrasse 45	5		erhaltenswert, K-Objekt	mässig	-	-	gut	nein	-		
1022G011	TAGI Lorraine Lorrainestrasse 49	5		erhaltenswert, K-Objekt	mässig	-	-	schlecht	nein	Gesamtsanierung		
1023G001	Kita & Tagi Wylereg Wylersstrasse 25	5		nicht inventarisiert	sehr hoch	154.00	unproblematisch	schlecht	nein	-	Dachzustand ist aktuell nicht geeignet für eine PV- Anlagen-Montage > Absage an Verein Sunraising Prüfung bei nächster Instandsetzung	
1023G002	KG Breitenrain 1-3 Wylersstrasse 23	5		nicht inventarisiert	hoch	72.00	eine komplizierte Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	-	2015-16 Ausbau Dachgeschoss / Umbau und Erweiterung Dachform nicht geeignet für Montage PV-Anlage (Rückmeldung Verein Sunraising)	
1024G001	KG Baumgarten Nussbaumstrasse 32A	4		Gebäude nach 1990 (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	176.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (im Baukredit)	-	2015-16 Erweiterungsbau PV-Anlage über Erweiterungs- und Bestandbau (im Baukredit)	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1030G001	KG Winterhalde Winterfeldweg 44	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1031G001	KG Kirchacker 1 Benteliweg 21	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1031G002	KG Kirchacker 2 Benteliweg 23	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1032G001	KITA Tscharnergut Waldmannstrasse 33	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	173.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Sanierung Gebäudehülle	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage ewb hat Interesse an PVA angemeldet	
1032G002	KG Tscharnergut 1 Waldmannstrasse 35	6		nicht inventarisiert	hoch	320.00	unproblematisch	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage ewb hat Interesse an PVA angemeldet	




Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1033G001	KG Tschamergut 2 + 3 Waldmannstrasse 49	6		nicht inventarisiert	mässig	-	-	gut	nein	-		
1034G001	KG Schwabgut 1+2 Keltenstrasse 38	6		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1036G001	KG Kleefeld 3 Mädergutstrasse 97	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1037G001	KG Holenacker 1 Gäbelbachstrasse 12	6		Gebäude nach 1990 (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	163.00	unproblematisch	gut	nein	-	Weder die Solarify GmbH noch der Verein Sunraising haben Interesse ewb hat Interesse für eine PVA angemeldet	
1037G002	Tagi Holenacker Gäbelbachstrasse 14	6		Gebäude nach 1990 (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	177.00	unproblematisch	gut	nein	-	Weder die Solarify GmbH noch der Verein Sunraising haben Interesse ewb hat Interesse für eine PVA angemeldet	



Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1037G003	KITA Holenacker Gäbelbachstrasse 16	6		Gebäude nach 1990 (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	158.00	unproblematisch	gut	nein	-	Weder die Solarify GmbH noch der Verein Sunraising haben Interesse ewb hat Interesse für eine PVA angemeldet	
1061G003	KG Fricktreppe Fricktreppe 13	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	mittelmässig	nein	-		
1063G001	KG Rossfeld 1+2 Rossfeldstrasse 61	2		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	mässig	-	-	gut	nein	-		
1064G001	KITA Aaregg oberer Aareggweg 51	2		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	108.00	gemauerter Kamin vorhanden	mittelmässig	nein	-		
1068G001	KG Bürenpark 1 + 2 Bürenstrasse 26	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1070G001	KG Bridelstrasse 1+2 Bridelstrasse 55	3		erhaltenswert	hoch	265.00	gemauertes Kamin beim Flachdachbereich vorhanden	mittelmässig	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage > Rückmeldung Solarify GmbH: Unwirtschaftlich, da Stromverbrauch zu tief, ausserdem ist das Dach an der Altersgrenze.	
1071G001	KG Florastrasse Florastrasse 11	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	49.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-	zu kleine Dachfläche	
1072G001	KG Dalmaziquai Dalmaziquai 91	4		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1079G001	KITA Matte Badgasse 53	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	-	nein	-		
1082G001	KITA Ausserholligen Krippenstrasse 28	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	99.00	komplizierte Dachlandschaft vorhanden	mittelmässig	nein	-		


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1085G001	KITA Altenberg Altenbergstrasse 9	5		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	104.00	mehrere Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	-		
1086G001	KITA Wyler Wylerringstrasse 52	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	67.00	komplizierte Dachlandschaft vorhanden	mittelmässig	nein	-		
1087G001	KITA Statthalter Statthalterstrasse 10	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	198.00	unproblematisch	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	thermische Solaranlage bereits vorhanden, es gibt aber noch Dachflächen für eine allfällige PV-Anlage (Abklärungen laufen wegen Entwicklung Mädergut)	
1124G001	KG Bonstettenstrasse Bonstettenstrasse 16a	2		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1126G002	KG + TS Depotstrasse Neubau Depotstrasse 40 Bild Solarkataster noch nicht auf dem neuesten Stand.	2		nicht inventarisiert	hoch	150.00	Flachdach	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (im Baukredit)	Ersatzneubau	2020 Ersatzneubau inkl. PV-Anlage (im Baukredit)	


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1129G002	KG Schlossmatt 1+2 Schlossmattstrasse 7	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	56.00	unproblematisch	schlecht	nein	Ersatzneubau	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung des Ersatzneubaus	
1131G001	KG Bethlehemacker 1-4 Kasparstrasse 15C	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	keine Angaben	-	-	mittelmässig	nein	-		
1131G002	KG Bethlehemacker 1-4 Kasparstrasse 15B	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1132G008	TAGI Tscharnergut Waldmannstrasse 19A	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	mässig	-	-	gut	nein	-		
1133G001	Kita & Tagi Bümpliz Bümplizstrasse 92	6		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	171.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-		




Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1137G001	KG Zelgstrasse 1 Zelgstrasse 13	6		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1137G003	KG Zelgstrasse 2 Zelgstrasse 15	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	63.00	mehrere Dachlukarnen und eine komplizierte Dachlandschaft vorhanden	mittelmässig	nein	-		
1140G001	KG Stöckacker Langobardenstrasse 15	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	91.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-		
1145G001	KG Fellergut 1+3 Stapfenstrasse 41	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1146G001	KG Fellergut 2 Bümpplizstrasse 86	6		erhaltenswert	gering	-	-	mittelmässig	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1147G008	KG Kleefeld 1 Rehhagstrasse 41a	6		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1188G008	Kita & Tagi Brünnergut Brünnenstrasse 4	6		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	208.00	viele Dachlukarnen vorhanden	gut	nein	-		
1196G002	KG Spitalacker 3 Gothelfstrasse 12	5		schützenswert, K-Objekt	hoch	204.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Solarify GmbH)	-	2019 Montage PV-Anlage durch Solarify GmbH	
1197G001	KG Spitalacker 1+2 Spitalackerstrasse 34	5		schützenswert, K-Objekt	hoch	331.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-		
1199G001	KG Eifenau 1 Kistlerweg 20	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	gering	-	-	schlecht	nein	-		


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1200G002	Kita Steckgut Lorrainestrasse 80	5		schützenswert, K-Objekt	hoch	104.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-		
1210G001	KITA Spitalacker Blumenbergstrasse 48	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	gering	-	-	mittelmässig	nein	-		
1226G001	KG Neufeld 1 Neufeldstrasse 8	2		schützenswert, K-Objekt	hoch	106.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-		
1226G002	KG Neufeld 2+3 Neufeldstrasse 10	2		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1230G004	KG Brunnenhaus Brunnmattstrasse 10	3		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1344G008	KG Steigerhubel 1+2 Steigerhubelstrasse 63	3		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1346G001	TAGI Freieck Freieckweg 2	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	63.00	mehrere Lukarnen vorhanden	gut	nein	-		
1379G001	KG Breitfeld 1+2 Wylerfeldstrasse 23	5		nicht inventarisiert	hoch	58.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-		
1381G001	KG Steinhölzli 2 Goumoënstrasse 46	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	102.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-	2016 Absage Verein Sunraising	
1381G002	KG Steinhölzli 1 Goumoënstrasse 48	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	92.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-	2016 Absage Verein Sunraising	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1412G001	TAGI Murifeld Alleeweg 12	4		nicht inventarisiert	sehr hoch	71.00	mehrere Lukarnen vorhanden	gut	nein	-		
1573G001	KITA Muristrasse Muristrasse 39	4		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	52.00	komplizierte Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	-		
1588G001	Kita Brünnen Colombstrasse 27	6		nicht inventarisiert	hoch	220.00	unproblematisch	gut	nein	-	Stockwerkeigentum > Zusatzklärungen mit diversen anderen Eigentümern notwendig > wegen den vielen Stockwerkeigentümern wird eine Realisierung einer PVA eher unwahrscheinlich	
1725G001	KITA Hopfgut Brunnmattstrasse 50	3		schützenswert, K-Objekt	hoch	193.00	gemauerter Kamin und Lukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung 2020 Entwidmung aus Fonds ins Verwaltungsvermögen	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1725G002	TAGI Hopfgut Wagnerstrasse 34	3		erhaltenswert	hoch	90.00	gemauerter Kamin und Lukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung 2020 Entwidmung aus Fonds ins Verwaltungsvermögen	



 PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant

 PV-Anlage in Abklärung, in MIP enthalten


 PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig

 PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant




Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Sport und Freizeit Teil 1 (Sportanlagen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1017G001	SP Wankdorf Sporthalle Papiermühlestrasse 91	5		Gebäude nach 1990 (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	3'179.00	diverse Dachaufbauten vorhanden	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Solarify GmbH)	Neubau Parkour, Erweiterung Lager	Inbetriebnahme PV-Anlage Ende März 2018 (Solarify GmbH)	
1017G006	SP Wankdorf Leichtath- Tribüne Papiermühlestrasse 91E	5		nicht inventarisiert	gering	-	-	-	nein	Minimalsanierung Laufbahn		
1026G001	SP Bodenweid Tribüne Freiburgstrasse 201	6		nicht inventarisiert	hoch	265.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Minimalsanierung Gebäude	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Sanierung ewb hat Interesse für eine PVA angemeldet	
1026G004	SP Bodenweid Turnhalle Freiburgstrasse 203	6		nicht inventarisiert	hoch	322.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Minimalsanierung Gebäude	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Sanierung ewb hat Interesse für eine PVA angemeldet	
1074G001	TH Altenberg Altenbergstrasse 39	5		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	492.00	wenige kleine Dachlukarnen vorhanden	schlecht	nein	Sanierung inkl. Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Sanierung ewb hat Interesse für eine PVA angemeldet	



Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Sport und Freizeit Teil 1 (Sportanlagen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1088G001	SP Lory Garderobengebäude Schlossstrasse 12	3		nicht inventarisiert	gering	-	-	-	nein	Ersatzneubau Garderobengebäude & öffentliches WC, Modulbau		
1149G001	SP Holenacker Holenackerstrasse 32	6		nicht inventarisiert	hoch	128.00	Erdreich überdeckt den Garderobenbau	gut	nein	-	Der nördliche Gebäudeteil (Garderoben) ist teilweise mit Erdreich (Hanglage) bedeckt. Die grosse Fläche im Süden ist ein Kunststoffbelag, welcher als Aussensportanlage genutzt wird.	
1156G001	SP Fischermätteli TH Weissensteinstrasse 34	3		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	142.00	flache Betontonnen als Dach	mittelmässig	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising)	Dachsanierung	PV-Anlage auf Flachdach montiert (durch Verein Sunraising)	
1192G001	SP Wyler Garderobe Tribüne Scheibenstrasse 65B+G	5		nicht inventarisiert	hoch	599.00	Flachdach, eingeschossiges Gebäude (Gefahr Betreten Flachdach)	gut	nein	Fussballplatz	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage ewb hat Interesse für eine PVA angemeldet	
1202G001	SP Murifeld Jupiterstrasse 6	4		Gebäude nach 1990 (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	368.00	unproblematisch	gut	nein	Sanierung mit Kunstrasen / Bewässerung	Abklärungen PV-Anlage erledigt > kein Interesse (Solarify GmbH)	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Sport und Freizeit Teil 1 (Sportanlagen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1227G001	SP Länggasse Neubrückestrasse 139	2		nicht inventarisiert	hoch	200.00	unproblematisch	schlecht	nein	Sanierung Garderobengebäude	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Sanierung	
1229G001	SP Viererfeld Studerstrasse 31	2		nicht inventarisiert	mässig	-	-	-	nein	Neubau Garderobengebäude, Buvette und Kunstrasen	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung des Neubaus	
1344G001	SP Steigerhubel Steigerhubelstrasse 55B	3		nicht inventarisiert	hoch	163.00	unproblematisch	gut	nein	automatische Bewässerung und Erweiterung Garderoben	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Erweiterung	
1383G002	SP Weissenstein Garderobe Somazzistrasse 18	3		Gebäude nach 1990 (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	577.00	Schwierige Dachlandschaft mit Oberlichtaufsätzen > Dach kann problemlos vom oberen Strassenniveau bestiegen werden	gut	nein	-	nicht geeignet für PV-Anlage	
1383G003	SP Weissenstein Wander Garderobe Schwarzenburgstrasse 76	3		nicht inventarisiert	hoch	200.00	Kamin	schlecht	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Sport und Freizeit Teil 1 (Sportanlagen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1450G002	TH Philosophenweg Philosophenweg 22	3		nicht inventarisiert	hoch	1'020.00	unproblematisch	gut	ja, thermische Solaranlage vorhanden	-	Stockwerkeigentum	



 PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant

 PV-Anlage in Abklärung, in MIP enthalten


 PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig

 PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant




Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Sport und Freizeit Teil 2 (Eis- und Wasseranlagen)

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1116G001	EW Maulbeer Hallenbad Maulbeerstrasse 14	3		schützenswert, K-Objekt	hoch	441.00	Aufbauten vorhanden und teilweise Nutzung als Terrasse	mittelmässig	nein	Stillegung mittelfristig		
1117G001	EW Marzilstrasse Hauptgebäude Marzilstrasse 29	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	249.00	Zwei kleinere Dachaufbauten (Kamin und Abluft)	schlecht	nein	Gesamtsanierung Freibad mit Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Sanierung	
1117G010	EW Aarstrasse Dienstgebäude Aarstrasse 111	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	66.00	gemauerter Kamin	schlecht	nein	Gesamtsanierung Freibad mit Umgebung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Sanierung	
1118G001	EW KA-WE-DE Hauptgebäude Jubiläumsstrasse 101	4		schützenswert, K-Objekt	hoch	1'433.00	Tragkonstruktion für Beleuchtung befindet sich auf dem Flachdach	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung	kein Platz auf dem Flachdach, um eine PV- Anlage zu montieren	
1119G001	EW Wylerbad Garderobe DW Scheibenstrasse 65	5		nicht inventarisiert	hoch	1'621.00	mehrere Oblichter vorhanden	schlecht	nein	Sanierung Freibad, Hallenbad und Restaurant	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Sanierung	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Sport und Freizeit Teil 2 (Eis- und Wasseranlagen)



Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1119G003	EW Wylerbad Hallenbad Scheibenstrasse 65C	5		nicht inventarisiert	hoch	685.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Sanierung Freibad, Hallenbad und Restaurant	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Sanierung	
1119G004	EW Wylerbad Restaurant Scheibenstrasse 65E	5		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Sanierung Freibad, Hallenbad und Restaurant	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Sanierung	
1120G001	EW Lorrainebad Betriebsgebäude Uferweg 70	5		erhaltenswert	mässig	-	-	gut	nein	Gesamtsanierung		
1121G001	EW Weyermannshaus Hauptgebäude Stöckackerstrasse 9	6		nicht inventarisiert	hoch	2'960.00	mehrere Flachdächer mit Oblichtern oder Abluftrohren	mittelmässig	nein	Sanierung Freibad Erneuerung Eis und Hallenbad	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Sanierung	
1121G002	EW Weyermannshaus DW Stöckackerstrasse 11	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	78.00	gemauerter Kamin	mittelmässig	nein	Sanierung Freibad Erneuerung Eis und Hallenbad	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Sanierung	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Sport und Freizeit Teil 2 (Eis- und Wasseranlagen)



Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m ²	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1121G004	EW Weyermannshaus Garderobengebäude Stöckackerstrasse 15	6		schützenswert, K-Objekt	hoch	79.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Sanierung Freibad Erneuerung Eis und Hallenbad	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Sanierung	
1121G006	EW Weyermannshaus Garderobe Stöckackerstrasse 13	6		nicht inventarisiert	gering	-	-	mittelmässig	nein	-		
1657G001	50m Schwimmhalle Neubrücke Bild Solarkataster wird nach der Erstellung des Neubaus ergänzt.	2		nicht inventarisiert	k.A.	k.A.	-	gut	ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb)	Neubau	Neubau inkl. Montage PV- Anlage (Investor ewb)	

 PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant PV-Anlage in Abklärung, in MIP enthalten PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant





Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kultur und Geselligkeit

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1013G003	LV Breitenrainstrasse 44	5		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1033G002	Kindertreff Tscharni Waldmannstrasse 49A	6		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1038G001	Altes Schlachthaus Rathausgasse 20	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		
1038G002	Altes Schlachthaus Rathausgasse 22	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		
1039G001	Stadttheater Hauptgebäude Kornhausplatz 20	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		




Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kultur und Geselligkeit

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1039G002	Theaterstock Nägeligasse 1	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		
1039G003	Alte Kornhauspost Nägeligasse 1A	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	gut	nein	-		
1042G001	Alte Dampfzentrale Marziliistrasse 47	3		schützenswert, K-Objekt	hoch	1'506.00	gemauerter Kamin, Dachlukarnen, Dachtürmchen und Abluftrohre vorhanden	mittelmässig bis schlecht	nein	Instandsetzung + betriebliche Massnahmen	Dachzustand ist aktuell nicht geeignet für eine PV- Anlagen-Montage	
1064G002	Quartiertreff Aaregg Oberer Aareggweg 51A	2		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	123.00	unproblematisch	schlecht	nein	-		
1066G002	Jugentreff Munzinger Munzingerstrasse 16	3		erhaltenswert, K-Objekt	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		





Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kultur und Geselligkeit

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1072G002	Dalmaziquai 111	4		nicht inventarisiert	gering	-	-	mittelmässig	nein	-		
1125G001	Grosse Halle (Reitschule) Schützenmattstrasse 7	2		schützenswert, K-Objekt	hoch	656.00	besonders ausgesetzte Dachflächen	mittelmässig	nein	-		
1125G002	Trakt Ost/Frauenraum, Kino (Reitschule) Schützenmattstrasse 9	2		schützenswert, K-Objekt	hoch	178.00	Glasflächen, gemauerter Kamin und komplizierte Dachform	mittelmässig	nein	-		
1125G003	Trakt Nord/Dojo (Reitschule) Schützenmattstrasse 11	2		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1125G004	Trakt West/Dachstock, Rest. (Reitschule) Neubrückestrasse 6	2		schützenswert, K-Objekt	hoch	214.00	viele Dachflächen- fenster, Lukarnen und andere Dachaufbauten	mittelmässig	nein	-		


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kultur und Geselligkeit

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1125G005	Trakt West/Druckerei, Wohnung (Reitschule) Neubrückstrasse 8	2		schützenswert, K-Objekt	hoch	74.00	viele Lukarnen, komplizierte Dachform	mittelmässig	nein	-		
1128G001	Quartierzentrum Villa Stucki Seftigenstrasse 11	3		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1128G002	Quartierzentrum Villa Stucki (Garage) Seftigenstrasse 11B	3		nicht inventarisiert	gering	-	-	mittelmässig	nein	-		
1162G001	SGB Eifenau, Eifenauweg 94	4		schützenswert, K-Objekt	hoch	233.00	komplizierte Dachlandschaft	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung und -optimierung	Arealentwicklung Eifenau Keine PV-Anlage möglich, weil es sich um ein geschütztes Ensemble handelt.	
1166G006	Jugentreff LV Bottigenstrasse 28	6		nicht inventarisiert	gering	-	-	mittelmässig	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kultur und Geselligkeit

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1174G001	LV Speiseanstalt, Junkerngasse 30	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	mittelmässig	nein	-		
1212G001	Jugendzentrum Gaskell Sandrainstrasse 25	3		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	326.00	Flachdach und zwei Kuppelbauten	mittelmässig	nein	-		
1389G001	LV Grosser Muristalden 3	5		schützenswert, K-Objekt	hoch	14.00	geschweiftes Walmdach mit dekorativer Eindeckung	mittelmässig	nein	-	zu kleine Flächen	
1493G001	LV Ostring 3	4		erhaltenswert, K-Objekt	hoch	124.00	Pultdach mit abgerundeten Enden	mittelmässig	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kultur und Geselligkeit

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1508G001	Jugentreff Graffiti Scheibenstrasse 64 Angaben zur Einstrahlung und Fläche fehlen im Solarkataster.	5		nicht inventarisiert	k.A. (Nachbar- gebäude sehr hoch oder hoch)	k.A.	Flachdach	gut	nein	-	Dachangebot an Verein Sunraising > kein Interesse Abklärungen bei Solarify GmbH laufen	



 PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant

 PV-Anlage in Abklärung, in MIP enthalten




 PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig

 PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant



Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Wohnen und Aufenthalt

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1061G001	WOHN Fricktreppe Fricktreppe 11	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert, K-Objekt	-	-	-	mittelmässig	nein	-		
1061G002	WOHN Fricktreppe Geräteraum Fricktreppe 11A	1		Altstadt UNESCO Weltkulturerbe schützenswert	-	-	-	mittelmässig	nein	-		
1080G001	Sleeper Neubrückstrasse 19	2		schützenswert, K-Objekt	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1080G002	Sleeper Neubrückstrasse 19A	2		nicht inventarisiert	gering	-	-	mittelmässig	nein	-		
1083G001	Wohnhaus Güterstrasse 20	3		nicht inventarisiert	sehr hoch	86.00	Walmdach	mittelmässig	nein	Teilsanierung	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Teilsanierung (Abklärungen Verein Sunraising wegen PVA Güterstrasse 16, Fonds laufen)	


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Wohnen und Aufenthalt

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m ²	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1098G001	STJH Schlossmatt Huberstrasse 30	3		nicht inventarisiert	hoch	783.00	Steildächer, transparente Dachziegel	mittelmässig	nein	-		
1098G002	STJH Schlossmatt Huberstrasse 30A	3		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1099G001	STJH Buchserstrasse Buchserstrasse 44	4		nicht inventarisiert	sehr hoch	-	komplizierte Dachform	mittelmässig	nein	-		
1099G002	STJH Buchserstrasse Garage Buchserstrasse 44a	4		nicht inventarisiert	gering	-	-	mittelmässig	nein	-		
1100G027	Kühlewil Wiesenhaus Kühlewilstrasse 12 3086 Englisberg			nicht inventarisiert	sehr hoch	292.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb)	-	2014 Umbau und Erneuerung APH Kühlewil	


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Wohnen und Aufenthalt

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1164G003	LV Wohnhaus Muristrasse 21	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1164G004	LV Muristrasse 21A	4		nicht inventarisiert	hoch	97.00	Steildach	mittelmässig	nein	-		
1188G002	Brünnenstrasse 10 Bauernhaus Brünnenstrasse 10	6		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	438.00	Dachlukarne vorhanden	gut	nein	-	Prüfung Erstellung einer PV-Anlage ewb hat Interesse für eine PVA angemeldet	
1211G002	Mädergutstrasse 64	6		nicht inventarisiert	hoch	365.00	Steildach	schlecht	nein	-	Arealentwicklung Mädergut	
1213G001	Notschlafstelle Hodlerstrasse 22			Altstadt UNESCO Weltkulturerbe erhaltenswert, K-Objekt	-	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Wohnen und Aufenthalt

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1345G001	STJH Seftigenstrasse Seftigenstrasse 293 Keine Angaben im Solarkataster.	Wabern		nicht inventarisiert	k.A.	k.A.	Walmdach mit vielen Lukarnen und Dachflächen- fenstern	mittelmässig	nein	-		
1579G001	Wohnhaus Weissensteinstrasse 8	3		nicht inventarisiert	hoch	229.00	Flachdach	mittelmässig	nein	-		
1579G003	Wohnhaus Weissensteinstrasse 10	3		nicht inventarisiert	hoch	189.00	Flachdach	mittelmässig	nein	-		
1605G001	Wohnhaus Weidmattweg 1	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	98.00	Walmdach mit sehr vielen Lukarnen	mittelmässig	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Wohnen und Aufenthalt

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1605G002	Wohnhaus Weidmattweg 3	6		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	94.00	Walmdach mit sehr vielen Lukarnen	mittelmässig	nein	-		



 PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant

 PV-Anlage in Abklärung, in MIP enthalten

 PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig

 PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant





Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1063G002	WH Rossfeldstrasse Rossfeldstrasse 61A	2		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	gering	-	-	gut	nein	-		
1103G001	WH Oberweg Oberweg 5B	5		nicht inventarisiert	k.A.	-	Starke Beschattung durch darüberliegende Brücke	mittelmässig	nein	-		
1130G001	WH Weissensteinstrasse Weissensteinstrasse 90	3		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1157G001	FH Bremgarten Murtenstrasse 51	3		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	189.00	Steildach, Dachflächenfenster	mittelmässig	nein	-		
1157G003	FH Bremgarten Murtenstrasse 55	3		schützenswert, K-Objekt	hoch	489.00	Steildächer	mittelmässig	nein	-		


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1157G005	FH Bremgarten Murtenstrasse 61	3		nicht inventarisiert	sehr hoch	46.00	Steildächer	mittelmässig	nein	-		
1157G006	FH Bremgarten Murtenstrasse 61A	3		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1157G008	FH Bremgarten Murtenstrasse 61C	3		nicht inventarisiert	hoch	262.00	Flachdach	mittelmässig	nein	-		
1157G011	FH Bremgarten Murtenstrasse 49	3		schützenswert, K-Objekt	hoch	46.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-		
1157G0xx	FH Bremgarten Maschinenunterstand Bild Solarkataster noch nicht vorhanden > Baustart Neubau noch offen	3		nicht inventarisiert	hoch	288.00	unproblematisch	gut	ja, PV-Anlage in Planung	Neubau	Detailabklärungen laufen	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1162G002	SGB Eifenau, Eifenauweg 94A	4		nicht inventarisiert	hoch	1'129.00	Flachdach und Gewächshäuser	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung und -optimierung	Arealentwicklung Eifenau	
1162G003	SGB Eifenau, Eifenauweg 94B	4		nicht inventarisiert	hoch	293.00	Flachdach	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung und -optimierung	Arealentwicklung Eifenau	
1162G004	SGB Eifenau, Eifenauweg 94D	4		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch	239.00	Steildächer, Abluftkanal, verglaste Oberlichtbänder	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung und -optimierung	Arealentwicklung Eifenau	
1162G005	SGB Eifenau, Eifenauweg 110D	4		nicht inventarisiert	hoch	190.00	Steildächer	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung und -optimierung	Arealentwicklung Eifenau	
1162G006	SGB Eifenau, Eifenauweg 110J	4		nicht inventarisiert	hoch	121.00	Steildach	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung und -optimierung	Arealentwicklung Eifenau	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1162G007	SGB Eifenau, Eifenauweg 92	4		schützenswert, K-Objekt	sehr hoch	407.00	Krüppelwalmdach	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung und -optimierung	Arealentwicklung Eifenau Keine PV-Anlage möglich, weil es sich um ein geschütztes Ensemble handelt.	
1162G011	Eifenauweg 96	4		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	Gesamtsanierung und -optimierung	Arealentwicklung Eifenau	
1164G001	WH Muristrasse Muristrasse 21E	6		nicht inventarisiert	sehr hoch	107.00	zwei Dachflächenfenster und ein Abluftrohr vorhanden	mittelmässig	nein	-		
1165G002	FH Schosshalde Ostermundigenstrasse 60E	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	90.00	Walmdach, Dachlukarnen vorhanden	mittelmässig	nein	-		
1165G004	FH Schosshalde Ostermundigenstrasse 116A	4		nicht inventarisiert	hoch	415.00	Flachdach	mittelmässig	nein	-		


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1165G011	FH Schosshalde Ostermundigenstrasse 62a	4		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1165G012	FH Schosshalde Ostermundigenstrasse 116	4		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch hoch	182.00 134.00	Steildächer, Dachflächenfenster und Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	-		
1165G013	FH Schosshalde Ostermundigenstrasse 118	4		erhaltenswert, K-Objekt	sehr hoch hoch	198.00 337.00	Steildächer, Dachflächenfenster und Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	-		
1166G001	FH Bümpliz Zypressenstrasse 5	6		Gebäude nach 1990 (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	90.00	eingeschossiges Gebäude, Flachdach mit Oblichtern	mittelmässig	nein	-		
1166G002	FH Bümpliz Bottigenstrasse 40	6		nicht inventarisiert	hoch	256.00	eingeschossiges Gebäude, Flachdach, gemauerter Kamin und Abluftrohre vorhanden	mittelmässig	nein	-		




Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1166G003	FH Bümpliz Bottigenstrasse 40A	6		nicht inventarisiert	hoch	82.00	eingeschossiges Gebäude, Flachdach (2 angebaute Gewächshäuser in Metall/Glas), Oblicht vorhanden	mittelmässig	nein	-		rot
1166G004	FH Bümpliz Bottigenstrasse 40B	6		nicht inventarisiert	hoch	270.00	eingeschossiges Gebäude, Pultdach	mittelmässig	nein	-		rot
1166G007	FH Bümpliz Bottigenstrasse 30	6		Gebäude nach 1990 (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	125.00	eingeschossiges Gebäude, Flachdach (diverse Dachflächen) mit Oblichtern	mittelmässig	nein	-		rot
1166G009	FH Bümpliz Zypressenstrasse 5A	6		Gebäude nach 1990 (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	235.00	eingeschossiges Gebäude, Flachdach	mittelmässig	nein	-		rot
1185G001	WH Fellerstrasse Fellerstrasse 13	6		nicht inventarisiert	hoch	503.00	Flachdach mit 115 PV-Modulen	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb)	-		grün




Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1185G002	WH Fellerstrasse Fellerstrasse 13A	6		nicht inventarisiert	hoch	405.00	Flachdach mit zwei Dachaufbauten	gut	nein	-	Standort ist langfristig unsicher	
1185G003	WH Fellerstrasse Fellerstrasse 13B	6		nicht inventarisiert	k.A.	-	Flachdach (kleiner Metalcontainer)	gut	nein	-	zu kleine effiziente Fläche	
1185G004	WH Fellerstrasse Fellerstrasse 13C	6		nicht inventarisiert	hoch	588.00	Kamin vorhanden	gut	nein	-	Standort ist langfristig unsicher	
1185G005	WH Fellerstrasse Fellerstrasse 13E	6		nicht inventarisiert	k.A.	554.00	Flachdach mit 217 PV-Modulen	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb)	-		
1224G001	WH Forsthaus Murtenstrasse 94	2		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	sehr hoch	52.00	komplizierte Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	Neubau	zu kleine Fläche	



Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1224G002	WH Forsthaus Murtenstrasse 94A	2		nicht inventarisiert	sehr hoch	539.00	Kamin, Dachausstieg und Abluftröhre vorhanden	mittelmässig	nein	Neubau		
1224G003	WH Forsthaus Murtenstrasse 94B	2		nicht inventarisiert	hoch	149.00	Unterstand mit Metall-Pultdach und seitlichen Kalksandstein- wänden	mittelmässig	nein	Neubau		
1224G004	WH Forsthaus Murtenstrasse 94C	2		nicht inventarisiert	sehr hoch	211.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Neubau		
1224G005	WH Forsthaus Murtenstrasse 94E	2		nicht inventarisiert	hoch	232.00	Unterstand mit einem Metall- Pultdach und seitlichen Metallwänden	mittelmässig	nein	Neubau		
1224G006	WH Forsthaus Murtenstrasse 94F	2		nicht inventarisiert	hoch	347.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	Neubau		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1224G007	WH Forsthaus Murtenstrasse 94G	2		nicht inventarisiert	mässig	-	Unterstand mit einem Metall- Pultdach	mittelmässig	nein	Neubau		
1224G008	WH Forsthaus Murtenstrasse 94H	2		nicht inventarisiert	mässig	-	Unterstand mit einem Metall- Pultdach	mittelmässig	nein	Neubau		
1224G009	WH Forsthaus Murtenstrasse 96	2		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	hoch	49.00	komplizierte Dachlandschaft vorhanden	gut	nein	Neubau		
1225G001	WH Statthalterstrasse Statthalterstrasse 102	6		nicht inventarisiert	mässig	-	-	gut	nein	-		
1257G001	WH Freiburgstrasse Freiburgstrasse 151	3		nicht inventarisiert	hoch	1'860.00	mehrere Oblichter vorhanden (beim östlichen Gebäudeteil)	mittelmässig	nein	-		


Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1257G003	WH Freiburgstrasse Freiburgstrasse 151B	3		nicht inventarisiert	hoch	212.00	Wagenunterstand mit Pultdach	mittelmässig	nein	-		
1257G004	WH Freiburgstrasse Freiburgstrasse 151C	3		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1269G001	WH Schwellenmattstrasse Schwellenmattstrasse 14	4		beachtenswert (keine rechtswirksame Einstufung)	gering	-	-	mittelmässig	nein	-		
1324G002	WH Zähringerstrasse Zähringerstrasse 100	2		nicht inventarisiert	k.A.	-	-	mittelmässig	nein	-		
1324G003	WH Zähringerstrasse Zähringerstrasse 100a	2		nicht inventarisiert	k.A.	-	-	schlecht	nein	-		

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1364G001	WH Schwarzenburgstrasse Schwarzenburgstrasse 80	3		nicht inventarisiert	hoch	341.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-		
1369G001	WH Taubenstrasse Taubenstrasse 24	3		nicht inventarisiert	gering	-	-	gut	nein	-		
1380G001	WH Löchligutweg Löchligutweg 3	5		nicht inventarisiert	k.A.	-	Starke Beschattung durch darüberliegende Brücke	mittelmässig	nein	-		
1382G002	WH Goumoënsstrasse Goumoënsstrasse 60	3		nicht inventarisiert	gering	-	-	mittelmässig	nein	-		
1386G001	WH Haspelweg Haspelweg 31	4		nicht inventarisiert	hoch	29.00	unproblematisch	mittelmässig	nein	-	zu kleine effiziente Fläche	

Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

Gebäude-Nr.	Gebäudebezeichnung Adresse	Kreis	Parzelle	Denkmalpflege Stand Bauinventar ab 2018	Einstrahlung rot: sehr hoch orange: hoch	Dachfläche m2	Dach- beschaffenheit	Dach- zustand	Solaranlage vorhanden	In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten	Bemerkungen	Ampel- system
1390G001	WH Wegmeisterschopf Engestrasse 114	2		nicht inventarisiert	mässig	-	-	mittelmässig	nein	-		
1598G001	WH Schermen Wölflistrasse 17	4		nicht inventarisiert	k.A.	355.00	grosse Dachaufbauten, grosser runder Dachauschnitt wegen Dachterrasse und Dachausstieg vorhanden	gut	nein	-		
1598G002	WH Schermen Wölflistrasse 17a	4		nicht inventarisiert	k.A.	1'742.00	Flachdach mit 284 PV-Modulen	gut	ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb)	-		

 PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant

 PV-Anlage in Abklärung, in MIP enthalten

 PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig

 PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant